







370122 - 35 BLT

**www.DeWALT.com**


**DW721KN  
DW722KN**

---


Eesti keel	(originaaljuhend)	14
Lietuvių	(originalių instrukcijų vertimas)	21
Latviešu	(tulkojums no oriģinālvalodas)	28
Русский язык	(перевод с оригинала инструкции)	35




Joonis 2 / 2 pav. / 2. att. / Рис. 2




Joonis 3 / 3 pav. / 3.att. / Рис. 3




Joonis 4 / 4 pav. / 4.att. / Рис. 4




Joonis 5 / 5 pav. / 5.att. / Рис. 5




Joonis 6 / 6 pav. / 6.att. / Рис. 6




Joonis 7 / 7 pav. / 7.att. / Рис. 7




Joonis 8 / 8 pav. / 8.att. / Рис. 8




Joonis 9 / 9 pav. / 9.att. / Рис. 9




Joonis 10 / 10 pav. / 10.att. / Рис. 10




Joonis 11 / 11 pav. / 11.att. / Рис. 11




Joonis 12 / 12 pav. / 12.att. / Рис. 12




Joonis 13 / 13 pav. / 13.att. / Рис. 13




Joonis 14 / 14 pav. / 14.att. / Рис. 14




Joonis 15 / 15 pav. / 15.att. / Рис. 15




Joonis 16 / 16 pav. / 16.att. / Рис. 16




Joonis 17 / 17 pav. / 17.att. / Рис. 17




Joonis 18 / 18 pav. / 18.att. / Рис. 18




Joonis 19 / 19 pav. / 19.att. / Рис. 19




Joonis 20 / 20 pav. / 20.att. / Рис. 20




Joonis 21 / 21 pav. / 21.att. / Рис. 21




Joonis 22 / 22 pav. / 22.att. / Рис. 22




Joonis 23 / 23 pav. / 23.att. / Рис. 23





Joonis 24 / 24 pav. / 24.att. / Рис. 24




Joonis 25 / 25 pav. / 25.att. / Рис. 25




Joonis 26 / 26 pav. / 26.att. / Рис. 26




Joonis 27 / 27 pav. / 27.att. / Рис. 27




Joonis 28 / 28 pav. / 28.att. / Рис. 28




Joonis 29 / 29 pav. / 29.att. / Рис. 29




Joonis 30 / 30 pav. / 30.att. / Рис. 30




Joonis 31 / 31 pav. / 31.att. / Рис. 31




Joonis 32 / 32 pav. / 32.att. / Рис. 32




Joonis 33 / 33 pav. / 33.att. / Рис. 33




Joonis 34 / 34 pav. / 34.att. / Рис. 34




Joonis 35 / 35 pav. / 35.att. / Рис. 35




Joonis 36 / 36 pav. / 36.att. / Рис. 36




Joonis 37 / 37 pav. / 37. att. / Рис. 37




Joonis 38 / 38 pav. / 38. att. / Рис. 38




Joonis 39 / 39 pav. / 39. att. / Рис. 39




Joonis 40 / 40 pav. / 40. att. / Рис. 40




Joonis 41 / 41 pav. / 41. att. / Рис. 41




Joonis 42 / 42 pav. / 42. att. / Рис. 42




Joonis 43 / 43 pav. / 43. att. / Рис. 43




Joonis 44 / 44 pav. / 44. att. / Рис. 44




Joonis 45 / 45 pav. / 45. att. / Рис. 45




Joonis 46 / 46 pav. / 46. att. / Рис. 46




Joonis 47 / 47 pav. / 47. att. / Рис. 47




Joonis 48 / 48 pav. / 48. att. / Рис. 48




Joonis 49 / 49 pav. / 49. att. / Рис. 49




Joonis 50 / 50 pav. / 50. att. / Рис. 50




Joonis 51 / 51 pav. / 51. att. / Рис. 51




Joonis 52 / 52 pav. / 52. att. / Рис. 52




Joonis 53 / 53 pav. / 53. att. / Рис. 53




Joonis 54 / 54 pav. / 54. att. / Рис. 54



DW721KN



DW722KN



# RADIAALSAAG

## DW721KN, DW722KN

### Õnnitlused!

Olete valinud DeWALTi elektritööriista. Aastatepiikkused kogemused, põhjalik töötarendus ja innovatsioon teevad DeWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionalsetele elektritööristade kasutajatele.

### Tehnilised andmed

		DW721KN	DW722KN
Sisenõlvimust	W	2000	3000
Väljundnõlvimust	W	1580	2280
Tüüp		3	2
Pinge	V	230	400
Ketta läbimõõt	mm	300	300
Ketta ava	mm	30	30
Völli läbimõõt	mm	20	20
Kiirus tühikäigul, 50 Hz	p/min	3000	3000
Tookirus, 50 Hz	p/min	2760	2650
Kiirus tühikäigul, 60 Hz	p/min	3600	—
Tookirus, 60 Hz	p/min	3380	—
Löikesügavus 90° juures	mm	90	90
Maksimaalne ristlööge 0° juures	mm	507	507
Maksimaalne nurklööge 45° juures			
parempoolne	mm	342	342
vasakpoolne	mm	172	172
Löikesügavus 45° juures	mm	60	60
Maksimaalne ristlööge 0° juures	mm	507	507
Maksimaalne nurklööge 45° juures			
parempoolne	mm	247	247
vasakpoolne	mm	272	272
Üldmõõtmned	cm	176 x 122 x 77	176 x 122 x 77
(jalgadega)	cm	176 x 122 x 147	176 x 122 x 147
Tolmuveemaldusadapter	mm	100	100

#### Soovitustuloktolmuveemaldusväärtused

Öhukirius ühendus-			
-punktis	m/s	20	20
Öhutööbõvimsus	m <sup>3</sup> /h	500	500
Imihäärtus ühendus-			
-punktis	PA	5000	2400
Tolmuveemaldusport	mm	100	100
Ristlöike pindala	cm <sup>2</sup>	78,5	78,5
Tolmuveemaldusport	mm	40	40
Ristlöike pindala	cm <sup>2</sup>	12,6	12,6
Kaal	kg	115	115
Säeketta automaatse pidurdamise aeg	<10 s	<10 s	
Töötsükkel	min	1'3"	1'3"
Kaitseklass	IP5X	IP5X	

#### Vibratsiooni koguväärtused (kolme telje vektorsumma) vastavalt standardile EN 61029-1:

L <sub>WA</sub> (helirõhk)	dB(A)	96,5	96,5
K <sub>WA</sub> (helirõhu määramatus)	dB(A)	3,0	3,0
L <sub>WA</sub> (helivõimsus)	dB(A)	109,5	109,5
K <sub>WA</sub> (helivõimsuse määramatus)	dB(A)	3,3	3,3

#### Vibratsiooni koguväärtused (kolme telje vektorsumma) vastavalt standardile EN 61029-1:

Vibratsioonitase a <sub>h</sub> =	m/s <sup>2</sup>	2,0	2,0
Määramatus K =	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5

**MÄRKUS!** Emissioonitasemetena toodud väärtsused ei pruugi olla täotamiseks ohutud tasemed. Kuiigi emissiooni- ja kokkupuuetasemetel vahel esineb korrelatsioon, ei saa nende põhjal usaldusväärselt tuvastada, kas vajalikud on täiendavad ettevääatusabinud. Töötajate kokkupuudet mõjutavad muuhulgas sellised tegurid nagu tööruumi omadused, muud müräaliikid jne, st masinate arv ja muud lähihonnas toimuvad protsessid. Samuti võib lubatud kokkupuuetase olla riigiti erinev. See teave võimaldab siiski masina kasutajal ohtle ja riske paremini hinnata.

### Kaitsmised:

Europa	230 V tööstistad	16 A, võrgutoide
	400 V tööstistad	16 amplituudi kohta

### Definitsioonid. Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun luguge juhendit ja põõrake tähelepanu nendele sümbolele.



**OHT:** tähistab eelseisvat ohtlikku olukorda, mis juhul, kui seda ei vältida, võib surma või raske kehavigastusega.



**HOITATUS:** tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältida, võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.



**ETTEVAATUST:** tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei vältida, võib lõppeda kerge või mõõduka kehavigastusega.

**NB!** Osutab kasutusviisiile, mis ei seostu kehavigastusega, kuid mis juhul, kui seda ei vältida, võib põhjustada varalist kahju.



Tähistab elektrilõõgihoitu.



Tähistab tuleohtu.



Tähistab teravat serva.

### EU vastavusdeklaratsioon

#### MASINADIREKTIIV



#### RADIAALSAAG

#### DW721KN, DW722KN

DeWALT kinnitab, et jaotuses „Tehnilised andmed“ kirjeldatud tooted vastavad järgmistele nõuetele:  
2006/42/EÜ, EN 1807-10:2007.

Nee seadmed vastavad ka direktiividele 2014/30/EL ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks võtke ühendust DeWALTiga alltoodud aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.

Allakirjutanu vastutab tehnilise toimiku koostamise eest ja on vormitanud deklaratsiooni DeWALT nimel.

Horst Grossmann  
Asepresident masinaehituse alal  
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,  
D-65510, Idstein, Saksamaa  
27.08.2014



**HOIATUS!** Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit.

## Üldised ohutuseeskirjad



**HOIATUS!** Elektritööriistade kasutamisel peaks tuleohu, elektrilöögi ja kehavigastute vältimiseks järgima elementaarseid ohutuseeskirju.

Lugege enne seadme kasutamist kõik juhised läbi ja hoidke kasutusjuhend alles.

### HOIDKE KASUTUSJUHEND HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES

#### 1. Hoidke tööpirikond puhas.

Korraldagedus tööpirirkonnas ja pingil võib põhjustada önnestusi.

#### 2. Arrestage tööpirirkonnas valitsevate keskkonnatingimustega.

Ärge hoidke tööriista vahira käes. Ärge kasutage tööriista niisketes ega märgades tingimustes. Hooltsege, et tööpirikond oleks korralikult valgustatud (250–300 luxi). Ärge kasutage tööriista tule- või plahvatusohilikes tingimustes, mitte kergesisüttivate vedelike või gaaside läheduses.

#### 3. Kaitiske ennast elektrilöögi eest.

Vältige kokkupuudet maandatud pindadega (näiteks torud, radioantendid, pliidid ja külmiduk). Tööriista kasutamisel äärmuslikeks tingimusteks (kõrge õhuniiskus, metallipuru jne) võib elektroohutuse suurendamiseks paigaldada isoleeriva trafo või (F1) lekkevoolumuksime.

#### 4. Hoidke kõrvaleised isikud eemal.

Ärge laske kõrvaleist isikutel (eriti lastel) tööriista või pikendusjuhet puutuda ja hoidke nad tööpirirkonnast eemal.

#### 5. Kui tööriista ei kasutata, pange see hoiule.

Kui tööriisti ei kasutata, peavad need olema väljaspool laste käeulatust kuivas kohas kindlalt lühil taga.

#### 6. Ärge koormake tööriista üle.

See tõstab paremini ja ohutumalt ettenähtud võimsusest.

#### 7. Kasutage õiget tööriista.

Ärge piündke teha väikste tööriistadega tööd, mille jaoks on möeldud võimsad tööriistad. Ärge kasutage tööriisti muuks kui ettenähtud otstarbeks. Näiteks ärge saagige ketassaeaga puuotsi ega tüvesid.

#### 8. Kandke nõuetekohast riitust.

Ärge kandke lehvivid rõivaid ega ehteid, kuna need võivad takerduda liikuvate osade külge. Välijas töötamisel on soovitatav kanda mittelibisevaid jalatesid. Kande pikkade juuste katmiseks kaitstav peakatet.

#### 9. Kasutage kaitsevarustust.

Kasutage alati kaitseprillit. Kasutage näo- või tolummaski, kui töötamisel tekib tolmu või lendavalt oisi. Kui need osakesed võivad olla tulised, kande lisaks kuumuskindlat pööle. Kande alati silmade kaitset. Kande alati kivrit.

#### 10. Ühendage tolmuemaldusseade.

Kui seadmel on tolmu emaldamise ja kogumise seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et need on ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.

#### 11. Kasutage töitejuhet õigesti.

Ärge kunagi eemaldaage pistikut juhimest tömmates. Hoidke juhe eemal kuumusest, ölist ja teravatest servadest. Ärge kunagi kasutage tööriista kandmiseks selle juhet.

#### 12. Kinnitage detail.

Võimalusel kasutage detaili hoidmiseks pitskrusid või kruustange. See on ohutum kui käega kinnihoidmine ja nii on teil mõlemad kaudet töötamiseks vabad.

#### 13. Ärge künnitage.

Seiske alati kindlalt jalgel ja hoidke tasakaalu.

#### 14. Hoidke tööriistu korras.

Hoidke lõikeriivuid terava ja puhtana – nii töötavad need paremini ja ohutumalt. Järjge juhised määrimise ja tarvikute vahetamise kohta. Kontrollige tööriistu regulaarselt ning kahjustuse avastamisel laske need parandada volitatud teeninduskeskuses. Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ning vabad ölist ja määretest.

#### 15. Eemaldaage tööriistat vooluvõrgust.

Eemaldaage tööriist vooluvõrgust, kui te seda ei kasutata, samuti enne hooldust ning lisaseadmete (nt terade, otsikute või lõikurite) vahetust.

#### 16. Eemaldaage reguleerimis- ja mutrivõtmmed.

Kujundage endale harjumus kontrollida enne tööriista kasutamist, kas reguleerimis- ja mutrivõtmmed on selle käiljest eemaldatud.

#### 17. Vältige seadme ootamatut käävitumist.

Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil. Enne tööriista ühendamist vooluvõru veenduge, et see on välja lülitatud.

#### 18. Kasutage vältitingimustesse sobivaid pikendusjuhtmeid.

Enne kasutamist kontrollige pikendusjuhet ning kahjustuse avastamisel vahetage see välja. Tööriistaga töötamisel õues kasutage ainult vältitingimustesse mõeldud pikendusjuhtmeid, millel on vastav tähistus.

#### 19. Säilitage valvus.

Jäljige oma tegevust. Rakendage kainet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi või narkootikumide mõju all olles.

#### 20. Kontrollige, et kõik osad oleksid terved.

Enne kasutamist vaadake tööriisti ja toitejuhe hoolikalt üle, et teha kindlaks, kas see töötab korralikult ja täidab ettenähtud funktsiooni. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja kinni ning puuduvad muud tingimused, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kui kaitse või mõni muu osa on kahjustatud, peab selle parandama või välja vahetata volitatud teeninduskeskus, v.a. juhul, kui selles kasutusjuhendis on õeldud teisi. Laskke kahjustatud või defektide lülitid volitatud hooldustöökojas välja vahetada. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitust sisse ja välja lülitada. Ärge proovige teha ise parandustööd.

**HOIATUS!** Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.

#### 21. Laske oma tööriista remontida kvalifitseeritud spetsialistil.

See elektritööriist vastab kõigile asjakohastele ohutusnõuetele. Parandustööd võivad teha ainult kvalifitseeritud spetsialistid originaalvarausu kasutades; vastasel korral võib kasutajale tekkida märkimisväärne oht.

### Täiendavad ohutusnõuded radiaalsaagide kasutamisel

- Vooluallika kaitseks tuleb see varustada sobiva kaitseme või kaitseelülitiga.

- Hoidke lõikes olevad laagriühopad ja rullikuploki laagrid puhtad ja mädravabaks.

- Enne sae sisselülitamist veenduge, et piire on õiges asendis. Ketas ei tohi olla materjaliga kokkujuures.

- Asetage sõrmekaitsse alati nii, et see mõodub fikseeritud piirde kohalt väbi on saavatav materjalist 3 mm kõrgemal, olenevalt sellset, kumb on suurem.

- Kontrollige regulaarselt seadistuste täpsust ja kohandage vastavalt vajadusele.

- Veenduge, et ketas põörleb õiges suunus ja et hambad on suunatud piirde poolle.

- Enne töö algust veenduge, et piire on õiges asendis.

- Ärge kunagi kasutage masinat ilma kaitsekateeteta.

- Kui masinat ei kasutata, tuleb saeketas katta üleni kettakaitsimega.

- Eemaldaage masin vooluvõrgust, kui te seda ei kasutata, samuti enne hooldust ja ketaste vahetust.

- Kasutage alati õigeid, teritatud saekettaid, mis on toodetud vastavalt standardile EN847-1 ja mille lõiketera esinurk on ± 5 mm.

- Ärge kunagi kasutage saekettaid, millele märgitud maksimaalne kiirus on väiksem kui völli pöörlemiskiirus.

- Ärge kasutage HSS-saekettaid (kiirterasest).

- Ketta soovitatavat läbimõõt on kirjas tehnilistes andmetes.

- Ärge asetage midagi mõistatavat mõõtmeid.

- Enne kasutamist veenduge, et kaitsekatted, pidur, automaatsed tagastus- ja lukustusseadmed töötavad korralikult. Ärge kasutage masinat, kui need seadmed on defektsed.

- Ümara detaili saagimisel kasutage ALATT sobivat rakist või klotsi, et vältida töödeldava detaili pöörlemist.

- Ärge rakendage saagimisel jõudu. (Mootori seisumine või osaline seisumine võib põhjustada suurt kahju.) Enne lõikamist laske mootoril saavutada täispöörde.

- Ärge töstke masinat saepingist hoides.

- Ärge lõigake musti metalle, värvilisi metalle ega kivimüürist.

## ESTI KEEL

- Ärge määrige liikuvat saeketast.
- Ärge pange käsi saeketta lähedale, kui saag on ühendatud vooluallikaga.
- Ärge küünitage töö ajal saeketta taha.
- Ärge asetage käsi saagimise ajal saekettale lähermale kui 150 mm.
- Ärge kasutage kahjustunud ega praguunud saekettaid.
- Asendage piire, kui see on kahjustunud ja/või ei paku enam korralikku tuge. Piiret tuleb perioodiliselt vahetada.
- Tagage ALATI ohutu töötamine. Radiaalsaed tuleb kinnitada pörandale külge, kasutades 8 mm läbiröödudga polte pikusega vähemalt 80 mm.



**HOIATUS!** Ümara detaili lõikamisel tuleb paigaldada klots või hoidlik, mis ei lasa detaili pöörelda.

- Ärge kasutage masinat kohas, kus temperatuur võib olla alla  $-5^{\circ}\text{C}$  või üle  $40^{\circ}\text{C}$ . Sobiv temperatuur on asjakohane ettevalmistus masina kasutamiseks.
- Kasutajat peab instrueerima mürataset möjutavate tegurite kohta (nt müravühendavate saeketaste kasutamine ja masina hooldamine). Masina ja selle kaitsedetaliile või saeketta defektist tuleb teada kohe pärast avastamist. Veenduge, et kasutaja on asjakohane ettevalmistus masina kasutamiseks, reguleerimiseks ja kätamiseks.
- Puidu saagimisel ühendage masin tolmuogumiisseadmega. Ridage alati silmas tolmu möjutavaid tegureid, nagu:
  - Töödeldatav materjal tüüp (saepuruplaadist tuleb rohkem tolmu kui puidust).
  - Saeketta õige seadistus.
  - Veenduge, et paksne tolmuemealdus ning katted, deflektoriga ja rennid on õigesti seadistatud.
- Masina hooldamisel, hõöveldamata detailide käsitsimisel või saeketta vahetamisel kandke alati töökindaid.
- Kui tühikäigu ajal toimub volukatkestus, vabastage kohe käepide ja jälgige, et saeplokki liiguliks automaatselt tagasi puheasendisse.



**HOIATUS!** Defektiga elektrijuhtmed tuleb viivitamatata välja vahetada.



**HOIATUS! Vigastusoohu vähendamiseks lülitage seade välja ja eemaldaage vooluallikast** erinevate tarvikute paigaldamist ja eemaldamist, seadistuste tegemist või remonti. Veenduge, et lülit on väljalülitatud asendis. Masina otstarbuna käivitumine võib lõppeda vigastustega.

- Teage rikkest ja tähistage masin sobival viisil, et teised ei kasutaks rikkis masinat.
- Kui saeketas kilbil saagimisel liiga kövasti vajutamise tõttu kinni, lülitage masin välja ja eemaldaage see vooluallikast. Eemaldaage detail ja veenduge, et saeketas liigub vabalt. Lülitage masin sisse ja alustage saagimist uuesti väiksemat jõudu rakendades.

## Muud ohud

Radialsaagide kasutamisega kaasnevad järgmised ohud.

Ka asjakoostöö ohutusnõuetie järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohete vältida.

Need on järgmised.

- Pöörlevate osade vastu puutumisest tulenevad vigastused.
- Kuulmiskahjustused.
- Pöörleva saeketta katmata osadest tulenevate önnetuste oht.
- Vigastuse oht ketta vahetamisel.
- Sõrmede muljumise oht kaitsekate avamisel.
- Puidu, eriti tamme, kase ja MDF-plaatide saagimisel tekkiva tolmu sisehingamisest põhjustatud terviseohud.

## Tähistused tööriistal

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Kandke kõrvaklappe või -troppe.



Kandke silmadel kaitset.



Kui toitejuhe on kahjustatud, eraldage pistik viivitamatata vooluallikast.



Enne seadistuste tegemist või hooldust tuleb alati eemaldada pistik vooluvõrgust.

## Pakendi sisu

Pakend sisaldab järgmist:

- Osaliselt kokkupandud radiaalsaadag
- Laua liistu (1 parempoolne, 1 vasakpoolne)
- Piret (1 parempoolne, 1 vasakpoolne)
- Laupikendust (1 parempoolne, 1 vasakpoolne)
- Tolmukate
- Karp, milles on:
  - 1 jalaplokk  
(4 jalga, 4 rööbast, 24 M8 x 16 polti, 24 M8 mutrit ja 48 D8 lamesei)
- 1 skipack-pakend, milles on:
  - 1 mutrivõti 10/13 mm
  - 1 mutrivõti 22 mm
  - 1 otsmutrivõti 13 mm
  - 5 kuuskantvõtit (üks 3, 4, 5 mm) (kaks 6 mm)
  - 1 kõrguse reguleerimise vänt
  - 1 M4.2 x 16 ristpeakruvi
  - 4 laupikenduse tuge
- 19 M8 x 25 polti
- 19 D8 lamesei
- 19 M8 mutrit
- 1 kummist vahetükki
- 6 puidust vahetükki
- 3 M8 x 16 kruvi
- 3 D8 seihi
- 1 Kasutusjuhend
- 1 Koostejoonis

• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud ei ole transportimisel kahjustada saanud.

• Leidke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend pöhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.

## Kirjeldus (joonis 1)



**HOIATUS!** Ärge kunagi ehitage elektrotööriista ega selle ühtki osa ümber. See võib lõppeda kahjustustega.

- Toitelülitü
  - Käepide
  - Eesmine kaitsekate
  - Alumine kaitsekate
  - Fikseeritud lauaplaat
  - Rööpad
  - Jalg
- Vasakpoolne piire (väike)
  - Parempoolne piire (suur)
- Tolmukate
  - Nurkloike riivi hoob
  - Nurkloike klamri hoob
  - Kõrguse reguleerimise vänt
  - Radiaallatt
  - Otsakate
  - Juhе
  - Saepuru väljalaskeava

- q. Sild
- r. Mootor
- s1. Laua vasakpoolne liist
- s2. Laua parempoolne liist
- t1. Vasakpoolne lauapikendus
- t2. Parempoolne lauapikendus
- u. Kaldeskaala
- v. Rullikuplokk
- w. Kaitse voolukatkestuse eest
- x. Elektrooniline juhtpaneel

#### ETTEÄHTUD OTSTARVE

Radiaalsaag on mõeldud professionaalsesteks puutöödeks. See täpne masin on kergesti seadistavat rist-, nurk- ja kaldalõigete tegemiseks. Optimaalse ohutuse tagamiseks on köökidel suurematele juhtseadistele nii riiv kui ka lukustusseadis. Samuti vaadake jaotist lõpus olevat ülevaatliku tabelit. See saag on mõeldud kasutamiseks karbidehammastega saekettaga, mille läbimõõt on 300 mm.

**ÄRGE** kasutage seadet niisketes või märgades tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või vedelike läheduses.

Radiaalsaag on professionalne elektritööriist.

**ÄRGE** lubage lastel tööriista puutuda. Kogenematute kasutajate puhul on vajalik juhendamine.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (seahulgas laste) poolt, kellele füüsiliised, sensoorsed või vaimset võimed on piiratud või kellega puuduvad vajalikud kogemused, teadmised ja oskused, välja arvatud juhul, kui neid jühendab nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jäätta selle seadmega üks.

#### Elektriohutus

Elektrimootor on ette nähtud vaid ühe pinge jaoks. Veenduge alati, et toitepinge vastab andmesidlike märgitud väärtusele.

Kui toitejuhi on vigastatud, tuleb see vahetada spetsiaalse toitejuhtme vastu, mille saab hankida DEWALT'i hooldusseinduse kaudu.

#### Toitepistikku vahetamine (ainult Ühendkuningriigi ja Iirimaa)

##### AINULT ÜHEFAASILINE

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt.

- Kõrvaldage vana pistik ohutult.
- Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
- Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.



**HOIATUS!** Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.



**HOIATUS!** See toode peab olema maandatud. Veenduge alati, et toitepinge vastab andmesidlike märgitud väärtusele.

Kui soovite paigaldada uue CEE 16 A tööstusliku pistiku, pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.

#### Pikendusjuhtme kasutamine

Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see ei ole hävitav. Kasutage heaksikkoditud pikendusjuhet, mis sobib masina sisendvõimsusega (vt „**Tehnilised andmed**“). Juhtmerulli kasutamisel kerige juhe alati täielikult lahti. Juhtme maksimaalne pikkus on 30 m.

##### ÜHEFAASILISED MASINAD

Kasutage heaksikkoditud 3-soonelist pikendusjuhet, mis sobib masina sisendvõimsusega (vt „**Tehnilised andmed**“). Juhtme ristlõike pindala peab olema vähemalt 1,5 mm<sup>2</sup>.

**KOLMEEFAASILISED MASINAD**

Veenduge, et juhtmel on 5 poolusega CEE 16 A tööstuslik pistik (neutral peab olema ühendatud) vastavalt standardile IEC 60309.

#### Pingelangud

Mõnel juhul võib tekkida lühiajalisid pingelangusi. Ebasobivad vooluvõrgutusimustes võivad muutuda teisi seadmeeid.

Juhul, kui vooluvõrgu kogutakistus on väiksem kui 0,25 Ω, ei ole segajate tekkimise võimalus eriti suur.

Nende masinatega kasutatavad pistikupedes peavad olema ühendatud inertse 16-amprise kaitselülitiga.

#### KOKKUPANEMINE JA SEADISTAMINE



**HOIATUS!** Vigastusohu vähendamiseks lülitage seade välja ja eemaldaage vooluallikast enne tarvikute paigaldamist ja eemaldamist, seadistuste tegemist või remonti. Veenduge, et lülitil on väljalülitatud asendis. Seadme otamatu käivitumine võib lõppeda vigastustega.



**HOIATUS!** Sae optimaalse jõudluse tagamiseks on ülitähtis jälgida alltoodud lõikude kirjeldatud protseduuri.

#### Seadistamine

##### KÖRGUSE REGULEERIMISE VÄNDÄ PAIGALDAMINE (JOONISED 1 JA 2)

1. Rakendage kõrguse reguleerimise vända (l) ristpeaga kruvi abil.

**MÄRKUS!** Võimalik, et kõrguse reguleerimiseks on vaja automaatset tagastuslatti niuhadat.

2. Töstke kõrguse reguleerimise vänti piisavalt kõrgele, et mootori all oleks piisavalt ruumi mitmesuguste elementide eemaldamiseks.

##### JÄLGADE KOKKUPANEMINE (JOONISED 1 JA 3)

Jalgade osad ja kinnitustsdetalid on eraldi pakendis.

1. Võtke kõik osad pakendist välja.
2. Lukustage latt, kasutades nurklööike klambris hooba (k).
3. Kallutage masin ettevaatlilikult kaubaaluselt maha, kuni tagaosa toetub põrandale.
4. Asetage laua serva alla puutükki (y) (joonis 3).
5. Ühendage jalad (g), nagu joonisel näidatud, kasutades selleks ettenähtud mitreid, polte ja lameseib.

**MÄRKUS!** Ärge keerake kinni.

6. Paigaldage rõöpad (f) (joonis 3).

7. Keerake kõik kinnitustsdetalid korralikult kinni.

8. Kallutage masin püstiasendisse.

**TÄHELEPANU!** Masina langetamiseks ja töstmiseks võib vaja minna abi.

##### SEADE FIKEERIMINE (JOONISED 1 JA 4)

**HOIATUS!** Masin peab olema alati horisontaalne ja stabiilne.

1. Võtke masin soovitud asukohta. Vt „**Transport**“ jaotises „**Hooldus**“.
2. Masina kinnitamiseks põrandale külje on jalgedes ettepuuritud augud (kk). Kasutade neid auke šabloonina, puruge 10 mm läbimõõduga augud sügavusega vähemalt 75 mm.
3. Torgake ankrupolid (a7) koos osaliselt kinni keeratud seisibi (a8) ja mutriga (a9) läbi jalgedes olevate avade põrandale sisse.

**MÄRKUS!** Kasutage FAZ II 10/10 ankrupolte, mis on müügil eraldi.

4. Kinnitage mutter (a9).

##### AUTOMAATSE TAGASTUSSÜSTEEMI PAIGALDAMINE (JOONISED 1 JA 5–10)

1. Automaatne tagastussüsteem on osaliselt kokku pandud, nagu näidatud joonisel 5.

2. Automaatne tagastussüsteemi pöörlemise võimaldamiseks keerake automaatsesse tagastuse kinnituskruvi (z) 6 mm kuuskantvõtmega osaliselt lahti (joonis 6).

3. Avage ja liigutage plokki (joonis 7).

4. Pöörake automaatsesse tagastussüsteemi. Sisestage teine kruvi (aa).

**MÄRKUS!** Ärge keerake kinni (joonis 8).

5. Seadistage automaatne tagastuslat, kontrollides õiget joondust rullikuploksiga (v) (joonised 1 ja 9).

6. Silla liikumise piiratud tuleb reguleerida nii, et sillaploki laagrid ei puutu vastu laagrirõbastele tagumise piiri. Reguleerige liikumise piirat (bb) seni, kuni kummist piiraja (cc) surub vastu pikisaagimise fiksatoril korpuse tagakülge (joonis 10).



**HOIATUS!** Plokki tuleb alati fikseerida puhkeasendisse.

7. Kinnitage kõik kruvid.

Sobilike lisaseadmete kohta küsige teavet müüjalt.

## ESTI KEEL

### LAUAPIKENDUSE PAIGALDAMINE (JOONISED 1 JA 11–18)

- Paigaldage kaks lauapi kenduse tuge (dd) fikseeritud lauaplaadi (e) kummalegi küljele, kasutades M8 x 25 polte (joonis 11).
  - Paigaldage lauapi kendus (t) lauapi kenduse toole (joonis 12). Korrale sama teise lauapi kendusega.
  - Kontrollige, et lauapi kendused oleksid fikseeritud lauaplaadiga ühel joonel ja keerake poldid käsitsi korralikult kinni.
- HOIATUS!** *Lauapi kendused ja fikseeritud lauaplati PEAVAD olema ühel joonel.*
- Torgake 3 tappi väikestesse vasakpoolsesse piirdesse (h1) ja 3 tappi suuremasse parempoolsesse piirdesse (h2) (joonised 1 ja 13).
  - Seadeke vasakpoolse piirde tapidi kohakuti fikseeritud lauaplaadi vasakpoolsete aukudega ja suruge tugevalt kokku (joonis 14).
  - Korrale parempoolse piirdega.
  - Seadke laua tagumine vasakpoolne liist (s1) kohakuti vasakpoolse piirde tappidega ja suruge need kindlalt kokku (joonis 15). Kinnitage laua klamber (ee) otsmutrivõtmega (joonis 16).
  - Paigaldage laua tagumise vasakpoolse liistu külge M8 x 25 kruvi ja D8 seib ning kinnitage korralikult (joonised 17 ja 18).
  - Sama tehnika laua parempoolse liistuga.

### TOLMUKATTE PAIGALDAMINE (JOONISED 19 JA 20)

- Paigaldage tolmuport tagasi kolonni põhja külge.
- Torgake 3 M8 x 16 kruvi ja D8 seib tolmuuvase ja aluses olevatesse avadesse.
- Kinnitage kõik 3 M8 mutriga, kasutades 13 mm otsmutrivõtit ja lahtise otsga mutri võti.

### JUHTMEKANDURI PAIGALDAMINE (JOONISED 21 JA 22)

- Eemaldage ristpeakruvi (ff).
- Paigaldage juhtmekandur (gg) ja kinnitage uuesti ristpeakruvi.
- Eemaldage lati küljel olevad juhtmeklambrid (hh, ii) ja kinnitage need uuesti, hoides juhet paigal.



**HOIATUS!** *Jätkate latile horisontaal- ja vertikaalsuunas liikumisruumi.*

### ELEKTRONIILISE JUHTPANEELI PAIGALDAMINE (JOONIS 23)

Toitejuhtme küljes on elektroniline juhtpaneel (x), milles sisalduv kaitsealüli (w) seadme voolukatkustuse korral välja lülitab, pidurdusseadet ja automaatselt lähtestavat mootori ülekoormuskaitset.

- Eemaldage mutrid kruvide (jj) küljest, mis ulatuvad karbi (x) tagakülgelt välja.
- Hoidke paneeli vastu laua raami tagaosaa samba alusest vasakul ja torgake kruvid vastavatesse aukudesse.
- Asetage mutrid kruvide otsa ja keerake need kinni.

### SAEKETTA PAIGALDAMINE (JOONISED 24–33)

- Veenduge, et latt paikneb 0° juures, ja töstke latt (m) ülemisse asendisse (joonis 24).
- Asetage üks 6 mm kuuskantvöti mootorivölli külge ja teine 6 mm kuuskantvöti ketta kruvi külge (joonis 25). Keerake ketta kruvi päripääva, et eemaldada ketta kruvi (ll) ja välisäärlik (mm) (joonis 26).
- Eemaldage ketas völli ja asetage ketas laua piirdes olevasse pilusse (nn). Ketta hambad **EI TOHI** puutuda vastu völli (joonised 27 ja 28).
- Vabastage plook ja nihutage seda edasi, kuni ketta saab pilust (nn) eemaldada. Asetage uus ketas (oo) pilusse (nn) ja nihutage plook aeglaselt puhkesandisse (lukustatud), jälgides, et ketta hambad ei riivaks völli (joonised 29–31).
- Asetage uus ketas sisemisele äärikule (qq). Asetage välimine äärirk (mm) völliile (joonis 32). Asetage üks 6 mm kuuskantvöti mootorivölli külge ja teine 6 mm kuuskantvöti ketta kruvi külge ning kinnitage ketta kruvi ja välisäärlik (joonis 25).

**MÄRKUS!** Kergitage alumist kaitsekatet ja keerake aeglaselt ketast, veendudes, et ketas liigub vabalt ega kõigu küljelt küljele.

- Kettaplokk on saagimiseks valmis (joonis 33).



**HOIATUS!** *Uue tera hambad on väga teravad ja vöivad olla ohtlikud.*



**HOIATUS!** *Pöörlemissuunda näitab mootoril olev nool.*



**HOIATUS!** *Veenduge, et võlli mutri seib on välisääriku vastas.*

### KONTROLLIMINE, ET LATT ASETSEKS LAUAPLAADIGA PARALLEELSILT (JOONISED 1 JA 34)

- Langetage ketas (oo), nii et see riivaks kergelt fikseeritud lauaplaati (e).
- Vabastage nurkliöike riivi hoob (j) ja nurkliöike klambris hoob (k).
- Sirutage ketas ettepoole piirdest mööda, seejärel keerake latti, nii et ketas riivab läutu lauaplaati.
- Korrale seda protseduuri, nii et ketas on tagumises asendis, ja vajadusel reguleerige tagumist polti.

### KONTROLLIMINE, ET KETAS ASETSEKS LAUAPLAADIGA RISTI (JOONISED 1 JA 35–37)

- Tõmmake latt (m) tagasi keskmisse asendisse.
- Asetage ketta korpusse vastu terastest nurgik (rr) (joonis 35).
- Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt.
  - Eemalda kaldlöike osuti ketas (tt), vabastades kaks kruvi (uu) (joonis 36).
  - Vabastage kõik kolm kuuskantkruvi, mis seejuures nähtavale ilmuvad (joonis 37).
  - Asetage kuuskantvöti mootorivölli külge ja koputage, kuni ketas on lapiti vastu nurgikut.
- Keerake kõik kinnitusdetaliid korralikult kinni.



**HOIATUS!** *Eriti oluline on kinnitada keskmine kuuskantkruvi.*

- Paigaldage uesti kaldlöike osuti ketas (tt), seades osuti (ss) 0° juurde.

### KONTROLLIMINE, ET RISTLÖIKE SUUND ON PIIRDEGA RISTI (JOONISED 38–42)

- Fikseerige ketas piirde ees (joonis 38).
- Asetage nurgik (rr) lauatükile ja vastu piiret, nagu joonisel näidatud, nii et see riivab örnalt ketast.
- Tõmmake ketast enda poole, et kontrollida, kas ketas kulgeb nurgikuga paralleelselt.
- Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt.
  - Kui nurkliöike riivi hoob (j) on fikseeritud 0° juures, vabastage nurkliöike fiksatori hoob (k), nagu näidatud joonisel 39.
  - Vabastage kinnitusmutrid (vv) lati (m) mõlemal küljal, nagu näidatud joonisel 40.
- Lati (m) seadistamiseks vasakule vabastage tikkpolt (ww) lati parempoolsel küljel ja pingutage selle vastas olevat tikkpolti (joonis 41).
- Lati (m) seadistamiseks paremale vabastage tikkpolt (ww) lati vasakpoolsel küljel ja pingutage selle vastas olevat tikkpolti.
- Jätkake väikeste sammudega ja kontrollige seadistust pärast iga sammu suletud hoobadega (j ja k).



**HOIATUS!** *Ärge pingutage tikkpolti liiga tugevalt.*

- Pingutage kinnitusmutreid (vv).
- Reguleerige osuti (xx) nurgakaalal (yy) 0° peale (joonis 42).

### TERAKAITSMÉ SÜSTEEM (JOONIS 43)

Kettakaitse on multifunktiooniline seade, millel on järgmised turvaelementid:

- Eesmine kaitse (c) ja vedurkinnitusega tagumine kaitse (d) ketta täielikus kaitsmiseks.
- Tolmuaeinaldusadapter (a1).
- Reguleeritav sõrmekaitse (a2), mida saab kasutada ristlökamise korral.

### KALDESKALA (JOONIS 44)

Kontrollige, et kaldeksala (u) oleks vertikaalse lõike puhul 0° juures.

Vajadusel vabastage kruvid (uu) ja seadke osuti 0° peale.

### NURGASKALA (JOONIS 42)

Kontrollige, et nurgaskaala (yy) oleks vertikaalse lõike puhul 0° juures.

Seadke osuti (xx) kruvi (zz) abil 0° peale.

Lati on etteantud asendil 0° ning vasakul ja paremal 45° juures.

## KASUTAMINE

### Kasutusjuhised



#### HOIATUS!

- Järgige alati ohutusjuhiseid ja asjakohaseid eeskirju.
- Veenduge, et saetav materjal on kindlalt kinnitatud.
- Rakendage tööriistale vaid kerget survet ja ärge suruge saeketast külje pealt.
- Vältige ülekoormamist.



#### HOIATUS!

- Paigaldage sobiv saeketas. Ärge kasutage tugevalt kulunud saekettaid. Tööriista maksimaalne pöörlemiskiirus ei tohi ületada saeketta oma.
- Ärge üritage lõigata väga väikesi töödetale.
- Laske saekettal vabalt lõigata. Ärge kasutage jõudu.
- Erine lõikamist laske mootoril saavutada täiskiirus.
- Veenduge, et kõik lukustusnupud ja fiksseerimishooavad on kinni.
- Ärge kasutage masinat ilma kaitsekateata.
- Ärge töstke masinat lauplaadist hoides.
- Kontrollige alati, et lauplaadis oleks sobiv pilu.
- Piirde asendi ja tüübi kontrollimiseks vadake alati joonist 47.

Ühendkuningriigi kasutajate tähelepanu juhitakse puutöötlemismasinaih käsitevatele 1974. aasta eeskirjadele ja nende hilisematele muudatustele.

### SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE (JOONIS 1)

Teie radiaalsae toitelülitil on mitmeid eeliseid:

- **Väljalülitusfunktioon:** kui tööriista elektritoide peaks mingil põhjusel katkema, tuleb lülitü taaskäivitada.
- **Mootori ülekoormuskaitse:** mootori ülekoormuse korral katkestatakse mootori toide. Sellisel juhul laske mootoril 10 minutit jahutada ja seejärel vajutage lähtestusnuppu.
- **Pidurisüsteem:** pärast väljalülitamist peatub piduriseade saeketta 10 sekundi jooksul.
- Lülitü paneb masina tööle ainult vajutamise ajaks.

Masina sisselülitamiseks vajutage käepidemel (b) rõhelist lülitit (a). Lülitü vabastamisel seiskub masin automaatselt.

### PROOVILÖIKE TEGERMINE (JOONIS 1)

1. Kui nurklöike riivi hoob (j) on rakendatud, lukustage nurklöike klambris hoob (k), nii et ketas oleks sirge 0° ristlöike asendis.
2. Langetage latt, kuni ketas on peaega lauplaadi vastas.
3. Asetage töödeldav detail piirde esiosa vastu.
4. Lülitage masin sisse ja langetage latt, et ketas saaks lõigata laua pinna madala soone.
5. Tömmake ketast enda suunas, nii et see lõikaks puidust piirdesse vertikalselle pilu ja läbitäks saetava detaili.
6. Viige ketas tagasi puhkeasendisse ja lülitage masin välja.
7. Kontrollige, et lõige oleks kõigil tasanditel täpselt 90°, ja vajadusel reguleerige.

### Põhilised saelöiked (joonised 45–53)



**HOIATUS!** Uue tera hambad on väga teravad ja vähivad olla ohtlikud.

### RISTLÖIKE TEGERMINE (JOONIS 45)

1. Seadke radiaallatt piirde suhtes täisnurga alla.
2. Fiksseerige nurklöike riivi hoob (j) 0° juures ja kinnitage nurklöike klambris hoob (k).
3. Langetage ketas.
4. Reguleerige sõrmekaitset (a2) nii, et see peaega riivaks detaili.
5. Kui lauplaadis pole pilu, lõigake see, nagu eespool kirjeldatud.
6. Hoidke detaili piirde vastas ja sõrmi tera trajektoorit kaugel eemal.
7. Lülitage masin sisse ning töömake ketas aeglaselt läbi piirde ja töödeldava detaili.
8. Viige ketas puhkeasendisse ja lülitage masin välja.

### NURKLÖIKED (JOONISED 46 JA 47)

1. Vabastage nurklöike riivi hoob (j) ja nurklöike klambris hoob (k).
2. Keerake latt nurgaskaalal soovitud nurga all.
3. 45° nurga seadmiseks vasakul või paremal rakendage nurklöike riivi hoob (j) ja lukustage see nurklöike klambris hoovaga (k).
4. Vahepealsete nurkade puhul kasutage ainult nurklöike klambris hooba.
5. Toimige samamoodi nagu ristlökamisel.

### KALDLÖIKED (JOONISED 45 JA 48)

1. Seadke latt 0° ristlöike asendisse.
2. Tööstke ketas laupiinast kõrgemale.
3. Vabastage kaldlöike klambris hoob (a3) ja töömake kaldlöike riiv (a4) välja.
4. Kallutage mootor kaldeskaalal (u) soovitud nurga all.
5. 45° nurga seadmiseks paremal rakendage kaldlöike riiv (a4) ja lukustage see kaldlöike klambris hoovaga (a3).
6. Vahepealsete nurkade puhul kasutage ainult kaldlöike klambris hooba.
7. Jätkake nagu vertikaalse ristlöike puhul.

### KOMBINEERITUD NURKLÖIGE (JOONIS 47)

See lõige on nurk- ja kaldlöike kombinatsioon.

1. Määrake soovitud kaldenurk.
2. Keerake latt soovitud nurklöike asendisse.
3. Jätkake samamoodi nagu nurklöigete tegemisel.

### HOOLDUS

Teie DeWALT elektroöriist on mõeldud pikajaliseks kasutamiseks ja selle hooldustarve on minimaalne. Et töörist teid piik aega korralikult teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt puhastada.

**MÄRKUS!** Mehaaniline pidur ei vaja hooldust.

**TÄHELEPANU!** Kui fikseeritud lauplaat ja piire on kulunud, vahetage need välja.



**HOIATUS!** *Vigastusoohu vähendamiseks lülitage seade välja ja eemaldaage vooluallikast enne tarvikute paigaldamist ja eemaldamist, seadistuste tegemist või remonti. Veenduge, et lülititi on väljalülitatud asendis.* Säädme otatamine käivitumine võib lõppeda vigastustega.



**HOIATUS!** Kui saeketas on kulunud, tuleb see asendada uue või teritatud kettaga.

### RULLIKLOPLIKU LAAGRILATI RÖÖBASTE REGULEERIMINE (JOONISED 49–52)

Kui rullikloplookli liigub kulgusunas, tuleb laagrid reguleerida.

1. Tömmake silda ettepoole lati rööbaste otsa ja hoidke seda paigal (joonis 49).
2. Avage kinnituskruid (a5) (joonised 50 ja 51).
3. Keerake kuuskuantsvõtmega veidi laagreid (a6), kuni kulgliikumine on neutraliseeritud (joonis 52).
4. Keerake kinnituskruid (a5) uesti kinni ja veenduge, et plakk liigub automaatselt puhkeasendisse.



### Määrimine

Teie elektroöriist ei vaja lisamäärimist.



### Puhastamine

Enne kasutamist kontrollige hoolega, kas saeketta ülemine kaitse, saeketta liikuv alumine kaitse ja tolmuemealdustoru töötavad korralikult. Jälgige, et laastud, tolm või detaili osakesed ei blookeeriks ühtki funktsiooni.

Töödetali osakesete kinnijäämisel saeketta ja kaitsmete vahel katkestage masina elektritoide ja järigile juhisidel, mis on toodud jaotises „**Saeketta paigaldamine**“. Eemaldaage kinnikiilunud tükid ja paigaldage uuesti saeketas.

## ESTI KEEL



**HOIATUS!** Mustuse kogunemisel ventilatsiooniavadesse ja nende ümber eemaldage mustus ja tolm põhkorpuselt kuiva surubhu abil. Kande selle töö tegemisel nõuetekohased kaitseprill ja tolmumask.



**HOIATUS!** Ärge kunagi kasutage tööriista mittemetallist osade puhasamiseks luhuseid ega muud kemikaale. Need kemikaalid võivad nimetatud osade materiale nõrgendada. Kasutage ainult vee ja neutraalse seobiga niisutatud lappi. Vältige vedelike satumist tööriista sisse; ärge kastke tööriista ega selle osi vedelikku.



**HOIATUS! Vigastuste ohu vähendamiseks** puhastage regulaarselt lauda.



**HOIATUS! Vigastuste ohu vähendamiseks** puhastage regulaarselt tolmu kogumissüsteemi.



## Tolmu eemaldamine



**HOIATUS!** Ühendage alati tolmu eemaldusseade, mis vastab asjakohtastele tolmu ka kokkupuudet reguleerivatele õigusaktidele. Ühendatud välisse süsteemi õhu liikumise kiirus peab olema  $20 \text{ m/s} \pm 2 \text{ m/s}$ . Kiirust mõõdetakse ühendustorus ühenduskoha juures, kui tööriist on ühendatud, kuid ei tööta.

## Transportimine (joonised 53 ja 54)

Masina transportimiseks tuleb saeplook ohutult lukustada. Võtke arvesse, et laud ei sobi masina ülestõstmiseks. Kasutage transportimiseks alati tõstukit (võib kasutada ka käsikahveltõstukit). Ohutuks tõstmiseks asetage kahvilharud jalgade alumiste rööbaste alla.

- Eemaldage kõik poldid, mis holavad masinat põrandale küljes.

**MÄRKUS!** Veenduge, et kahvlid on jaljade ja masina toetamiseks piisavalt pikad.

- Asetage kahveltõstuki harud seadme tagant üleni rööbaste alla, nagu näidatud joonisel 53, et seadme raskus jaguneks ühtlaselt. Vältige kokkupuudet tolmu renni ja peakilbiga. Joonisel 54 kujutatakse seadme teisaldamist käsikahveltõstukiga.

## Valikulisid lisatarvikud



**HOIATUS!** Kuna muid tarvikuid peale DeWALTi pakutavate ei ole koos sellega testitud, võib nende kasutamine koos selle tööriistaga olla ohutlik. Kehavigastuste ohu vähendamiseks tuleb selle seadmega kasutada ainult DeWALTi soovitatud tarvikuid.

Sobilike lisaseadmete kohta küsige teavet müüjalt.

Soovitavat saetakse DW721 / DW722 – DT4303

## Keskkonnakaitse



Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmega.

Kui kunagi peaks selguma, et teie DeWALTi toode on muutunud kasutusks vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.



Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine võimaldab materjale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab tooraine puudust.

Kohalikud eeskirjad võivad nõuda elektroonikajäätmete eraldamist olmejäätmest ning nende viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.

DeWALT pakub võimalust DeWALTi toodete tagasisõitmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutuse lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditoökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud remonditoökaja leidmiseks võite pöörduda DeWALTi kohaliku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. DeWALTi volitatud remonditoökodade nimikirja ning müügijärgse teeninduse üksikasjad ja kontaktandmed leiate ka järgmiselt internetaadressilt:

[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## GARANTII

DeWALT on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub selle toote professionalsetele kasutajatele erakordset garantii. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi professionaalse kasutajana või teie seaduslike õigusi mitteprofessionalse erakasutajana ega piira neid kuigi. Garantiit kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vaba kaubanduspriirkonnas.

### - 30-PÄEVANE RISKIVABA RAHULOLU GARANTI -

Kui te pole oma DeWALTi tööriista tööga mingil põhjusel täielikult rahul, tagastage tööriist 30 päeva jooksul koos originaalsoadega kohta, kust te selle ostsite, ja teile tagastatakse kogu tööriista eest makstud summa. Toode peab olema normaalselt kulunud ja esitada tuleb ostukviitung.

### - ÜHEAASTANE TASUTA HOOLDUSE LEPING -

Kui teie DeWALTi tööriist vaja hooldust või remonti, on teil 12 kuu jooksul pärast ostukuu pääeva õigus saada üks hooldus tasuta. See viiakse läbi tasuta DeWALTi volitatud hooldusesinduses. Esitada tuleb ostukviitung. Sisaldab tööjökulused. Välja arvatud tarvikud ja varuosad, kui need ei ole garantitiigil hõlmatud.

### - ÜHEAASTANE TÄISGARANTI -

Kui teie DeWALTi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates ostukuu päävest materjali- või tootmisdefekt, vahetab DeWALT omal äranägemisel kõik defektsed osad või seadme välja, kui on täidetud järgmiselt tingimused.

- Toodet ei ole väärkasutatud.
- Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist.
- Voolitamata isikud ei ole üritanud toodet remontida.
- Esitatatakse ostudokument.
- Toode tagastatakse koos kõigi algsete komponentidega.

Kui soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole, leidke lähim DeWALTi volitatud remonditoökoda DeWALTi kataloogist või võtke ühendust DeWALTi kohaliku esindusega sellest kasutusjuhendist toodud aadressil. DeWALTi volitatud remonditoökodade nimikirja ning müügijärgse teeninduse täielikud andmed leiate järgmiselt internetaadressilt:  
[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

# RADIALINIS PJŪKLAS

## DW721KN, DW722KN

### Sveikiname!

Jūs pasirinkote „DeWALT®“ elektrinį pjūkį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus gaminių tobulinimo ir naujovių „DeWALT®“ yra vienas iš patikimiausių profesionalių elektros pjūkių naudotojų partnerių.

### Techniniai duomenys

	DW721KN	DW722KN
Galios ivestis	W	2 000
Galios išvestis	W	1 580
Tipas		3 2
Išampa	V	a230
Disko skersmuo	mm	300
Disko aṅga	mm	30
Ašies skersmuo	mm	20
Apsukos be apkrovos, 50 Hz	min. <sup>-1</sup>	3 000
Apsukos su apkrova, 50 Hz	min. <sup>-1</sup>	2 760
Apsukos be apkrovos, 60 Hz	min. <sup>-1</sup>	3 600
Apsukos su apkrova, 60 Hz	min. <sup>-1</sup>	3 380
Pjūvio gylis 90° kampu	mm	90
Maks. skersinio pjūvio pajęgumas 0° kampu	mm	507
Maks. ištržyto pjūvio pajęgumas 45° kampu	mm	342
dešininis	mm	172
kairinis	mm	172
Pjūvio gylis 45° kampu	mm	60
Maks. skersinio pjūvio pajęgumas 0° kampu	mm	507
Maks. ištržyto pjūvio pajęgumas 45° kampu	mm	247
dešiniris	mm	272
kairinis	mm	272
Bendrieji matmenys (su stovu su kojomis)	cm	176 x 122 x 77 176 x 122 x 147
Dulkų ištraukimo adapteris	mm	100
Rekomenduojamos dulkų ištraukimo vertės		
Oro srauto sparta jungties taške	m/s	20
Tūrinis srautas	m <sup>3</sup> /h	500
Vakuumas jungties taške	PA	5 000
Dulkų ištraukimo anga	mm	100
Skerspjūvio plotas	cm <sup>2</sup>	78,5
Dulkų ištraukimo anga	mm	40
Skerspjūvio plotas	cm <sup>2</sup>	12,6
Svoris	kg	115
Automatinio diskso sustabdymo trukmė		<10 sek.
Darbinis ciklas	min.	1 / 3
Apsaugos laipsnis	IP5X	IP5X
Bendras vibracijos dydis (triolio vektorius suma) nustatytas pagal EN 61029-1:		
L <sub>WA</sub> (garso slėgis)	dB(A)	96,5
K <sub>WA</sub> (garso slėgio paklauda)	dB(A)	3,0
L <sub>WA</sub> (garso galia)	dB(A)	109,5
K <sub>WA</sub> (garso galios paklauda)	dB(A)	3,3
Bendras vibracijos dydis (triolio vektorius suma) nustatytas pagal EN 61029-1:		
Vibracijos emisijos vertė a <sub>H</sub> =	m/s <sup>2</sup>	2,0
Paklauda K =	m/s <sup>2</sup>	1,5
		1,5

**PASTABA.** Šie emisijos lygio rodiklio nebūtinai reiškia saugų darbinį lygi. Nors egzistuoja tam tikra koreliacija tarp emisijos ir poveikio lygiui, šiu duomenų negali patikimai naudoti, siekiant nustatyti, ar reikia imtis papildomų atsargumo priemonių. Tarp faktinių poveikio darbininkams lygių lemiančių veiksnių – darbo patalpos charakteristikos ir kiti triukšmo šaltiniai, pvz., įrenginių skaičius ir kiti netoli ese vykstantys procesai. Be to, leistinas poveikio lygis atskirose šalyse gali būti nevienodas. Vėl dalto čia pateikiama informacija leidžia įrenginiu naudotojui geriau ivertinti kylančius pavojus ir riziką.

#### Saugikliai:

Europos naudotojams	230V pjankiai	16 A, elektros tinklė
	400V pjankiai	16 A, vienai fazei

### Apibrėžtys. Saugos rekomendacijos

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno signalinio žodelio griežtumą. Perskaitykite ši naudotojo vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.



**PAVOJUS.** Nurodo kylančią pavojingą situaciją, kurios neišvengi



**ISPĖJIMAS.** Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios



neišvengi galite žuti arba rūpti



**ATSARGIAI.** Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios

neišvengi galima nesunkiai arba vidutiniškai susizalo.



**PASTABA.** Nurodo su susizalojimu nesusijusią situaciją, kurios

neišvengi galima apgadinti turą.



Reiškia elektros smūgio pavojų.



Reiškia gaisro pavojų.



Reiškia ašturius kraštus.

### EB atitikties deklaracija

#### MAŠINŲ DIREKTYVA



#### RADIALINIS PJŪKLAS

#### DW721KN, DW722KN

„DeWALT®“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti skirsnyje „**Techniniai duomenys**“, atitinka:

2006/42/EB, EN 1870-17:2007.

Šie gaminiai taip pat atitinka direktyvas 2014/30/ES ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į DeWALT® nurodytu adresu arba žr. vadovo nugarėlėje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašės asmuo yra atsakingas už techninės bylos parengimą ir pateikia šią deklaraciją „DeWALT®“ vardu.

Horst Grossmann

Technikos viceprezidentas

„DeWALT®, Richard-Klinger-Straße 11,

D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)

2014-08-27



**ISPĖJIMAS!** Siekdami sumažinti susizaidimo pavojų, perskaitykite šį vadovą.

## Bendrosios saugos instrukcijos



**ISPĖJIMAS!** Kai naudojate elektrinius įrankius, laikykites būtinujų saugos atsargumo priemonių (iskaitant toliau nurodytus), kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ir susižalojimo pavojų.

Prieš bandydamis naudoti šį gaminių, perskaitykite visas šias instrukcijas ir išsaugokite šį vadovą.

### IŠSAUGOKITE ŠĮ VADOVĄ ATEIČIAI

#### 1. Užtikrinkite darbo vietas svarą.

Netvarkingos vietas ir darbastalai gal turi susižalojimo pavojų.

#### 2. Atsižvelkite į saugas darbo vietoje.

Saugokite įrankį nuo lietaus. Nedirbkite šiuo įrankiu drėgnose vietose arba drėgna aplinkoje. Darbo vieta turi būti gerai apšviesta (250–300 luksų). Nenaudokite įrankio tose vietose, kuriose kyla gaisro arba sprogimo pavojus, pvz., jei patalpoje yra liepsniųjų skytių ar duju.

#### 3. Apsisaugokite nuo elektros smūgio.

Stenkites neleisti prie žeminti paviršių (pvz., varmaziū, radiatorius, viryklių ir šaldytuvą). Naudojant šį įrankį ekstremaliosis slygiomis (pvz., esant dideliam oro drėgnumui, kai darbo metu susidaro metalo dražlių ir pan.), elektros saugų galima pagerinti naudojant izoliacinių transformatorių arba (FI) žemintinį jungtuvą.

#### 4. Neleiskite artyn pašalinį žmonių.

Neleiskite su darbu nebusiūsimi asmenims (ypač vaikams) liesti įrankio arba išgimino kabelį ar neleiskite jų į darbo vietą.

#### 5. Prieš padedami į vietą, išjunkite įrankius.

Jei įrankio nenaudojate, ji reikia laikyti sausoje, saugiai užrakintajoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

#### 6. Nespauskite įrankio per jėgą.

Tinkamu elektriniui įrankiui darbą atliksite geriau, saugiau – tokiu tempu, kuris buvo numatytas jų kuriant.

#### 7. Naudokite tinkamą įrankį.

Nenaudokite mažų įrankių ir priedų darbams, kuriems atlikti reikia galingų įrankių. Nenaudokite įrankius tik pagal numatytają naudojimo paskirtį; pvz., nenaudokite diskinių pjūklų medžių šakoms geneti arba rastams pjauti.

#### 8. Tinkamai apsirenkite.

Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalyų, nes juos gali jutraukti judančios dalykai. Dirbant lauke, rekomenduojama avėti batus neslidžiausiai padės. Dėvėkite apsauginius galvos dangalus, po kuriais galima būtų paslėpti ilgus plaukus.

#### 9. Naudokite apsaugos priemones.

Visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Jei atliekate tokius darbus, kuriuos dirbant kyla dulkų ar išmetama pjauamas medžiagos dalelių, dėvėkite antveidži arba dulkų kaukę. Jei šios daleles galetų būti gana karštos, dėvėkite šilumai atsparią prijūstę. Visuomet dėvėkite ausų apsaugos priemones. Visuomet dėvėkite apsauginių šalmų.

#### 10. Prijuokite dulkų ištraukimo įrenginių.

Jei pateiktos priemonės dulkų ištraukimo ir surinkimo prijungimui, būtinai jas prijuokite ir tinkamai naudokite.

#### 11. Saugokite kabelį.

**Niekada netemptkite už kabelio, norédami atjungti ji nuo elektros lizdo.** Kabelį laikykite atokiai nuo šilumos Šaltinių, alyvos ir aštrijų krastų. Niekada neneškite įrankio už kabelio.

#### 12. Prirtvirtinkite ruošinį.

Kur įmanoma, ruošinį suspauskite veržikliais arba spaustuvais. Taip saugiau nei laikyti į rankomis, be to, galėsite abiems rankomis laikyti įrankį.

#### 13. Nesiekipte per tolli.

Visuomet stovėkite tvirtai ir išlaikykite pusiausvyrą.

#### 14. Kruopščiai prižiūrėkite įrankius.

Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs, tada jie veiks geriau ir saugiau. Vadovalkės nurodymais, kaip tepti ir keisti priedus. Reguliariai tikrinkite įrankius ir, jei jie sugestų, atiduokite įgaliotajam priežiūros servisui, kad suremontuotų. Rankenos turi būti sausos, švarios, neylaujančios ir netepaluotos.

#### 15. Atjunkite įrankius.

Atjunkite įrankius nuo mačinimo tinklo, jei jų nenaudojate, prieš atlikdami priežiūros darbus ir keisdami priedus, pvz., pjūklų geležes, antgalius ir peilius.

#### 16. Išimkite reguliavimo raktus ir veržiaračius.

Prieš pradēdami naudoti įrankį, išpraskite patikrinti, ar nuo jo nuėmėte visus reguliavimo raktus ir veržiaračius.

#### 17. Venkite atsiklinčio įrankio išjungimo.

Nereikite įrankio uždegti prieš ant jo jungiklio. Prieš išjungdami įrankį į elektros lizdą, patikrinkite, ar jungiklis yra išjungimo padėtyje.

#### 18. Naudokite darbulauke tinkamus išgimimo kabelius.

Prieš pradēdami naudoti įrankį, patikrinkite, ar nepažeistas išgimimo kabelis. Jei reikia, pakelskite jį nauju. Naudojant darbulauke tinkamus išgimimo kabelius, sumazėja elektros smūgio pavojus.

#### 19. Būkite budrūs.

Žiūrėkite, ką darote. Vadovalkės sveika nuovoka. Nenaudokite šio įrankio, jei esate pavargę arba apsaugę nuo vaistų ar alkoholio.

#### 20. Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalių.

Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite įrankį bei maiitimino kabelį ir įsitikinkite, kad viskas veikia tinkamai. Patikrinkite, ar nėra išsidėsinusi arba užstrigusiu judančiu daliu, ar nėra sudegusiu daliu, sugadintų apsaugų ar jungiklių arba kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos elektro įrankio veikimui. Apsaugas ar kita sugadinta dalis turi būti tinkamai pataisita arba paleista įgaliotajame serviso centre arba kaip nurodyta šiamne naudotojo vadove. Pažiūstus arba defektinius jungiklius reikia pakeisti įgaliotajame servio centre. Jei jungikliu nepavyksta jungti ar išjungti įrankio, šiuo naudotis negalima. Niekumet nebandykite remontuoti patys.

**ISPĖJIMAS!** Naudojant šiamne vadove nerekomenduojamus papildumus įtaisus ar priedus arba naudojant įrankį ne pagal pasirinktį, gal gilių pavojus susidžiatoti.

#### 21. Įrankių leidžiamā remontouti tik kvalifikuotiesiems asmenims.

Šis elektrinis įrankis attinkta visas aktualias saugos taisykles. Remonto darbus turėtų atlikti tik kvalifikuoti asmenys, naudodami originalias atsarginės dalis. Priėsingų atveju gali kilti didelių pavojus naudotojui.

### Papildomos saugos taisykles naudojant radialinį pjūklą

• Apsaugokite elektros grandinę tinkamu saugikliu arba jungtuviu.

• Pasirūpinkite, kad atraminiai alkūnės takeliai ir ritininės galvos mazgo guoliai būtų švarūs ir netepaluoti.

• Prieš išjungdami pjūklą, įsitikinkite, kad kreiptuvas nustatytas į tinkamą padėtį. Diskas neturi liesti medžiagos, kol pjūklas nepradėtas trauktui už rankenos.

• Visada nustatykite pirštų apsaugą taip, kad jis prieity virš fiksuojato kreiptuvo arba būtų 3 mm virš plynamios medžiagos paviršiaus (kas aukščiau).

• Reguliariai tikrinkite sureguliuavimo tikslumą ir pagal poreikį pakoreguokite.

• Įsitikinkite, kad diskas sukaši reikiama kryptimi, ojo dantukai nukreipti link kreiptuvo.

• Prieš pradēdami dirbtį, pasirūpinkite, kad visos veržikliai rankenos būtų tvirtai užveržtos.

• Niekumet neleiskite įrenginiui veikti be sumontuotų visų apsaugų.

• Kai nenaudojate įrenginį, visiškai uždenkite pjovimo diską apsaugu.

• Kai įrenginį nenaudojate, ketinate keisti diskus arba vykdyti techninės priežiūros darbus, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

• Visada naudokite tinkamus ir gerai pagalpastus pjovimo diskus, pagamintus pagal EN847-1. Priekinis kampus turi būti +/- 5 mm.

• Niekažda nenaudokite pjovimo diskų, kurių maksimalios pažymėtos apskukos mažesnės nei ašies apskukos.

• Nenaudokite HSS (greitapjovio plieno) pjovimo diskų.

• Rekomenduojamas pjovimo disko skersmuo nurodytas techniniuose duomenyse.

• Negalima nieko išsprausi į variklio ventiliatorių, norint sulaišyti variklio veleną.

• Prieš pradēdami naudoti, įsitikinkite, kad tinkamai veikia apsaugai, stabdys, automatinio gržinimo ir užrakinimo įtaisai. Nenaudokite įrenginį, jei šie įtaisai defektiniai.

• Pjaudami apvalų ruošinį, BŪTINAI nenaudokite tinkamą laikiklį arba prizmę, kad ruošinys nesisuktu.

• Pjaudami nenaudokite per daug jėgos. (Jei variklis pradės strigti arba visiškai sustos, jis gali būti rūmati apgaudintas.) Palaukitė, kol variklis pasiekis maksimalius apskukas ir tik tada pradėkite pjauti.

• Nekelkite įrenginio už darbastalio.

• Nepjaudkite duoduju metalų, spalvotųjų metalų ir mūro.

• Netepirkite besisukančio pjovimo diskų.

- Kai pjūklas prijungtas prie energijos šaltinio, niekada nelaikykite rankų piovimo disko srityje.
- Naudodami įrenginį, nesekite aplink pjūklą ar už jo.
- Pjaudami nekiškite rankų arčiau nei 150 mm atstumui nuo piovimo disko.
- Nenaudokite apgaudintą arba iutraukusį piovimo diską.
- Jei kreiptuvas pažeistas ir (arba) neužtikrina tinkamos atramos, pakeiskite jį. Kreiptuvą būtina keisti peridiskai.
- VISADA dirbkite saugiai. Radialinių pjūklų reikia pritvirtinti prie grindų 8 mm skersmens varžtai, kurių ilgis siekia bent 80 mm.



**ISPĖJIMAS!** Pjaunant apvalų ruošinį būtina užfiksuoti laikikliai, kad nesisuktu.

- Nenaudokite įrenginio vietoje, kur temperatūra gali nukristi žemiau  $-5^{\circ}\text{C}$  arba viršyti  $40^{\circ}\text{C}$ . Tinkama temperatūra yra  $20^{\circ}\text{C}$ .
- Operatoriams turi būti paaiškinta apie triukšmo poveikio veiksnius (pvz., mažesnio triukšmingumo piovimo diskų naudojimas ir įrenginio techninė priėžiūra). Būtina pranešti apie įrenginį trūktis vos tas apytikis (išskaitant apsaugus ir piovimo diskus). Užtikrinkite, kad operatorius būtų tinkamai kvalifikotas ekspluoatuoti, reguliuoti ir dirbti su įrenginiu.
- Pjaudami medieną, prijunkite įrenginį prie dulkių surinkimo įtaiso. Visuomet įvertinkite veiksnius, kurie turi įtakos dulkių poveikiu, pvz.:
  - apdirbamus medžiagos tipą (pjaunant medienos drožlių plokštęs, kyla daugiau dulkių nei pjaunant medieną);
  - tinkamą piovimo disko suregulavimą;
  - užtikrinkite, kad būtų tinkamai nustatyta vietos dulkių ištraukimo sistema, galutiniai, slėpinčiai ir išmetimo kanalai.
- Vykdydami įrenginio priėžiūros darbus, tvarkydami šiurkščius ruošinius arba keisdami piovimo diskus, būtina mūvėkite darbinės pirštines.
- Jei, laisvai suktant diskų, nutrūktų elektros tiekimas, nedelsdami ateiksite rankeną ir įsitikinkite, kad pjūklas gali automatiškai grįžti į laikymo padėtį.



**ISPĖJIMAS!** Defektinius elektros laidus būtina nedelsiant pakeisti.



**ISPĖJIMAS! Siekdamis sumažinti pavojų susizalojti, prieš įrengamini ir nuimamini priedus, prieš reguliuodami, keisdami sranką arba atlikdami remonto darbus, išjunkite įrenginį ir atjunkite ji nuo maitinimo šaltinio. Įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje. Atstikinkite paleidus įrenginį, galima susizalojti.**

- Praneškite apie gedimą ir tinkamai pažymėkite įrenginį, kad sugedusių įrenginių nesinaudotų kitai žmonės.
- Jei piovimo diskas pjaunant užblokuojamas dėl netinkamos tiekimo jėgos, išjunkite ir atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo. Patraukite nuo įrenginio ir atjunkite, kad piovimo diskas juda laisvai. Junkite įrenginį ir pradėkite naują piovimo veiksmą, sumažinę tiekimo jėgą.

## Liekameji pavojai

Naudojant radialinius pjūklus, kyla šie pavojai:

- Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų liekamujų pavojų išvengti neįmanoma.
- Kyla šie pavojai:
- susizalojimai prisileitus prie besisukančių dalių;
  - klausos pablogėjimas;
  - nelaimingų atstikimų pavojai, kuriuos kelia neuždengtos besisukančios piovimo diskų dalys;
  - susiseidimo pavojus keičiant pjūklą;
  - pirštų suspaidimo pavojus atidarant apsaugas;
  - sveikatai kylančios pavojai, išvėpus dulkių, kurios susidaro pjaunant medieną, ypač – qžuola, beržą ir MDF plokštęs.

## Ant įrankio esantys ženkli

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Prieš naudojimą perskaitykite naudotojo vadovą.



Naudokite ausų apsaugos priemones.



Dėvėkite akių apsaugos priemones.



Jei elektros kabelis būtų pažeistas, nedelsdami atjunkite kištuką nuo elektros šaltinio.



Prieš pradēdami bet kokius reguliavimo, bendrosios arba techninės priėžiūros darbus, būtinai atjunkite kištuką.

## Pakuotės turinys

Pakuotėje yra:

- Iš dalies surinktas radialinis pjūklas
- Staljuostės (1 dešinioji, 1 kairioji)
- Kreiptuva (1 dešininis, 1 kairinis)
- Stalo tēsiniai (1 dešininis, 1 kairinis)
- Dulkų gaubtas
- Dėžė, kurioje yra:

- 1 Stovas su kojomis  
(4 kojos, 4 skersiniai bėgeliai, 24 M8 x 16 varžtai, 24 M8 veržlės ir 48 D8 plokštosių poveržlės)

1 Tvirtinimo detalių pakete yra:

- 1 Raktas, 10 / 13 mm

- 1 Raktas, 22 mm

- 1 Movinis veržliaraktis, 13 mm

- 5 Šešiabriaunių raktai (vienas 3, 4, 5 mm) (du 6 mm)

- 1 Aukščio reguliavimo sukamoji rankena

- 1 M4.2 x 16 kryžminis sraigtas

- 4 stalo plėtimo atrimos

19 M8 x 25 varžtų

19 D8 plokštelių poveržlių

19 M8 veržlių

1 Guminis intarpas

6 Medinių intarpai

3 M8 x 16 sraigtagai

3 D8 poveržlės

1 Naudotojo vadovas

1 Brėžinio išlotinė

• Patikrinkite, ar gabentino metu įrankis, jo dalys arba priedai nebuvu sugadinti.

• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiojai perskaityti ir suprasti šį vadovą.

## Aprašymas (1 pav.)



**ISPĖJIMAS!** Niekada nemodifikuokite elektrinio įrankio arba kurios nors jo dalies. Kitap galite patirti turtinę žalą arba susizalojti.

a. Jungiklis / išjungiklis

b. Rankena

c. Priekinis apsaugas

d. Apatinis apsaugas

e. Fiksuoantis stalvirsis

f. Skersiniai bėgeliai

g. Koja

h1. Kairysis kreiptuvas (mažasis)

h2. Dešinysis kreiptuvas (didysis)

i. Dulkų gaubtas

j. Istrėžojo pūjimo sklaščio svirtis

k. Istrėžojo pūjimo veržliklio svirtis

l. Aukščio reguliavimo sukamoji rankena

m. Radialinė alkūnė

n. Galutinis dangtelis

o. Kabelis

p. Dulkų išleidimo anga

q. Jungo mazgas

## Lietuviai

- r. Variklis
- s1. Kairioji staljuostė
- s2. Dešinioji staljuostė
- t1. Kairysis stalos tēsinys
- t2. Dešinysis stalos tēsinys
- u. Nuoząžmijojo pjūvio skalė
- v. Ritininės galvos mazgas
- w. Dingus įtampai atjungiamas jungiklis
- x. Elektroninė valdymo dėžutė

### NAUDOJIMO PASKIRTIS

Radialinis pjūklas suprojektuotas profesionalų medienos apdirbimo darbams. Ši tikslui įrenginių galima lengvai ir greitai nustatyti skersiniams, nuožambiesiems ir ištakiesiems pjūviams atlikti. Siekiant optimalios saugos, visi pagrindiniai valdymo elementai turi slėksių ir užrakinimo įtaisą. Taip pat žr. trumpają diagramą, pateikiama skirsnio pabaigoje. Šis pjūklas suprojektuotas 300 mm skersmens pjovimo diskams karbidiniais galukais.

**NENAUDOKITE** drėgnoje aplinkoje arba šalia liepsnių skyčių ar dujuų.  
Šis radialinis pjūklas yra profesionalių elektrinės įrankių.

**NELEISKITE** vaikams liesti šio įrankį. Jei ši įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prizūrėti.

- Šis gaminis nesirksta naudoti menkesnių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenims (išskaitant vaikus) arba asmenims, kurieks trūksta patirties, žinių arba jūdžių, nebent juos prizūrėtu už jų saugą atsakingas asmuo. Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.

### Elektros sauga

Elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio įtampa. Visada patirkrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklius plokštéléje nurodytą įtampą.

Jei būtų pažeistas maitinimo kabelis, jis reikia pakeisti specialiai paruoštu kabeliu, kuri galima išsigyti „DEWALT“ seržine.

### Maitinimo kištuko keitimasis (tik Jungtinei Karalystei ir Airijai)

#### TIK VIENFAZIS

Jei reikia sumontuoti naują maitinimo kištuką:

- Saugiai išmeskite senąjį kištuką.
- Rudą laidą prijunkite prie naujo maitinimo kištuko srovės kontakto.
- Mėlyną laidą junkite prie neutralaus įvado.
- Žalią / geltoną laidą prijunkite prie žemėminio kontakto.



**ISPĖJIMAS!** Vadovaukitės montavimo instrukcijomis, pateikiomomis su aukštose kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis 13 A.



**ISPĖJIMAS!** Šis gaminis turi būti įremintas. Visada patirkrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklius plokštéléje nurodytą įtampą.

Jei reikia sumontuoti naują CEE 16 A pramoninį kištuką, susisiekite su kvalifikuotu elektriku.

### Ilginimo kabelio naudojimas

Ilginimo kabelio reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina. Prieinės ilginimo kabelio, naudokite tik sertifikuotą ilginimo kabelį, kurio galia atitinka šio įrankio galia (žr. **Techninių duomenys**). Jei naudojate kabelio ritę, būtinai iki galo išvinokite kabelį. Maksimalus kabelio ilgis: 30 m.

#### VIEINFASIAI |RENGINIAI|

Naudokite patvirtintą 3 laidų ilginimo kabelį, kurio galia atitinka šio įrenginio galią (žr. **Techninių duomenys**). Minimalus laidininko skerspjūvio plotas: 1,5 mm<sup>2</sup>.

#### TRIFAZIAI |RENGINIAI|

Jstikrinkite, kad kabelio gale sumontuotas CEE 16 A pramoninis 5 poliuji kištukas / jungiamoji mova (neutralus kontaktas turi būti prijungtas), atitinkanti IEC 60309.

### Įtampos kryčiai

Dėl momentinių stovės stiprio šuolių susidaro įtampos kryčiai. Kilus nepalankioms elektros tiekimo sąlygoms, gali būti apgaudinta kita įrankia.

Jei sistemos elektros tiekimo pilnuitinė varža nesiekia 0,25 Ω, trukdžių kilti neturėtu.

Su šiuo įrenginiu naudojami lizdai turi turėti inertinių charakteristikų 16 A saugiklį.

## SURINKIMAS IR REGULIAVIMAS



**ISPĖJIMAS!** Siekdami sumažinti pavoju susizaloti, prieš įrengdami ir nuimdami priedus, prieš reguliuodami, keisdami sarašą arba atlikdami remonto darbus, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Jungiklis būtinai turi būti ĮSUNGIMO padėtyje. Netyčia įjungus galima susizieisti.



**ISPĖJIMAS!** Siekiant pjūklu optimalaus veikimo, itin svarbu laikytis tolesnėse pastraipoje aprašyty procedūrų.

### Sąranka

#### AUKŠČIO REGULIAVIMO SUKAMOSIOS RANKENOS MONTAVIMAS (1, 2 PAV.)

1. Prisukite aukščio reguliavimo sukamają rankeną (l) kryžminiu sraigtu.

**PASTABA.** Kad būtų galima nustatyti aukštį, gali reikėti pastumti automatinio gražinimo alkūnę.

2. Pakelkite aukščio reguliavimo sukamają rankeną pakankamai aukštai, kad po varikliui susidarytų tarpas įvairiems elementams išimti.

#### STOVO SU KOJOMIS SURINKIMAS (1, 3 PAV.)

Stovo su kojomis komponentai ir tvirtinimo detales supakuotos atskirai.

1. Ištraukite visas dailis iš pakuočių.

2. Užraunkite alkūnę įstrižojo pjūvio veržiklio svirtimi (k).

3. Atsargiai išverskite įrenginį iš padéklo, kad kolonus galinė dalis atsiremtų į grindis.

4. Po stalo (3 pav.) kraštu pakiskite medinę kaladę (y).

5. Surinkite kojas (g), naudodami pateiktas veržles, varžtus ir plokščiasias poveržles (kaip parodyta).

**PASTABA.** Nepriveržkite.

6. Sumontuokite skersinius bėgelius (f) (3 pav.).

7. Gerai priveržkite visas tvirtinimo detales.

8. Nustatykite įrenginį stačiai.

**SVARBU.** Įrenginiui pakelti ir nuleisti paprašykite pagalbos.

#### IRENGINIO TVIRTINIMAS (1, 4 PAV.)



**ISPĖJIMAS!** Įrenginys visada turi būti lygus ir stabilus.

1. Perkelkite įrenginį į reikiama vietą. Žr. skirsnį **Transportavimas**, pateikiama skrydžiai.

2. Stove su kojomis esančios siauras kiaurymės (kk) skirtos pritrivinti įrenginį prie grindų. Naudodami šias kiaurymės kaip šablona, išgręžkite bent 75 mm gylio 10 mm skersmens kiaurymės.

3. Po kojų ir grindų kiaurymės ikiškite ankerinius varžtus (a7) su poveržlėmis (a8) ir siel tiek užsuktimis veržlėmis (a9).

**PASTABA.** Naudokite FAZ II 10/10 ankerinius varžtus (isigyjami atskirai).

4. Priveržkite veržlę (a9).

#### AUTOMATINIO GRAŽINIMO ĮTAISO MONTAVIMAS (1, 5–10 PAV.)

1. Automatinio gražinimo įtaisas būna iš dalies surinktas, kaip parodyta 5 pav.

2. 6 mm šešiabriaunių raktu iš dalies atskukite automatinio gražinimo įtaiso fiksavimo sraigta (z), kad leistumėte suktis automatinio gražinimo sistemai (6 pav.).

3. Atralinkite ir pajudinkite galvą (7 pav.).

4. Pasuksite automatinio gražinimo įtaisą. Ikiškite antrajį sraigtą (aa).

**PASTABA.** Nepriveržkite (8 pav.).

5. Nustatykite automatinio gražinimo įtaisą, patirkindami, ar tinkamai suligiuotas su ritinės galva (v) (1, 9 pav.).

6. Jungo eigos stabdiklis turi būti nustatytas taip, kad jungo mazgo guolių neatsitrenktų į galinį guolių vagelių ribotuvą. Nustatykite eigos stabdiklį (bb), kad guminis stabdiklis (cc) remtusi į galinę išilginio pjūvio užrakto korpuso dalį (10 pav.).



**ISPĖJIMAS!** Galva visada turi būti užrakinta laikymo padėtyje.

7. Priveržkite visus sraigtus.

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus kreipkitės į savo įgaliotajį atstovą.

**STALO TĘSINIO MONTAVIMAS (1, 11–18 PAV.)**

- Naudodami M8 x 25 varžtus, sumontuokite dvi stalos tēsinio atramas (dd) abiejose fiksuočioje stalviršio (e) pusėse (11 pav.).
- Nustatykite stalos tēsinį (l) ant stalos tēsinio atramos (12 pav.). Pakartokite tą patį su kitu stalos tēsiniu.
- Patikrinkite, ar stalos tēsiniai yra vienam lygyje su fiksuočiu stalviršiu, ir gerai priveržkite varžtus.



**ISPĖJIMAS!** Stalo tēsiniai ir fiksuočiai stalviršis TURIMI būti vienam lygyje.

- Ikiškite 3 sprauselius į mažajai kairiųjų kreipuvą (h1) ir dar 3 sprauselius į didžiųjų dešinijų kreipuvą (h2) (1, 13 pav.).
- Sulygiuočiai kairiųjų kreipuvu sprauselius su kairiosios pusės kiaurymėmis fiksuočiai stalviršyje ir gerai suspauskite kartu (14 pav.).
- Pakartokite tą patį su dešiniuoju kreipuvu.
- Sulygiuočiai galinė kairiųjų staljuostę (s1) su kairiųjų kreipuvu sprauseliais ir gerai suspauskite kartu (15 pav.). Moviniu veržlaišarkčiu (16 pav.) priveržkite stalos veržiklį (ee).
- Ikiškite M8 x 25 varžtus ir D8 poveržlę į galinę kairiųjų staljuostę ir gerai priveržkite (17, 18 pav.).
- Pakartokite tą patį su galine dešiniuju staljuoste.

**DULKIŲ GAUBTO MONTAVIMAS (19, 20 PAV.)**

- Sumontuokite dulkių priedavą kolonus pagrindo galinėje dalyje.
- Ikiškite 3 M8 x 16 varžtus ir D8 poveržles į dulkių priedavą ir pagrindo kiaurymes.
- 13 mm moviniu veržlaišarkčiu ir atviruoju veržlaišarkčiu gerai priveržkite 3 M8 veržles.

**KABELIO ATRAMOS MONTAVIMAS (21, 22 PAV.)**

- Išsukite kryžminį sraigą (ff).
- Sumontuokite kabelio atramu (gg) ir prisukite kryžminį sraigą.
- Nuimkite ant alkūnės esančius kabelio spaustukus (hh, ii) ir užfiksuočiai jais kabelį.



**ISPĖJIMAS!** Išsitinkite, kad alkūnė gali judėti horizontaliai ir vertikaliai.

**ELEKTRONINĖS VALDYMO DĒZUTĖS MONTAVIMAS (23 PAV.)**

Prie maitinimo kabelio prijungta elektroninė valdymo dēzutė (x), kurioje įrengtas dingus įtampai atjungiamas jungiklis (w), jungtuvas ir apsauga nuo variklio perkrovos su automatinio nustatymu iš naujo funkcija.

- Atsukite veržles nuo sraigų (jj), kyšančių iš dežutės galinės dalies (x).
- Pridėkite dēzutę prie stalos remo galinės dalies, kairiau nuo kolonus pagrindo, ir ikiškite sraigus į atitinkamas kiaurymes.
- Užsukite veržles ant sraigų galų ir priveržkite.

**POJIMO DISKO MONTAVIMAS (24–33 PAV.)**

- Išsitinkite, kad alkūnė nustatytu 0° padėti, ir pakelkite alkūnę (m) į viršutinę padėtį (24 pav.).
- Istatykite vieną 6 mm šešiabriaunį raktą į variklio ašį, o kitą – į pajovimo disko sraigą (25 pav.). Pasukite pajovimo disko sraigą (ll) pagal laikrodžio rodyklę, kad jų išsukumeitumė ir nuimtumėte išorinę jungę (mm) (26 pav.).
- Nuimkite pajovimo disku nuo ašies ir istatykite į pajovą (nn) stalo kreipuvę. Pajovimo disko dantukai **NETURI** liestis su ašimi (27, 28 pav.).
- Atrankite galvą ir perstumkite ją pirmyn, kad galetumete ištrauktį diską iš pajovos (nn). Istatykite naują pajovimo disku (oo) į pajovą (nn) ir lėtai nustatykite galvą į laikymo (uzrakinimo) padėtį. Užtikrinkite, kad pajovimo disko dantukai neliešta ašies (29–31 pav.).
- Sumontuokite naują diską ant vidinės jungės (qq). Sumontuokite išorinę jungę (mm) ant ašies (32 pav.). Istatykite vieną 6 mm šešiabriaunį raktą į variklio ašį, o kitą – į pajovimo disko sraigą. Priveržkite pajovimo disko sraigą ir išorinę jungę (25 pav.).

**PASTABA.** Pakelkite apatinį apsaugą ir lėtai pasukite pajovimo disku, kad išsitinkintumėte, jog jis juda netrukdomas, be šoninio laisvumo.

- Galva paruošta pjauti (33 pav.).



**ISPĖJIMAS!** Naujo pajovimo disko dantukai yra labai aštūs, todėl labai pavojingi.



**ISPĖJIMAS!** Sukimosi kryptį nurodo ant variklio pateikta rodyklė.



**ISPĖJIMAS!** Užtikrinkite, kad veleno veržlės poveržlę būty prispausta prie išorinės jungės.

**ALKŪNĖS LYGIAGRETUMO SU STALVIRŠIU PATIKRA (1, 34 PAV.)**

- Nuleiskite diską (oo), kad jis vos liestų fiksuočiai stalvirši (e).
- Atleiskite ištrijojo pjūvio sklaicčio svirtį (j) ir ištrijojo pjūvio veržiklio svirtį (k).
- Ištraukite diską pirmyn, už kreiptuvo, tada pasukite alkūnę, kad diskas praslystu stalviršio paviršiumi, per jo plotą.
- Pakartokite šią procedūrą nustatę diską į galinę padėtį ir prieinėkus sureguliuokite galinį varžtą.

**DISKO STATUMENO STALVIRŠIU PATIKRA (1, 35–37 PAV.)**

- Grąžinkite alkūnę (m) atgal į vidurinę padėtį.
- Prispauskite plieninį kampanij (rr) prie pajovimo disko korpuso (35 pav.).
- Jei reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos veiksmus:
  - Nuimkite nuožambiojo pjūvio kampo rodyklės diską (tt), atskudami du sraigus (uu) (36 pav.).
  - Atlaivinkite virus tris sraigus šešiakampiu lizdu galvutėje, kuriuos atidengsite (37 pav.).
  - Istatykite šešiabriaunių raktą į variklio veleną ir patapšnokite, kol pajovimo diskas priglus prie kampanio.
- Gerai priveržkite visas tvirtinimo detales.



**ISPĖJIMAS!** Ypač svarbu priveržti centrinį sraigą šešiakampiu lizdu galvutėje

- Sumontuokite atgal nuožambiojo pjūvio kampo rodyklės diską (tt), suligiuodami rodyklę (ss) su 0°.

**SKERINIO PJŪVIO EIGOS STATUMENOMU KREIPTUVUI PATIKRA (38–42 PAV.)**

- Ištraukite pajovimo disku priešais kreipuvą (38 pav.).
- Padėkite ant lento kampanij (rr) ir atremkite į kreipuvą, kad vos liestų pajovimo disku (kaip parodyta).
- Patraukite pajovimo disku į save ir patikrinkite, ar pajovimo diskas juda lygiagrečiai su kampaniu.
- Jei reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos veiksmus:
  - Ištrijojo pjūvio sklaicčio svirtį (j) sujungę 0° padėtyje, atlaivinkite ištrijojo pjūvio veržiklio svirtį (k) (kaip parodyta 39 pav.).
  - Atlaivinkite antveržles (v v), esančias abiejose alkūnės (m) pusėse (žr. 40 pav.).
- Norédami pastumti alkūnę (m) kairėn, atlaivinkite smaią (ww), esančią dešinioje alkūnės pusėje, ir priveržkite priešingą smaią (41 pav.).
- Norédami pastumti alkūnę (m) dešinę, atlaivinkite smaią (ww), esančią kairiojoje alkūnės pusėje, ir priveržkite priešingą smaią.
- Tekštite procedūrą smulkiai žingsneliais, po kiekvieno žingsnelio tikrinami sureguliuavimų esant sujungtomis svirtims (j, k).



**ISPĖJIMAS!** Neperveržkite smaią.

- Priveržkite antveržles (v v).
- Nustatykite rodyklę (xx), pateiktą ištrijojo pjūvio skaleję (yy), kad ji rodytų 0° (42 pav.).

**Disko apsaugo mazgas (43 pav.)**

Disko apsaugas – tai daugiaufunkcis mazgas, atliekantis šias saugos funkcijas:

- priekinio apsaugo (c) ir spyruoklinio galinio apsaugo (d), užtikrinant visišką diskų apsaugą;
- dulkių ištraukimo adapterio (a1);
- reguliuojamojo pirštų apsaugo (a2), naudojamo skersinio pajovimo metu.

**NUOŽAMBIJO PJŪVIO SKALĖ (44 PAV.)**

Patikrinkite, ar nuožambiojo pjūvio skalėje (u) rodoma 0°, kai pjūklas nustatytas vertikalijam pjūvui.

Jei reikia, atlaivinkite sraigus (uu) ir nustatykite rodyklę į 0° padėtį.

**ISTRĮJOJO PJŪVIO SKALĖ (42 PAV.)**

Patikrinkite, ar ištrijojo pjūvio skalėje (yy) rodoma 0°, kai pjūklas nustatytas vertikalijam pjūvui.

Sraigus (zz) nustatykite rodyklę (xx) į 0° padėtį.

Alkūnė turi išankstines padėties 45° kairėn ir dešinėn bei 0°.

## LIETUVIŲ

### NAUDOJIMAS

#### Naudojimo instrukcijos



##### ! ISPĖJIMAS!

- Visuomet laikykite saugos instrukcijų ir galiojančių reglamentų.
- Užtirkinkite, kad pjaučiamu rošiniu būty tvirtai užfiksuti vietoje.
- Irank spauskite švelniai ir nespauskite pjovimo diską į soną.
- Venkite perkovr.



##### ! ISPĖJIMAS!

- Sumontuokite tinkamą pjovimo diską. Nenaudokite pernelyg nusidėvėjusius diskų. Maksimalus įrankio sukimosi greitis neturi viršyti pjovimo diskų sukimosi greičio.
- Neįjunkite pernelyg mažų rošinių.
- Leiskite pjovimo diskui pjauti laisvai. Per daug nespauskite.
- Palaukitė, kol variklis pasieks maksimalius apsukas, ir tik tada pradėkite pjauti.
- Užtirkinkite, kad būty tvirtai užveržtos visos užrakinimo rankenėlės ir veržiklių rankenos.
- Niekuomet neleiskite įrenginiui veikti be vietos sumontuotų apsaugų.
- Niekada nekelkite įrenginio už stalviršio.
- Vidavatirkinkite, ar stalviršyje yra tinkamas plynas.
- Pagal 47 pav. būtinai patirkinkite, ar kreiptuvas yra tinkamoje padėtyje ir tinkamo tipo.

Jungtinė Karalistės nurodotojai turėtų atkrepti dėmesį į „Medienos apdirbimo reglamentą Nr. 1974“ ir bet kokius šio dokumento pakeitimus.

#### JUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS (1 PAV.)

Radialinio pjūklo įjungiklis / išjungiklis turi kelis pranašumus:

- [Istomos dingimo atleidimo funkcija]:** jei kartais nutrūktų elektros tiekimas, jungiklij reikia išjungti ir vėl įjungti.
- Apsaugos nuo variklio perkrovos įtaisas:** variklio perkrovos atveju atjungiamas variklio maitinimas. Taip nutikus, palikite variklij atvėsti 10 minučių ir paspauskite nustatymo iš naujo mygtuką.
- Stabdymo sistema:** išjungus įrenginį, stabdymo sistema per 10 sekundžių sustabdys pjovimo diską.
- Jungiklis veikia tik kol yra paspausta.

Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite rankenoje (b) esant žalią paleidiklį (a). Atleidus paleidiklį, įrenginys automatiškai sustoja.

#### BANDOMASIS PJŪVIS (1 PAV.)

- Sujunge įstržojo pjūvio sklaščio svirtį (j), užrakininkite įstržojo pjūvio veržiklio svirtį (k), kad pjovimo diskas būtų nustatytas į tėsus 0° skersinio pjūvio padėtį.
- Leiskite alkūnę žemyn, kol diskas ims beveik liest stalvirši.
- Prispauskite rošinį prie kreiptuvo priekinės dalies.
- Išjunkite ir nuleiskite alkūnę, kad diskas stalviršio paviršiuje pjautų sekly grioveli.
- Patraukite pjovimo diską į save, kad jis mediniame kreiptuve ir ruošinyje išsijaučia vertikalių plynų.
- Grąžinkite diską atgal į laikymo padėtį ir išjunkite įrenginį.
- Patirkinkite, ar pjūvis sudaro 90° kampus su visomis plokštumomis. Prireikus pakoreguokite.

#### Baziniai pjūviai (45-53 pav.)



##### ! ISPĖJIMAS! Naujo pjovimo diskų dantukai yra labai aštrūs, todėl labai pavojingi.

#### SKERSINIS PJŪVIS (45 PAV.)

- Nustatykite radialinę alkūnę statmenai kreiptuvui.
- Sujunkite įstržojo pjūvio sklaščio svirtį (j) 0° padėtyje ir priveržkite įstržojo pjūvio veržiklio svirtį (k).
- Nuleiskite pjovimo diską.
- Sureguliuokite pirštų apsaugą (a2), kad būt paliktas mažas tarpas nuo ruošinio.
- Jei stalviršyje nėra plynio, išpjaukite jį, kaip aprašyta pirmiau.
- Prispauskite rošinį prie kreiptuvo. Laikykite pirštus atokiai nuo diskų kelio.

7. Išjunkite įrenginį ir lėtai patraukite diską per kreiptuvą ir ruošinį.

8. Grąžinkite diską atgal į laikymo padėtį ir išjunkite įrenginį.

#### ! STRIŽEJI PJŪVIAI (46, 47 PAV.)

- Atleiskite įstržojo pjūvio sklaščio svirtį (j) ir įstržojo pjūvio veržiklio svirtį (k).
- Nusukite alkūnę į reikiama kampo padėtį įstržojo pjūvio skaleję.
- Norėdami nustatyti 45° kairinį arba dešinį kampą, sujunkite įstržojo pjūvio sklaščio svirtį (j) ir užrakininkite įstržojo pjūvio veržiklio svirtimi (k).
- Norėdami nustatyti tarpinį kampą, naudokite tik įstržojo pjūvio veržiklio svirtį.

5. Tęskite procedūrą kaip ir skersinio pjūvio atveju.

#### NUOŽAMBIEJI PJŪVIAI (45, 48 PAV.)

- Nustatykite alkūnę į 0° skersinio pjūvio padėtį.
- Pakelkite pjovimo diską gerokai virš stalviršio.
- Atleiskite nuožambiojo pjūvio veržiklio svirtį (a3) ir ištraukite nuožambiojo pjūvio sklaštį (a4).
- Pakreipkite variklį į reikiama kampo padėtį nuožambiojo pjūvio skaleję (u).
- Norėdami nustatyti 45° dešinį kampą, sujunkite nuožambiojo pjūvio sklaštį (a4) ir užrakininkite nuožambiojo pjūvio veržiklio svirtimi (a3).
- Norėdami nustatyti tarpinį kampą, naudokite tik nuožambiojo pjūvio veržiklio svirtį.
- Toliau pjaukite taip pat, kaip ir atlikdami vertikalųjį skersinį pjūvį.

#### SUDETINIS ĮSTRĀZIASIS PJŪVIS (47 PAV.)

Šis pjūvis – tai įstržojo ir nuožambiojo pjūvių derinys.

- Nustatykite reikiama nuožambiojo pjūvio kampą.

- Nusukite alkūnę į reikiama padėtį įstržojo pjūvio skaleję.

- Tęskite toliau kaip ir įprasto įstržojo pjūvio atveju.

#### TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgaikiams darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis veiks kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prizūrėsite ir reguliuosite valysetės.

**PASTABA.** Mechaninis stabdys nereikalauja priežiūros.

**SVARBU!** Susidėvėjusius fiksuoatajų stalviršių ir kreiptuva reikia pakeisti.



**! ISPĖJIMAS!** Siekdami sumaižinti pavojų susizalojti, prieš įrengdami ir nuimdam iriedus, prieš reguliuodami, keisdami sranką arba atlikdami remonto darbus, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO padėtyje. Netyčia įjungus galima susizuošti.



**! ISPĖJIMAS!** Susidėvėjusios pjovimo diskui, pakeiskite jį nauju disku arba pagalžinkite.

#### Ritininės galvos guolių alkūnės vagelių reguliavimas (49–52 pav.)

Jei ritininės galvos mazgas juda į šonus vadintasi, reikia sureguliuoti guolius.

- Patraukite jungo mažą pirmyn, iki alkūnės vagelių galutinės padėties, ir palaikykite joje (49 pav.).
- Atlaivinkite užrakinimo sraigstus (a5) (50, 51 pav.).
- Šešiabriauniu raktu lengvai sukite guolius (a6), kol neutralizuose šoninį judejį (52 pav.).
- Vėl priveržkite užrakinimo sraigstus (a5). Įsitinkinkite, kad galva automatiškai pereina į laikymo padėtį.



#### Tepimas

Jūsų elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.



#### Valymas

Prie naudojimą patirkinkite, ar tinkamai veikia viršutinis diskų apsaugas, judamas apatinis apsaugas ir dulkių ištraukimo varzdžis. Patirkinkite, ar skiedros, dulkių arba ruošinio dalys neužblokavo kurios nors funkcijos.

Jeigu tarp pjovimo disko ir apsauginių gaubtų užstrigtą ruošinio atplaišą, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje **Pjovimo disko montavimas**. Pašalinkite užstrigusias dalis ir vel sumontuokite pjovimo diską.



**ISPĖJIMAS!** Kai tik pastebėsite, kad pagrindiniame korpuje arba aplink ventiliacijos angas susikupę purvo ar dulkių, išpūskite jas sausus orus. Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas akių apsaugos priemones ir respiratorius.



**ISPĖJIMAS!** Nemanėliniai įrankio dalys niekada nevalykite trirkalnais arba kitais stipriais chemikalais. Šie chemikalai gali susilpninti šioms dalims gaminių panaudotus medžiagias. Naudokite tik švelniniu mūliniu vandeniu sudrekingą šluoste. Saugokite įrankį nuo bet kokių skysčių: niekada nepanaudinkite jokios iš įrankio dalies į skystį.



**ISPĖJIMAS!** Siekdam ištraukimui valyklai valykite stalvairį.



**ISPĖJIMAS!** Siekdam ištraukimui valyklai valykite stalvairį.



### Dulkių ištraukimas



**ISPĖJIMAS!** Visada prijunkite dulkių ištraukimo įrenginį, suprojektuotą atsižvelgiant į attinkamus reglamentus dėl dulkių emisijos. Iš išorės prijungtos sistemos osta strato greitis turi būti  $20 \text{m}^3/\text{min}$  +/- 2 m $^3/\text{min}$ . Osta strato greitis matuojamas susijungimo varnzyde, jungties vietoje, kai įrenginys prijungtas, bet neveikia.

### Transportavimas (53, 54 pav.)

Transportuojant įrenginį, reikia užtikrinti, kad pjovimo galva būtų saugiai užrakinta. Atminkite: įrenginio negalima kelti už stalo. Transportavimui visada naudokite šakinį krautuvą (galima naudoti ir padėkylų vežimėli). Siekdam ištikrinti kėlimo saugą, nustatykite šakes po stovo su kojomis apatiniais skersiniais bėgeliais.

1. Išskukite visus varžtus, laikančius įrenginį prirtvirtintą prie grindų.

**PASTABA.** Užtikrinkite, kad šakės būtų pakankamai ilgos kojoms ir įrenginimiui pakelti.

2. Privažiavate iš galinės įrenginio dalies, iki galvo jkiškite šakes po skersiniai bėgeliai, kad su balansuotumėte įrenginio svorį, kaip parodyta 53 pav. Venkite sajūčio su dulkių kanalu ir pagrindine skirstomaja dėžute. 54 pav. parodyta, kaip įrenginį reikia transportuoti padėkly užimėliu.

### Pasirinktiniai priedai



**ISPĖJIMAS!** Kadangi kiti nei „DeWALT“ priedai nebuvu išbandyti su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo įrankiu gali būti pavojinga. Siekdam išražinti susižalojimo pavojų, su šiuo gaminiu naudokite tik „DeWALT“ rekomenduojamus priedus.

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus kreipkitės į savo įgaliotają atstovą.

Rekomenduojamas pjovimo diskas: DW721 / DW722 - DT4303

### Aplinkosauga



Atskiras surinkimas. Šio gaminiu negalima išmesti kartu su ijrastomis buitinėmis atliekomis.

Jei vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „DeWALT“ gaminių nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis bultinėmis atliekomis. Atdiukoite šį gaminių į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus gaminius ir pakuotes, sudaroma galimybė juos perdirbtis ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį.

Vietiniuose reglamentoose gali būti numatytais atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ikių – savivaldybių atliekų surinkimo vietose arba juos, perkant naujam gaminiui, gali paimiti mažmenininkai.

„DeWALT“ surenka senus naudotus „DeWALT“ prietaisus ir rūpinasi ekologisku ju utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga, gražinkite savo gaminių bet kuriam įgaliotajam remonto agentui, kuris paima jį mūsų vardu.

Artimiausio įgaliotojo remonto agento adresą sužinosite susisekę su vietine „DeWALT“ atstovybe, šiame vadove nurodytu adresu. Be to, tinklapalyje pateiktas sąrašas įgaliotujų „DeWALT“ remonto agentų bei tikslia informacija apie mūsų gaminių priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## GARANTIJĀ

„DeWALT“ neabejoja savo gaminių kokybe ir siulo išskirtinę garantiją šio gaminio naudotojams profesionalams. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepažeidžia jūsų kaip naudotojo profesionalo arba mėgėjo sutartinių arba įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos zonos teritorijoje.

### • 30 DIENŲ TRUKMĖS PASITENKINIMO GARANTIJIA BE RIZIKOS •

Jei nesate visiškai patenkinti savo „DeWALT“ įrankio veikimu, tiesiog įrenginį grąžinkite į jį per 30 dienų (su visais originalais komponentais, kai įsigijote) į pirkimo vietai ar atgausite visus pinigus arba galeste pakeisti jį kitu. Gaminys turėjo būti eksploatuojamas normaliomis sąlygomis, be to, turi būti patiekiamas pirkimo dokumentu.

### • VIENERIŲ METU TRUKMĖS NEMOKAMOS PRIEŽIŪROS SUTARTIS •

Jei jums prieiks savo „DeWALT“ įrankio priežiūros per 12 mėnesius nuo pirkimo datos, „DeWALT“ garantuoja nemokamą visų defektinių dalijų pakeitimą arba (savo nuožūra) nemokamą viso įrenginio pakeitimą, jei:

- gaminis nebuvu eksploatuojamas netinkamai;
- gaminis dėvėjosi įprastu tempu;
- jo nebande remontuoti neįgaliojti asmenys;
- pateiktas šio gamino įsigijimą patvirtinantis dokumentas;
- gaminis grąžinamas visiškai su komplektuotas, su visais originaliais komponentais.

Jeigu norite pateikti pretenziją, susisiekitė su savo pardavėju arba artimiausiu įgaliotuoju „DeWALT“ remonto agentu, nurodytu „DeWALT“ kataloge, arba susisiekitė su mūsų „DeWALT“ biuru šiame vadove nurodytu adresu. Internete pateiktas įgaliotųjų „DeWALT“ remonto agentų sąrašas bei tikslia informacija apie mūsų gaminių priežiūros centrus: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

# RADIĀLAIS ZĀGIS

## DW721KN, DW722KN

### Apsveicam!

Jūs izvēlējāties DeWALT elektroinstrumentu. DeWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorīsmā.

### Tehniskie dati

	DW721KN	DW722KN
Ieejas jauda	W	2000
Ieejas jauda	W	1580
Veids		3
Spriegums	V	230
Asmens diametrs	mm	300
Asmens lejkāja diametrs	mm	30
Vārpstas diametrs	mm	20
Tukšgaitas ātrums, 50 Hz	apgr./min	3000
Ātrums ar noslodzi, 50 Hz	apgr./min	2760
Tukšgaitas ātrums, 60 Hz	apgr./min	3600
Ātrums ar noslodzi, 60 Hz	apgr./min	3380
Zāģēšanas dzīlums 90°	mm	90
Maks. šķērzsāģēšanas kapacitāte 0°	mm	507
Maks. šķērzsāģēšanas kapacitāte 45°	mm	507
lāba roka	mm	342
kreisā roka	mm	172
Zāģēšanas dzīlums 45°	mm	60
Maks. šķērzsāģēšanas kapacitāte 0°	mm	507
Maks. šķērzsāģēšanas kapacitāte 45°	mm	507
lāba roka	mm	247
kreisā roka	mm	272
Kopējie izmēri (ar statīvu)	cm	176 x 122 x 77
	cm	176 x 122 x 147
Putekļu izvadatveres adaptors	mm	100
Ieteicamās putekļu izvadišanas vērtības		
Gaisa plūsmas ātrums		
savienojuma punktā	m/s	20
Tilpuma plūsmas ātrums	m <sup>3</sup> /h	500
Vakuuma vērtība		
savienojuma punktā	PA	5000
Putekļu izvadatvere	mm	100
Šķērsgriezuma laukums	cm <sup>2</sup>	78,5
Putekļu izvadatvere	mm	40
Šķērsgriezuma laukums	cm <sup>2</sup>	12,6
Svars	kg	115
Automātisks asmens apstāšanās laiks	<10 s	<10 s
Darba cikls	min	1'3"
Aizsardzības klase	IP5X	IP5X
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstīgi EN 61029-1		
L <sub>1h</sub> (skājas spiediens)	dB(A)	96,5
K <sub>nh</sub> (skājas spiediena neprecīzitāte)	dB(A)	3,0
L <sub>10h</sub> (skājas jauda)	dB(A)	109,5
K <sub>nh</sub> (skājas jaudas neprecīzitāte)	dB(A)	3,3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstīgi EN 61029-1		
Vibrāciju emisijas vērtība a <sub>h</sub> =	m/s <sup>2</sup>	2,0
Neprecīzitāte K =	m/s <sup>2</sup>	1,5
		1,5

**PIEZĪME.** Šie skaitļi apzīmē emisijas vērtības, kas ne vienmēr atbilst droša darba vērtībām. Kaut arī starp emisijas vērtībām un ieteikmes vērtībām pastāv savstarpēja sakariba, tas nav drošs rādītājs tam, lai noteiktu, vai ir jāievie turpmāki piesardzības pasākumi vai ne. Faktiski iedarbības līmeni uz personām, kas atrodas darba zonā, ieteikme tādi faktori kā telpas raksturlielumi, citi troksņa avoti u. c., piemēram, iekārtu un mašīnu skaits un citi blakusprocesi. Turklat katrā valstī var būt atšķirīgs pielaujamais iedarbības līmenis. Tomēr iepriekš minētā informācija palīdzēs instrumenta operatoram labāk novērtēt bīstamību un risku.

### Dīrošanās vieta

Eiropas	230 V instrumenti	16 A barošanas avotā
	400 V instrumenti	16 A uz katru fāzi

### Definīcijas. Ieteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota signalvārdū no pieteikības pakāpe. Lūdz, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.



**BISTAMI!** Norāda draudzošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā ir nenovēršams iestājās nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi.



**BRĪDINĀJUMS!** Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.



**UZMANĪBU!** Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.



**IEVĒRĪBA!** Norāda situāciju, kuras rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var radīt materiālos zaudējumus.



Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.



Apzīmē ugunsgrēka risku.



Apzīmē asas malas.

### EK atbilstības deklarācija

#### MAŠĪNU DIREKTĪVA



#### RADIĀLAIS ZĀGIS

#### DW721KN, DW722KN

DeWALT apliecinā, ka izstrādājumi, kas aprakstīti **tehniskajos datos**, atbilst šādiem dokumentiem:

2006/42/EK, EN 1870-17:2007.

Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2014/30/ES un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdz, sazinieties ar DeWALT turpmāk minētājā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījis, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un DeWALT vārda izstrādā šo pazinojumu.

Horst Grossmann  
inženieritehniskās nodalas priekšsēdētāja vietnieks  
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,  
D-65510, Idstein, Vācija  
27.08.2014.



**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu ievainojumu risku, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

## Vispārīgi drošības norādījumi



**BRĪDINĀJUMS!** Ekspluatējot elektroinstrumentus, vienmēr jāievēro drošības profilakses pasākumi, lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un ievainojuma risku, tostarp šādi:

Pirms ūdens ekspluatācijas izlasiet visus norādījumus un saglabājiet tos turpmākam uzņēmam.

### SAGLABĀJET ŠO ROKASGRĀMATU TURPMĀKAM UZZINĀM.

#### 1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.

Nesakārtotā darba zonā un darbagaldos var gūt ievainojumus.

#### 2. Nemiet vērā darba zonas vidi.

Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai. Nelietojiet instrumentu mitros vai slājos apstākļos. Rūpējieties, lai darba zonā būtu labi apgaismota (250–300 luxi). Nelietojiet instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai sprādzienas risks, t. i., viegli uzzelsmojošu šķidrumu vai gāzu jaudas slēdzi.

#### 3. Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu.

Nepiesārņojet iezīmetām virsmām (piemēram, caurlēm, radiatoriem, plītim un ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu smagos apstākļos (piemēram, lielā mitrumā, kad rodas metāla sānesi u. c.), elektrodrošību varētu uzlabot, pievienojot izložēju pārveidojātu vai ierīci ar zemējuma jaudas slēdzi.

#### 4. Nelaļļujiet tūvumā aistrasties nepiederōšām personām.

Nelaļļujiet nepiederōšām personām, iipaši bēriem, aiztikt instrumentu vai pagarinājuma vadu un nelaļļujiet viņiem aistrasties darba zonā.

#### 5. Novietojiet glabāsanā instrumentu, kas netiek lietots.

Kad instruments netiek lietots, tas jāuzglabā sausā, cieši noslēgtā un bēriem nepieejamā vietā.

#### 6. Nelietojiet instrumentu ar spēku.

Ar parēzi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes robežas paveiksiel darbu daudz labāk un drošāk.

#### 7. Lietojiet pareizo instrumentu.

Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem, kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti. Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie nav paredzēti, piemēram, nelietojiet rīpāžus, lai zāģētu koku zarus vai pagales.

#### 8. Valkājiet piemērotu apģērbu.

Nevalkājiet valgūju apģērbu vai rotaslietas, jo tie var iekerts kustīgajās detaljās. Strādājot arīs telpām, ieteicams valkāt apavus ar nešķidošu zoli. Valkājiet piemērotu galvassēgu, lai apsegut garus matus.

#### 9. Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.

Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Lietojiet sejas vai putekļu masku, ja darba laikā rodas putekļi vai lidojošas daļas. Ja šīs daļas varētu būt ļoti karstas, valkājiet arī karstumizturīgu priekšķautu. Vienmēr valkājiet ausu aizsargus. Vienmēr valkājiet aizsargķiveri.

#### 10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci.

Jāinstrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.

#### 11. Lietojiet vadu pareizi.

Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to nedrīkst raut. Netuviniet vadu karstumam, eljai un asām ūkātnēm. Instrumentu nedrīkst uzlēnēt, turot aiz vada.

#### 12. Nosītipriniet apstrādājamo materiālu.

Jāiespējams, ar spālēm vai skrūvpilēm nosītipriniet apstrādājamo materiālu. Tā ir drošāk, nekā turēt ar roku, turklāt abas rokas ir brīvas darbam ar instrumentu.

#### 13. Nesniedzieties pārāk tālu.

Vienmēr cieši stāviet uz piemērotu atbalstu un saglabājiet līdzvaru.

#### 14. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi.

Rūpējieties, lai griežņi būtu asī un tīri, nodrošinot kvalitatīvu un drošāku darbību. letejiet norādījumus par ielūzīšanu un piederumu nomaiņu. Regulāri pārbaudiet instrumentus un, ja tie ir bojāti, nogādājiet tos pilnvarotā remontdarbnīcā. Rūpējieties, lai instrumenta roturi vienmēr būtu sausi, tīri un uz tiem nebūtu smērvielu.

#### 15. Atvienojiet instrumentu.

Jāinstrumentu netieši, grāsīties veikt apkopi vai mainīt piederumus, piemēram, asmeni, uzgali un griezni, atvienojiet instrumentu no barošanas avota.

#### 16. Noņemiet regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas.

Izveidojiet sev paradumu vienmēr pārbaudīt, vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas no instrumenta ir noņemtas.

#### 17. Neriepjaujiet nejausu iedarbināšanu.

Instrumentu nedrīkst pārānēsāt, turot pirkstu uz slēdža. Pirms instrumenta pievienošanas barošanas avotam tas obligāti jāizslēdz.

#### 18. Lietojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai arīs telpām.


Pirms ekspluatācijas pārbaudiet pagarinājuma vadu un, ja tas ir bojāts, nomaiņiet pret jaunu. Ekspluatējot instrumentu arīs telpām, izmantojiet tikai tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēti lietošanai arīs telpām un ir attiecīgi marķēti.

#### 19. Saglabājiet modribu.

Skatieties, ko jūs darāt. Rīkojieties saprātīgi. Nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris vai atrodies narkotiku vai alkohola ietekmē.

#### 20. Pārbaudiet, vai nav bojātu detalju.

Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet instrumentu un barošanas vadu, vai tās darbojas pareizi un vienācēji pārēzētās funkcijas. Pārbaudiet, vai kustīgās detaljas ir pareizi savienotas un nav iestērušās, vai detaljās nav bojātas, vai viss ir pareizi uzstādīts, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību. Ja ir bojāts aizsargs vai kāda cita detalja, pilnvarotam apkopes centram jāparapēj pārēzējās vai salabošanai vai nomaiņai, ja vien šajā lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts citādi. Visi bojātie vai kā citādi nelietojamie vadī iājāmonām pilnvarotā apkopes centrā. Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to ar slēdzi nevar ne iestēgt, ne izslēgt. Remontu nedrīkst veikt pats tāvagī.



#### 21. Uzticet instrumenta apkopi kvalificētam speciālistam.

Šīs elektroinstrumenti atlīst attiecīgajiem drošības noteikumiem. Remontu nedrīkst veikt tikai kvalificētu speciālistu, lietojot oriģinālās rezerves daļas, jo operatoram to veikti pats tāvagi ir ārkārtīgi bīstami.

## Papildu drošības noteikumi radiālājiem zāģiem

• Nodrošiniet barošanas avotam aizsardzību ar piemērotu drošinātāju vai jaudas slēdzi.

• Rūpējieties, lai gultru celīņu plečā un gultrīni uz rulla galvas vienmēr būtu tīri un lai uz tiem nebūtu smērvielas.

• Pirms zāģa ieslēgšanas pārbaudiet, vai ierobežotājs ir pareizā pozīcijā. Asmeni nevajadzētu saskarties ar materiālu, kamēr zāģis nav pavilkts aiz rotura.

• Pirkstu aizsargam jābūt uzstādītam tā, lai tas virzītos virs nekusīgā ierobežotāja vai aistrasto 3 mm virs zāģējamā materiāla virsmas atkarībā no tā, kurš ir augstāk.

• Regulāri pārbaudiet regulējumus, vai tie ir precīzi, un vajadzības gadījumā noregulējiet.

• Pārējainie, vai asmens griežas pareizajā virzienā un vai tā zobi ir vērsti pret ierobežotāju.

• Pirms darba sākšanas pārbaudiet visu stiņrājumloku ciemšumu.

• Instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīti visi aizsargi.

• Kad instruments netiek ekspluatēts, pasargājiet asmeni, uzstādot tam asmens aizsargu.

• Atvienojiet instrumentu no elektrobarošanas avota, ja tas netiek lietots, tam tiek mainīts asmens vai veikta apkope.

• Viemēr lietojiet pareizu, uzsaīnātus zāģa asmeņus, kas ražoti saskapā ar EN847-1 un kuru priekšējais leņķis ir +/− 5 mm.

• Nedrīkst izmantojat tādu zāģa asmeņus, kuru maksimālais atzīmētais ātrums ir zemāks nekā vārpstas griešanās ātrums.

• Nelietojiet zāģa asmeņus, kas izgatavoti no ātrgrizejā tērauda (HSS).

• Ieteicamās asmenes diametrs norādīts tehniskajos datos.

• Motora ventilatorā nedrīkst iespiest kili, lai aizturētu motoru ass kustību.

• Pirms darba pārbaudiet, vai aizsargi, bremze, automātiskās atgriešanas un bloķēšanas ierīces veikšķeļi ir +/− 5 mm.

• Zāģējot apļus materiālus, VIENMĒR izmantojiet piemērotu iespilēšanas ierīci vai prizmu, lai materiāls negrieztos ap savu asvi.

## LATVIEŠU

- Nezāģējiet ar spēku. (Pilnībā vai daļēji iestrēdzis motors var izraisīt smagus bojājumus.) Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz motors darbojas ar pilnu jaudu.
- Instrumentu nedrīkst pacelt, turat aiz tā darbagaldā.
- Nezāģējiet melno un krāsaino metālu vai mūri.
- Kamēr asmens darbojas, uz tā nedrīkst uzkāpt smērvielas.
- Ja zāģis ir pievienots elektrobarošanas avotam, nedrīkst tuvināt rokas asmens ceļam.
- Darba laikā nesniedzieties pāri zāģa asmenim.
- Zāģējot rokām jābūt vīsnaz 150 mm attālumā no zāģa asmens.
- Neizmantojiet salūžus vai bojātus zāģa asmenus.
- Nomainīt ierobežotāju pret jaunu, ja tas ir bojāts un/vai nenodrošina pieteikamu atbalstu. ierobežotājs regulāri jānomaina.
- VIEŅMĒR rūpējieties par drošu darbu. Radiālais zāģis jāpiestiprina pie grīdas, izmantojot bulskrūves, kuru diāmetrs ir 8 mm un minirādīs garums ir 80 mm.



**BRĪDINĀJUMS!** Zāģējot apālu apstrādājamo materiālu, tas jānostiprina ar iespīlēšanas ierīci vai turetāju, lai negrieztos ar savu asi.

- Nestrādājet ar instrumentu vietas, kur temperatūra var sasniegt -5 °C vai +40 °C. Pieņemot temperatūru īr +20 °C.
- Operatoram jāpārziņa tie faktori, kas mazina trokšņa iedarbību (pieņemēram, tāda zāģa asmens lietošana, kuri rada mazāku troksni, instrumenta apkope u.c.). Par instrumentu, tostarp aizsargu vai zāģa asmens, bojājumiem jāziņo pēc iespējas laicīgāk — tūklīdz tie atklāti. Operatoram jābūt pienācīgi apmācītam instrumenta lietošanā, regulešanā un ekspluatācijā.
- Zāģējot kokvārālus, pievienojiet instrumentu putekļu savākšanas ierīci. Vienmēr jāmērt vērā faktorus, kas var ieteiktēt putekļu daudzumu, pieņēmējam:

  - zāģējamā materiāla veids (skaidu plāksnes izdala vairāk putekļu nekā košne);
  - pareizi noregulēts zāģa asmens;
  - putekļu savākšanas ierīce, kā arī pārsegīem, trokšņa slāpētājiem un atsūknētājiem jābūt pareizi noregulētiem.

- Vienmēr valkājiet darba cīrīdu, veicot instrumentu apkopi, rikojoties ar raupjiem apstrādājamajiem materiāliem vai mainot zāģa asmeni.
- Ja tukšgaitā kritas sprigums, nekavējoties atlaist rokturi, lai zāģa galvīja automātiski atvircības atpakaļ nekustīgajā pozīcijā.



**BRĪDINĀJUMS!** Bojāta elektroinstalācija nekavējoties jānomaina pret jaunu.



**BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojuma risku, pirms piederumu uzstādīšanas un noņemšanas, uzstādījumu regulešanas vai mainīšanas vai arī remontaibiem izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no barošanas avota. Slēdzīm jāatrodas izslēgtā pozīcijā. Instrumentam nejauši sākot darboties, var gūt ievainojums.**

- Ziņojiet par bojājumu un uzstādījet instrumentam nepārprotamus brīdinājumus, kā neviens cits to neekspluatētu.
- Ja zāģējot asmens nosprūsti pārmērīga spiediena spēka dēļ, izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no barošanas avota. Atbrivojiet zāģa asmeni no apstrādājamā materiāla un pārbaudiet, vai tas brīvi griežas. Ieslēdziet instrumentu un sāciet no jauna zāģēt, bet soreiz ar mazāku spēku.

## Atlikušie riski

Ekspluatājot radiālos zāģus, parasti pastāv arī šādi riski.

Lai arī tiek ieveroti attiecīgi drošības noteikumi un tiek izmantotas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst.

Tie ir šādi:

- ievainojumi, kas radušies, piekaroties rotējošām detaljām;
- dzirdes paslīktināšanās;
- negadījumu risks, ko izraisa rotējošā zāģa asmens neredzamās daļas;
- ievainojuma risks, mainot asmeni;
- pirkstu sapiešanas risks, atverot aizsargus;
- kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu ieelpošana, kuri rodas, zāģējot koksni, jo ipaši ozolu, dižķabardi un MDF paneļus.

## Apzīmējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:



Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Valkājiet ausu aizsargus.



Valkājiet acu aizsargus.



Ja barošanas vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota.



Pirms regulešanas vai apkopes vienmēr atvienojiet kontaktdakšu.

## Iepakojuma saturs

Iepakojumā ietilpst:

- 1 Dalēji salikts radiālais zāģis
- 2 Galda fistes (1 pa labi, 1 pa kreisi)
- 2 Ierobežotāji (1 pa labi, 1 pa kreisi)
- 2 Galda pagarinājumi (1 pa labi, 1 pa kreisi)
- 1 Putekļu savākšanas apvalks
- 1 Kārba, kurā ietilpst:

- 1 statīvs  
(4 kājas, 4 šķērsvīziena sliedes, 24 M8 x 16 skrūves, 24 M8 uzgriežņi un 48 D8 plakanās paplāksnes)

- 1 Hermētiskais iepakojums, kurā ietilpst:
  - 1 uzgriežņu atslēga, 10/13 mm
  - 1 uzgriežņu atslēga, 22 mm
  - 1 galatslēga, 13 mm
  - 5 sešstūru uzgriežņu atslēgas (pa vienai: 3, 4, 5 mm) (divas: 6 mm)
  - 1 augstuma regulešanas kloķis
  - 1 M4.2 x 16 krustgalvas skrūve
  - 4 galda pagarinājuma balsti

- 19 M8 x 25 skrūves
- 19 D8 plakanās paplāksnes
- 19 M8 uzgriežņi
- 1 Gumiņas amortizators
- 6 Koka ieliktpi
- 3 M8 x 16 skrūves
- 3 D8 paplāksnes
- 1 Lietošanas rokasgrāmata
- 1 Izvērsts skats
  - Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
  - Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.

## Aparaks (1.att.)



**BRĪDINĀJUMS!** Elektroinstrumentu vai tā daļas nedrīkst pārveidot. Šādi var izraisīt bojājumus vai var gūt ievainojums.

- leslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- Roktāris
- Priekšējais aizsargs
- Apakšējais aizsargs
- Nekustīgais galds
- Šķērsvīziena sliedes
- Kāja

- h1. Kreisās puses ierobežotājs (mazais)
- h2. Labās puses ierobežotājs (lielais)
  - i. Putekļu savākšanas apvalks
  - j. Lenķa slēgvira
  - k. Lenķa spilējuma svira
  - l. Augstuma regulēšanas kloķis
- m. Radiālais plecs
- n. Gala uzgalis
- o. Vads
- p. Putekļu izvadatvere
- q. Jūgs
- r. Motors
- s1. Kreisās puses galda līste
- s2. Labās puses galda līste
- t1. Kreisās puses galda pagarinājums
- t2. Labās puses galda pagarinājums
- u. Slipuma skala
- v. Rūļa galva
- w. Nulles sprieguma slēdzis
- x. Elektroniskās vadības bloks

#### PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

Radītālis zāģis ir paredzēts profesionālu kopakstrādes darbu veikšanai. Šo ļoti precizo instrumentu var viegli un ātri uztādīt šķērsgāžēšanas, slīpzāģēšanas un lepkāžēšanas darbam. Optimālās drošības nolīkumi visām galvenajām kontrolierīcēm ir gan slēgmehānisms, gan bloķēšanas mehānisms. Skatiet arī ātrās atsaucēs diagrammu ūsi sadalījis beigās. Šis zāģis ir paredzēts lietošanai ar karbida stiegturu uzgali 300 mm diametram.

#### NEĻEJOJET

mitros apstākļos vai viegli uziešmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.  
Radītālis zāģis ir profesionāli lietošanai paredzēts elektroinstruments.

#### NELAUJIET

bēriem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatē nepielēdzējuši operatori, viņi ir jāzurauga.

- Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bēriem), kam ir ierobežotas fiziskas, sensoras vai psihiskas spējas vai trūkst pieredes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga persona, kas atbilst par viņu drošību. Bērni nedrīkst atstāt bez uzraudzības ar instrumentu.

#### Elektrodrošība

Elektromotors ir paredzēts tikai vienam noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītei norādītajam spriegumam.

Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DeWALT remontdarbinācās.

#### Barošanas vada kontaktādķas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

##### TIKAI VIENA FĀZE

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktādķa:

- nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktādķas;
- pievienojiet brūnu vadu pie kontaktādķas fāzes spailēs;
- pievienojiet zilo vadu pie neutrālās spailēs;
- pievienojiet zalo/dzelteno vadu pie zemēšanas spailēs.



**BRĪDINĀJUMS!** Ievērojet uztādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktādķu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.



**BRĪDINĀJUMS!** Šis instruments ir jāiezemē Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītei norādītajam spriegumam.

Sazinieties ar kvalificētu elektriķi, ja jāuzstāda jauna CEE 16 A rūpnieciskā kontaktādķa.

#### Pagarinājuma vada lietošana

Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītu pagarinājuma vadus, kas atbilst instrumenta ieejas jaudai (sk. **tehniskos datus**). Ja lietojat kabeļu spoli, vienmēr notiniet vadu no tās pilnībā nost. Vada maksimālais garums ir 30 m.

#### VIEŅAS FĀZES INSTRUMENTI

Izmantojiet atzītu trīsvadu pagarinājuma vadu, kas atbilst šī instrumenta ieejas jaudai (sk. **tehniskos datus**). Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm<sup>2</sup>.

#### TRĪS FĀZU INSTRUMENTI

Vadam jābūt apricotam ar CEE 16 A rūpniecisko kontaktādķu / 5 polu savienotāju (jābūt pievienotam neitrālam savienojumam) saskaņā ar IEC 60309.

#### Sprieguma krišanās

Strāvas pieplūdums izraisa išaicīgu sprieguma krišanās. Traucētas elektrobarošanas padeves gadījumos var tikt nodarīts kaitējums citām iekārtām.

Ja elektrobarošanas padeves sistēmas pretestība ir mazāka nekā 0,25 Ω, visticamāk, ka neradies nekādi traucējumi.

Kontaktādķizdalai, ko izmanto šīm instrumentam, jābūt aprīkotai ar 16 izslēgšanas drošinātāju, kam ir inertī raksturlielumi.

#### SALIKŠANA UN REGULĒŠANA



**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu ievainojuma risku, pirms piederumu uzstādīšanas un nopiemšanas, uzstādījumu regulēšanas vai mainīšanas vārā remontdarbiem izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no barošanas avota. Sledzīm jāatrodas izslēgtā pozīcijā. Instrumentam nejauši sakot darboties, var gūt ievainojumus.



**BRĪDINĀJUMS!** Lai zāģis darbos optimāli, joti būtiski ir ievērot tālāk minētos norādījumus un kārtību.

#### Uztādīšana

##### AUGSTUMA REGULĒŠANAS KLOĀKA PIESTIPRINĀŠANA (1., 2. ATT.)

1. Pieskrūvējiet augstuma regulēšanas kloķi (l) ar krustgalvas skrūvi.

##### PIEZĪME

Lai varētu noregulēt augstumu, var nākties pārvietot automātiskās atgriešanās sistēmu.

2. Paceliet augstuma regulēšanas kloķi pietiekami augstu, lai varētu noņemt dažādus elementus zem motora.

##### STATĪVA SALĪSANA (1., 3. ATT.)

Statīva sastāvdalas ja stiprinājumi ir iesaiņoti atsevišķi.

1. Izņemiet visas detalas no iepakojuma.
2. Nofiksējiet plecu ar lenķa spilējuma sviru (k).
3. Uzmanīgi sasveriet instrumentu no paletes, līdz statīna aizmugure balstās uz grīdas.
4. Novietojiet koka gabalu (y) zem galda malas (3. att.).
5. Ar komplektāciju lekautajām skrūvēm un plakanajām paplāksnēm samontējiet kājas (g), kā norādīts.

##### PIEZĪME

Nepievielciet.

6. Uztādīet šķērsvirzienu sliedes (f) (3. att.).

7. Cieši pievelciet visus stiprinājumus.

8. Atgāziet instrumentu augšupvirēstā pozīcijā.

**SVARĪG!** Lai nolaistu un paceltu instrumentu, var nākties lūgt otras personas palīdzību.

##### INSTRUMENTA NOSTIPRINĀŠANA (1., 4. ATT.)



**BRĪDINĀJUMS!** Instrumentam vienmēr jābūt lidzenam un stabiliam.

1. Novietojiet instrumentu vajadīgajā vietā. Sk. iedāļu **Transportēšana** sadaļā **Apkope**.

Statīva atvērumi (kk) paredzēti instrumenta nostiprināšanai uz grīdas. Izmantojiet šos atvērums kā šablonu, izvairiet caurumus 10 mm diametrā vismaz 75 mm dzīlumā.

3. Izveriet enkurskrūves (a7), uz kurām daļēji uzskrūvēta paplāksne (a8) un uzgrieznis (a9), caur statīja atvērumi un ievietojiet grīdu.

**PIEZĪME.** Izmantojiet FAZ II 10/10 enkurskrūves, kas jāiegādājas atsevišķi.

4. Pievelciet uzgriezni (a9).

#### AUTOMĀTISKĀS ATGRIEŠANĀS SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA (1., 5.–10. ATT.)

1. Automātiskās atgriešanās sistēma jau ir daļēji salikta, kā norādīts 5. attēlā.
2. Ar 6 mm sešstūrveju uzgriežņu atlēgu nedaudz atskrūvējiet automātiskās atgriešanās sistēmas skrūvi (z), lai aktivizētu sistēmas rotāciju (6. att.).
3. Atbloķējiet un pārvietojiet galvu (7. att.).

## LATVIEŠU

4. Piegrieziet automātiskās atgriešanās sistēmu. Ievietojet otro skrūvi (aa).
- PIEZĪME.** Nepievelciet (8. att.).
5. Iestatiet automātisko atgriešanos, pārbaudot pareizu savietojumu ar rullja galvu (v) (1., 9. att.).
6. Jānorugelē jūga gājiena aizturis, lai jūga gultni nepieskartos gultnu sliežu aizmugurējai robežai. Noregulējiet gājiena aizturī (bb), līdz gumijas aizturī (cc) atduras pret garenzāģēšanas fiksētāju korpusu (10. att.).



**BRĪDINĀJUMS!** Galva vienmēr jābūt nobloķētai nekustīgā pozicijā.

7. Pievelciet visas skrūves.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.

### GALDA PAGARINĀJUMA UZSTĀDIŠANA (1., 11.–18. ATT.)

1. Piestipriniet divus galda pagarinājuma balstus (dd) katrā nekustīgā galda virsmas (e) pusē, izmantojot M8 x 25 skrūves (11. att.).
2. Novietojet galda pagarinājumu (t) uz galda pagarinājuma balsta (12. att.). Atkārtojiet minēto darbību ar otru galda pagarinājumu.
3. Pārbaudiet, vai galda pagarinājumi ir vienā līmenī ar nekustīgo galdu, un ar to stingri pievelciet skrūves.
- BRĪDINĀJUMS!** Galda pagarinājumiem un nekustīgajam galdam jābūt līdzieniem.
4. Ievietojet 3 apjalapas mazajā, kreisās puses ierobežotājā (h1) un 3 apjalapas lielajā, labās puses ierobežotājā (h2) (1., 13. att.).
5. Savietojet kreisās puses ierobežotāja apjalapas ar nekustīgā galda kreisās puses atverēm un stingri saspiediet kopā (14. att.).
6. Tāpat rikojieties ar labās puses ierobežotāju.
7. Savietojet aizmugurējo kreisās puses galda listi (s1) ar kreisās puses ierobežotāja apjalapām un stingri saspiediet kopā (15. att.). Ar galatslēgu pievelciet galda skavu (ee) (16. att.).
8. Ievietojet M8 x 25 skrūvi un D8 plaplāksni aizmugurējā kreisās puses galda listē un cieši pievelciet (17., 18. att.).
9. Rikojieties tāpat ar aizmugurējo labās puses galda listi.

### PUTĒKU SAVĀKŠANAS APVALKA UZSTĀDIŠANA (19., 20. ATT.)

1. Uzstādīt putekļu atveri statīja pamatnes aizmugurē.
2. Ievietojet 3 M8 x 16 skrūves un D8 plaplāksnes putekļu atverē un pamatnes atverēs.
3. Pievelciet visus 3 M8 uzgriežņus, izmantojot 13 mm uzgriežņu atslēgu un galatslēgu.

### VADA BALSTA UZSTĀDIŠANA (21., 22. ATT.)

1. Izskrūvējiet krustgalvas skrūvi (ff).
2. Uzstādīt vada balstu (gg) un no jauna ieskrūvējiet krustgalvas skrūvi.
3. Nonemiet vada skavas (hh, ii), kas atrodas uz pleca, nostipriniet tajā vadus un no jauna pieskrūvējiet skavas.



**BRĪDINĀJUMS!** Plecam jākustas gan horizontālā, gan vertikālā virzienā.

### ELEKTRONISKĀS VĀDĪBAS BLOKA PESTIPRINĀŠANA (23. ATT.)

Barošanas vadā ir iestrādāts elektroniskās vādības bloks (x) ar nulles sprieguma slēdzi (w), bremzēšanas ierīci un automātiski atiestatāmu aizsardzību pret motora pārkāršanu.

1. Noskrūvējiet uzgriežņus no skrūvēm (jj), kas redzamas bloka (x) aizmugurē.
2. Turiet bloku pie galda rāmja aizmugures pa kreisi no statīja pamatnes un ievietojet skrūves attiecīgajās atverēs.
3. Uzlieciet skrūju galos uzgriežņus un pievelciet.

### ZĀGA ASMENS UZSTĀDIŠANA (24.–33. ATT.)

1. Plecam jābūt 0° pozīcijā; paceliet plecu (m) augšējā pozīcijā (24. att.).
2. Ievietojet vienu 6 mm sešstūru uzgriežņu atslēgu motora vārpstā un otro 6 mm sešstūru uzgriežņu atslēgu — uz asmens skrūves (25. att.), tad grēziet asmens skrūvi (ll) pulkstenrādītā virzienā un nonemiet to kopā ar ārejo atloku (nm) (26. att.).
3. Nonemiet asmeni no vārpstas un ievietojet asmeni galda ierobežotāja spraigā (nn). Zobotais asmens **NEDRĪKST** saskarties ar vārpstu (27., 28. att.).

4. Atbloķējiet galvu un pārvietojet uz priekšu, līdz asmeni var izņemt no spraugas (nn). Ievietojet jaunu asmeni (oo) spraigā (nn) un lēnām pārvietojet galvu nekustīgā (bloķētā) pozīcijā tā, lai asmens zobi nepieskartos vārpstai (29.–31. att.).

5. Novietojet jaunu asmeni uz iekšējā atloka (qq). Novietojet ārejo atloku (mm) uz vārpstas (32. att.), levietojet vienu 6 mm sešstūru uzgriežņu atslēgu — uz asmens skrūves, tad pievelciet asmens skrūvi un ārejo atloku (25. att.).

**PIEZĪME.** Paceliet apakšējo aizsargu un lēnām grieziet asmeni, lai pārbauditu, vai asmens brīvi kustas bez šķērsvirzīna kustības.

6. Galva ir sagatavota zāģēšanai (33. att.).



**BRĪDINĀJUMS!** Jauna asmens zobi ir ļoti asī un var būt bīstami.



**BRĪDINĀJUMS!** Rotācijas virzienu norāda bultiņa uz motora.



**BRĪDINĀJUMS!** Paplāksnei vai tapņa uzgrieznim jābūt pret ārejo atloku.

### PĀRBAUDE, VAI PLECS IR PARALĒLI GALDAM (1., 34. ATT.)

1. Nolaidejiet asmeni (oo), līdz tas tiks saskars ar nekustīgo galdu (e).
2. Atlaidiet lenķa slēgsviru (j) un lenķa spilējuma sviru (k).
3. Pagariniet asmeni uz priekšu pret ierobežotāju, tad piegrieziet plecu tā, lai asmeni pārvalktu pāri galda visā platumā.
4. Atkārtojiet šo procesu, novietojiet asmeni aizmugurējā pozīcijā, un vajadzības gadījumā noregulējiet aizmugurējo skrūvi.

### PĀRBAUDE, VAI ASMENS IR PERPENDIKULĀRI GALDAM (1., 35.–37. ATT.)

1. Novietojet plecu (m) atpakaļ vidējā pozīcijā.
2. Novietojet tērauda stūreni (rr) pret asmeni (35. att.).
3. Ja vajadzīgs noregulēt, rikojieties šādi.
  - a. Nonemiet slīpuma rádītāja disku (tt), atskrūvējot abas skrūves (uu) (36. att.).
  - b. Atskrūvējiet visas trīs sešstūru skrūves (37. att.).
  - c. Ievietojet sešstūru uzgriežņu atslēgu motora tapni un pasitiet, līdz asmens ir līdzini pret stūreni.
4. Cieši pievelciet visus stiprinājumus.



**BRĪDINĀJUMS!** Ipaši svarīgi ir pievilkst vidējo sešstūru skrūvi.

5. Uzlieciet atpakaļ slīpuma rádītāja disku (tt) tā, lai rádītājs (ss) sakristu ar 0° atzīmi.

### PĀRBAUDE, VAI ŠĶĒRSĀĢĒŠANAS GĀJIENS IR PERPENDIKULĀRI IERUBEŽOTĀJAM (38.–42. ATT.)

1. Izvelciet asmeni ierobežotāja priekšā (38. att.).
2. Novietojet stūreni (rr) uz kokšķiedras plates un piespiediet pie ierobežotāju tā, lai tiks līdzīgi pieskartos asmenim, kā norādīts.
3. Velciet galdu pret sevi, lai pārbauditu, vai asmens gājiens ir paralēli stūrenim.
4. Ja vajadzīgs noregulēt, rikojieties šādi.
  - a. Novietojet lenķa slēgsviru (j) 0° pozīcijā un atlaidiet lenķa spilējuma sviru (k), kā norādīts 39. attēla.
  - b. Atskrūvējiet kontruzgriežņus (v) abās pleca (m) pusēs, kā norādīts 40. attēla.
5. Lai noregulētu plecu (m) pa kreisi, atlaidiet tapskrūvi (ww) pleca labajā pusē un pievelciet pretējo tapskrūvi.
6. Lai noregulētu plecu (m) pa kreisi, atlaidiet tapskrūvi (ww) pleca kreisajā pusē un pievelciet pretējo tapskrūvi.
7. Regulējiet maziem soljiem un ik pēc katra soļa pārbaudiet regulējumu, nolīksejot abas svirās (j, k).



**BRĪDINĀJUMS!** Nepievelciet tapskrūves pārāk cieši.

8. Pievelciet kontruzgriežņus (v).
9. Noregulējiet rádītāju (xx) uz lenķa skalas (yy) tā, lai tas sakristu ar 0° atzīmi (42. att.).

## Asmens aizsarga sistēma (43. att.)

Asmens aizsargs ir daudzfunkciju sistēma, kas nodrošina šādas drošības funkcijas:

- priekšējais aizsargs (c) un nospriegots aizmugurējais aizsargs (d) nodrošina pilnīgu asmens aizsardzību;
- putekļu izvadatveres adapters (a1);
- regulējams pirkstu aizsargs (a2), kuru izmanto šķērszāgēšanai.

## SLĪPUMA SKALA (44. ATT.)

Pārbaudiet, vai slīpuma skala (u) sakrīt ar 0° atzīmi, kad to uzstāda vertikālajai zāgēšanai.

Vajadzības gadījumā atskrūvējiet skrūves (uu) un noregulējiet rādītāju pret 0° atzīmi.

## LEŅKA SKALA (42. ATT.)

Pārbaudiet, vai leņka skala (yy) sakrīt ar 0° atzīmi, kad to uzstāda vertikālajai zāgēšanai.

Noregulējiet rādītāju (xx) pret 0° atzīmi, izmantojot skrūvi (zz).

Pleca iepriekšnoteiktie iestatījumi ir 45° pa kreisi un pa labi, kā arī 0°.

## EKSPLŪTĀCIJA

### Lietošanas norādījumi



#### BRĪDINĀJUMS!

- Viennēr ievērojet šos drošības norādījumus un spēkā esošos normatīvo aktus.
- Zāģējamajam materiālam ir jābūt cieši nostiprinātam.
- Instrumentam drīkst piemērot tikai nelielu spiedienu, turklāt zāga asmeni nedrīkst spiest no sāniem.
- Nepieļaujiet pārslodzi.



#### BRĪDINĀJUMS!

- Uzstādot piemērotu zāga asmeni. Nedrīkst lietot pārk nolietotus asmenus. Maksimālais instrumenta rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt zāga asmeni rotācijas ātrumu.
- Nezāģejiet īoti mazus materiāla gabaliņus.
- Zāģējot asmenim jākustas brīvi. Nespiediet pārk spēciģi.
- Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz motors sasniedzis pilnu jaudu.
- Pārbaudiet visu stiprinājumloku un bloķēšanas kluoči ciešumā.
- Instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīti visi aizsargi.
- Instrumentu nedrīkst pacelt, turot aiz galda.
- Pārbaudiet, vai galda virsmā ir piemērots sprauga.
- Skatiet 47. attēlu, lai pārbaudītu ierobežotāja novietojumu un veidu.

Lietotājiem Apvienotajā Karalistē jāiepazistas ar 1974. gada kopakstrādes darbagaldu noteikumiem<sup>1</sup> un vienīm to turpmākiem grozījumiem.

## IESLĒGŠANA UN IZSLEŠĀNA (1. ATT.)

Radiālā zāga ieslēgšanas/izslešanas slēdzim ir vairākas priekšrocības:

- **nulles sprieguma funkcija** — ja kāda iemesla dēļ barošana tiek atvienota, slēdzis ir speciāli jāieslēdz no jauna;
- **motora pārslodzes aizsargierīce** — gadījumā, ja motors pārkārstar, tiek atvienota jaudas padeve motoram. Ja tā notiek, laujiet motoram 10 minūtes atdzist un tad nospiediet atiestates pogu;
- **bremžu sistēma** — izslēdot instrumentu, bremžu sistēma 10 sekunžu laikā aptur asmeni;
- slēdzim ir tikai gaitas apturēšanas funkcija.

Lai iestēgtu instrumentu, nospiediet zājo aktuatoru (a) rokturi (b). Atlaizot aktuatoru, instruments tiek automātiski apturēts.

## PĀRBAUDES ZĀGĒŠANA (1. ATT.)

1. Saslēdziet leņka slēgviru (j) un nofiksējiet leņka spilējuma sviru (k) tā, lai asmens būtu taisns 0° šķērszāgēšanas pozīcijā.
2. Nolaidiet plecu, līdz asmens tik tikko saskaras ar galdu.
3. Novietojiet apstrādājamo materiālu pret ierobežotāja priekšpusi.
4. Ieslēdziet un nolaidiet plecu, lai asmens iezagētu seklu gropi galda virsmā.
5. Velciet asmeni pret sevi tā, lai iezagētu vertikālu rieuva koka ierobežotāja un caur apstrādājamo materiālu.

6. Novietojiet asmeni atpakaļ nekustīgā pozīcijā un izslēdziet.

7. Pārbaudiet, vai iezagējums visās plaknēs ir precīzi 90° un vajadzības gadījumā noregulejiet.

## Pamatā zāgēšanas darbi (45.–53. att.)



**BRĪDINĀJUMS!** Jauna asmens zobi ir ļoti asi un var būt bīstami.

## ŠĶĒRSZĀGĒŠANA (45. ATT.)

1. Iestatiet radiālo plecu pareizajos leņķos pret ierobežotāju.
2. Iestatiet leņķa slēgviru (j) 0° pozīcijā un pievelciet leņķa spilējuma sviru (k).
3. Nolaidiet asmeni.
4. Noregulējiet pirkstu aizsargu (a2) tā, lai tas būtu nedaudz atstātu no apstrādājamo materiāla.
5. Ja galdā nav rievas, iezagējiet to tā, kā aprakstīts iepriekš.
6. Turiet apstrādājamo materiālu pret ierobežotāju tā, lai pirksti būtu droša attālumā no asmens ceļa.
7. Ieslēdziet un lēnām velciet asmeni caur ierobežotāju un apstrādājamo materiālu.
8. Novietojiet asmeni atpakaļ nekustīgā pozīcijā un izslēdziet.

## LENKZĀGĒŠANA (46., 47. ATT.)

1. Atlaidiet leņķa slēgviru (j) un leņķa spilējuma sviru (k).
2. Piegrieziet plecu vajadzīgajā leņķi uz leņķa skalas.
3. Lai iestatītu 45° leņķi pa labi vai kreisi, saslēdziet leņķa slēgviru (j) un nofiksējiet leņķa spilējuma sviru (k).
4. Lai iestatītu leņķus pa vidu, izmantojiet tikai leņķa spilējuma sviru.
5. Rikojieties tāpat, kā aprakstīts sadājā par šķērszāgēšanu.

## SLĪPZĀGĒŠANA (45., 48. ATT.)

1. Iestatiet plecu tāpat, kā minēts norādēs par 0° šķērszāgēšanu.
2. Paceliet asmeni pietiekami augstu vīrs galda virsmas.
3. Atlaidiet slīpuma spilējuma sviru (a3) un izvelciet slīpuma slēgviru (a4).
4. Sagāziet motoru vajadzīgajā leņķi uz slīpuma skalas (u).
5. Lai iestatītu 45° leņķi pa labi, saslēdziet slīpuma slēgviru (a4) un nofiksējiet slīpuma spilējuma sviru (a3).
6. Lai iestatītu leņķus pa vidu, izmantojiet tikai slīpuma spilējuma sviru.
7. Rikojieties tāpat, kā minēts norādēs par vertikālu šķērszāgēšanu.

## KOMBINĒTĀ LENKZĀGĒŠANA (47. ATT.)

Kombinētā zāgēšana ir leņķzāgēšanas un slīpzāgēšanas apvienojums.

1. Iestatiet vajadzīgo slīpumu.
2. Piegrieziet plecu vajadzīgajā leņķa pozīcijā.
3. Rikojieties tāpat, kā minēts norādēs par leņķzāgēšanu.

## APKOPE

Šis DeWALT elektroinstruments ir paredzēts iglaicīgam darbam ar Mazāko iespējamo apkopki. Nepratrakti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.

## PIEZĪME.

Mehāniskajām bremzēm nav jāveic apkope.

## SVARIĢI!

Nomainiet nolieloto nekustīgo galdu un ierobežotāju.



**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu ievainojuma risku, pirms piederuma uzstādīšanas un nopērnāšanas, uzstādījumu regulēšanas vai mainīšanas vai arī remontdarbiem izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no bārošanas avota. Sledzim jāatrodas izslegtā pozīcijā. Instrumentam neaujāši sakot darboties, var gūt ievainojumus.



**BRĪDINĀJUMS!** Ja zāja asmeni ir nodilis, tas jānomaina pret jaunu vai uzusinātu asmeni.

## Rullja galvas gultu regulēšana pleca celiņos (49.–52. att.).

Ja rullja galvai novērojama sāniska kustība, gultu ir jānregulē.

1. Velciet jūgu uz priekšu līdz pleca celiņu beigām un turiet šādu pozīciju (49. att.).
2. Atskrūvējiet bloķēšanas skrūves (a5) (50., 51. att.).

## LATVIEŠU

3. Ar sešstūru uzgriežņu atslēgu mazliet pagrieziet gultnus (a6), līdz sāniskā kustība ir novērsta (52. att.).
4. No jauna pievelciet bloķēšanas skrūves (a5), pārliecinieties, vai galva automātiski parvietojas nekustīgajā pozicijā.



### Eljošana

Šis elektroinstrumenti nav papildus jāeelējo.



### Tirišana

Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet augšējo aizsargu, apakšējo aizsargu un puteklus izvadatveri, vai tie darbojas pareizi. Rauģieties, lai kādu no tiem nenosprostušķaišas, putekļi vai apstrādājamā materiāla fragmenti.

Ja starp zāga asmeni un aizsargu iestregūši apstrādājamā materiāla fragmenti, atvienojet instrumentu no barošanas avota un ievērojet sadālu **Zāga asmens uzstādīšana** minētos norādījumus. Iztrīt iestregūšu materiālu un no jauna uzstādīt zāga asmeni.



**BRĪDINĀJUMS!** Ar sauso gaisu no galvenā korpusa izpūtiet neturums un puteklus ikreiz, kad pamānāt tos uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī visapkārt tām. Veicot šo darbu, valkājet atzītus acu aizsargus un putekļu masku.



**BRĪDINĀJUMS!** Instrumenta detalju tiršanai, kas nav no metāla, nedrīkst izmantot skidinātājus vai citas asas ķimikās vielas. Šīs ķimikās vielas var sabojāt šo detalju materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdeni samitrinātu lūpatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst šķidrumi; instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.



**BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojuma risku, regulāri notriet galda vīru.**



**BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojuma risku, regulāri iztrīt putekļu savākšanas ierīci.**



### Putekļu izvadīšana



**BRĪDINĀJUMS!** Vienmēr lietojet paredzēto putekļu savākšanas ierīci atbilstīgi attiecīgiem noteikumiem par putekļu emisiju. Ārēji pievienotās sistēmas gaisa plūsmai jābūt  $20\text{ m}^3/\text{s} +/ - 2\text{ m}^3/\text{s}$ . Gaisa plūsma jāzīmēra savienojuma caurulē pie savienojuma punkta, kad instruments ir pievienots, bet nedarbojas.

### Transportēšana (53., 54. att.)

Transportējot instrumentu, zāga galvinā jābūt droši nobloķētai. Nemiet vērā, ka galds nav piemērots instrumenta pacelšanai. Vienmēr transportējiet ar autoiekārjūvu (var izmantot arī manuālo iekrāvēju). Lai veiktu drošu pacelšanu, ievietojeti dasku zem statīviem zāgēsējām šķērsvirzienā.

1. Izskrūvējiet visas skrūves, ar ko instruments nostiprināts uz grīdas.

**PIEZĪME.** Daksām jābūt pietiekami garām, lai balstītu kājas un instrumentu.

2. Ievietojet daksās visā garumā zem šķērsvirziena sledēm no instrumenta aizmugures, lai līdzvarotu instrumenta svaru, kā norādīts 53. attēlā. Centēties neskart putekļu atveri un galveno slēdzi bloku. 54. attēlā norādīts, kā instruments tiek pārvietots ar manuālo iekrāvēju.

### Piederumi



**BRĪDINĀJUMS!** Tā kā citi piederumi, kurus DeWALT nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo instrumentu, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietojet. Lai mazinātu ievainojuma risku, šīm instrumentam lietojiet tikai DeWALT ieteiktos piederumus.

Lai iegūtu sikāku informāciju par attiecīgajiem piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.

Ieteicīmais zāga asmens: DW721 / DW722 - DT4303.

### Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzis, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalīta savākšanai un šķirošanai.

Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana jauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc iezjmateriāliem.

Vietējos noteikums var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsāvāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu savākšanu un orezījumu pārstrādi, ja tiem ir beidzīes ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdz, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remontdarbīncām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remontdarbīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT remontdarbīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tiemeklā vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### GARANTIJA

DeWALT rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu izstrādājuma garantiju. Šīs garantijas pazinojums papildina jūsu profesionāla lietotāja līgumiskās tiesības vai privāta neprofesionāla lietotāja līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas zonā.

#### - 30 DIENU APMIERINĀTĪBAS GARANTIJA BEZ RISKA -

Ja jūs neesat pilnībā apmierināts ar šī DEWALT instrumenta darbību, 30 dienu laikā vienkārši nosūtiet to atpakaļ veikalā, kurā to iegādājāties, pievienojot visas oriģinālās detaljas un piederumus, ko saņēmāt iegādes brīdi, lai atgūtu samaksāto naudu pilnā apmērā vai samaitīt preču instrumentu. Instrumentam jābūt normālam nolietojumam parējas ekspluatācijas rezultātā, turklāt jums ir jāuzrāda pirkuma čeks.

#### - VIENA GADA BEZMAKSAS APIKALPOŠANAS LĪGUMS -

Ja šī DeWALT instrumentam jāveic apkope vai vajadzīga apkalpošana, 12 mēnešus kopš iegādes brīža jums ir tiesības to saņemt bez maksas. Šo bezmaksas pakalpojumu veic pilnvarotā DeWALT remontdarbīcā. Šajā gadījumā jāuzrāda pirkuma čeks. Garantijā ietilpst darba izmaksas. Par piederumiem un rezerves daļām jāmaksā atsevišķi, ja vien netiek veikts garantijas remonts.

#### - PILNA VIENA GADA GARANTIJA -

Ja 12 mēnešu laikā kopš legādes brīža DeWALT instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ, DeWALT garantē vieno bojato detalju nomainījumā bez maksas vai saskanā ar mūsu vienpersonisku lēmumu visā instrumenta nomainījumā bez maksas, ja:

- izstrādājums ekspluatāt atbilstīgi noteikumiem;
- izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas ekspluatācijas rezultātē;
- remontu ir veikšu tikai pilnvaroti speciālisti;
- uzrādīts pirkuma čeks;
- izstrādājums nogādāts atpakaļ ar visiem oriģinālajiem piederumiem un detaljām.

Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai tuvāko pilnvarotā DeWALT remonta darbīcu, kura norādīta DeWALT katalogā, vai sazinieties ar vietējo DeWALT biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DeWALT remontdarbīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tiemeklā vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

# РАДИАЛЬНО-КОНСОЛЬНАЯ ПИЛА

## DW721KN/DW722KN

### Поздравляем!

Вы выбрали инструмент фирмы DeWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий и инновации делают компанию DeWALT одним из самых надежных партнеров для пользователей профессионального электроинструмента.

### Технические характеристики

	DW721KN	DW722KN	
Потребляемая мощность	Вт	2 000	3 000
Выходная мощность	Вт	1580	2280
Тип		3	2
Напряжение	В	230	400
Диаметр диска	мм	300	300
Отверстие диска	мм	30	30
Диаметр шпинделя	мм	20	20
Частота вращения на холостом ходу, 50 Гц	мин <sup>-1</sup>	3 000	3 000
Частота вращения под нагрузкой, 50 Гц	мин <sup>-1</sup>	2 760	2 650
Частота вращения на холостом ходу, 60 Гц	мин <sup>-1</sup>	3 600	—
Частота вращения под нагрузкой, 60 Гц	мин <sup>-1</sup>	3 380	—
Глубина резания под углом 90°	мм	90	90
Макс. длина поперечного распила под углом 0°			
мм	507	507	
Макс распил под углом 45°			
справа	мм	342	342
слева	мм	172	172
Глубина резания под углом 45°	мм	60	60
Макс. длина поперечного распила под углом 0°			
мм	507	507	
Макс распил под углом 45°			
справа	мм	247	247
слева	мм	272	272
Общий размер (с ножками)	см	176 x 122 x 77	176 x 122 x 77
	см	176 x 122 x 147	176 x 122 x 147
Адаптер пылеудаления	мм	100	100
Рекомендованные значения пылеуловителя			
Скорость воздуха в точке соединения	м/с	20	20
Объемный метрический поток	м <sup>3</sup> /ч	500	500
Значение вакуума в точке соединения	РА	5 000	2 400
Выход для удаления пыли	мм	100	100
Площадь поперечного сечения	см <sup>2</sup>	78,5	78,5
Выход для удаления пыли	мм	40	40
Площадь поперечного сечения	см <sup>2</sup>	12,6	12,6
Масса	кг	115	115
Время автоматического торможения диска	<10 с	<10 с	
Рабочий цикл	мин	1'3'	1'3'
Класс защиты		IP5X	IP5X
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со стандартом EN 61029-1:			
L <sub>1h</sub> (звуковое давление)	дБ(А)	96,5	96,5
K <sub>1h</sub> (погрешность звукового давления)	дБ(А)	3,0	3,0
L <sub>1a</sub> (сила звука)	дБ(А)	109,5	109,5
K <sub>1a</sub> (погрешность силы звука)	дБ(А)	3,3	3,3
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со стандартом EN 61029-1:			
Значение эмиссии вибрации a <sub>h</sub> =	м/с <sup>2</sup>	2,0	2,0
Погрешность K =	м/с <sup>2</sup>	1,5	1,5

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Указанные значения являются лишь значениями излучения звука, и они не обязательно являются безопасными значениями для работы. Не смотря на то, что между уровнем излучения и уровнем воздействия существует некая корреляция, ее не следует использовать для определения необходимости применения дополнительных мер предосторожности. Среди факторов, влияющих на фактический уровень воздействия звука на органы слуха рабочих, необходимо учитывать особенности рабочего помещения и другие источники шума, то есть количество работающих инструментов и других одновременных работ. Кроме того, допустимый уровень шума может варьироваться в зависимости от страны. Тем не менее, данная информация будет полезна в оценке опасности для органов слуха.

#### Предохранители:

Европа	230 В	16 Ампер, эл. сеть
	инструменты	400 В
		16 А, на фазу

### Обозначения: Правила техники безопасности

Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочтите руководство и обратите внимание на эти символы.



**ОПАСНО!** Обозначает опасную ситуацию, которая неизбежно приведет к **серьезной травме или смертельному исходу**, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности.



**ОСТОРОЖНО!** Обозначает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, **может привести к серьезной травме или смертельному исходу**.



**ВНИМАНИЕ!** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, **может стать причиной травм средней или легкой степени тяжести**.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Означает ситуацию, **не связанную с получением телесных повреждений**, но которая, если **пренебречь правилами**, может привести к **порче имущества**.



Указывает на риск поражения электрическим током.



Указывает на риск пожара.



Указывает на наличие острых кромок.

### Декларация о соответствии нормам ЕС

#### ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ



#### РАДИАЛЬНО-КОНСОЛЬНАЯ ПИЛА

**DW721KN, DW722KN**  
DeWALT заявляет, что продукция, описанная в **Технических характеристиках** соответствует:

2006/42/EC, EN 1870-17:2007.

Эти продукты также соответствуют Директиве 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию DeWALT по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании DeWALT.

Horst Grossmann  
Vice President Engineering  
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,  
D-65510 Idstein, Германия  
27.08.2014



**ОСТОРОЖНО!** во избежание риска получения травм ознакомьтесь с инструкцией.

## Общие инструкции по технике безопасности



**ОСТОРОЖНО!** При использовании электрического инструмента всегда следуйте соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм.

Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство и сохраните его.

### СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

#### 1. Содержите рабочее место в чистоте.

Загромождение рабочей зоны и верстака может стать причиной несчастного случая.

#### 2. Обращайте внимание на условия работы.

Не подвергайте воздействию дождя. Не используйте инструменты в условиях повышенной влажности. Следите за тем, чтобы рабочее место было хорошо освещено (250–300 лукс). Не пользуйтесь инструментом, если имеется риск взрыва или взрыва, например, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами.

#### 3. Защита от поражения электрическим током.

Во время работы не прикашайтесь к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам и холодаильникам). При использовании инструмента в экстремальных условиях (например, в условиях повышенной влажности, когда разлетается металлическая стружка и т. п.) можно повысить меры электробезопасности установив развязывающий трансформатор или (F) автоматический выключатель с функцией защиты при утечке на землю.

#### 4. Не позволяйте посторонним лицам находиться в рабочей зоне.

Не позволяйте кому-либо, особенно детям, не участвующему в производственном процессе, касаться инструмента или удалять и не допускайте присутствия посторонних лиц в зоне проведения работ.

#### 5. Хранение исправного инструмента.

Когда инструмент не используется, он должен храниться под замком в сухом недоступном для детей месте.

#### 6. Избегайте чрезмерной нагрузки инструмента.

Это позволит сделать работу более производительной и безопасной.

#### 7. Используйте специально предназначенный для данного вида работ инструмент.

Не используйте маломощные инструменты для выполнения работ, которая должна выполняться при помощи более мощных инструментов. Не используйте инструмент для выполнения работ, для которых он не предназначен; например, не используйте циркулярную пилу для обрезки веток деревьев или распиливания бревен.

#### 8. Одевайтесь соответствующим образом.

Не надевайте свободную одежду или украшения, так как они могут попасть в движущиеся части инструмента. При выполнении работ на улице рекомендуется носить обувь с не скользящей подошвой. Если у вас длинные волосы, убирайте их под головной убор.

#### 9. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

Всегда надевайте защитные очки. При выполнении работ, при которых разлетается пыль или мелкие частицы материала,

используйте защитную маску или противопыльную маску. Если эти частицы могут сильно нагреваться, также надевайте термостойкий фартук. Всегда носите средства защиты органов слуха. Всегда надевайте защитный шлем.

#### 10. Подсоедините пылеудаляющее оборудование.

Если для электроинструмента предусмотрено устройство для сбора пыли и частиц обрабатываемого материала, убедитесь в том, что оно установлено и используется должным образом.

#### 11. Берегите кабель от повреждений.

**Никогда не дергайте за кабель, чтобы отключить его от розетки.** Не подвергайте кабель питания воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов. Никогда не переносите инструмент, удерживая его за кабель.

#### 12. Безопасная работа.

Используйте, где это возможно, зажимы или тиски для фиксации обрабатываемой детали. Это безопаснее чем держать детали руками и освобождать руки при работе с инструментом.

#### 13. Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей.

Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие.

#### 14. Тщательно выполняйте техническое обслуживание инструмента.

Для более эффективной и безопасной работы держите режущие инструменты остро заточенными и чистыми. Смазку и замену оснастки выполняйте в соответствии с инструкциями. Выполните периодические осмотры инструмента и, если будет обнаружено повреждение, сдайте его на ремонт в авторизованный сервисный центр. Поверхность рукояток должна быть сухой, чистой и не содержать следов масла и смазки.

#### 15. Отключите инструмент.

Если инструмент не используется, перед обслуживанием и заменой приспособлений, таких как ножковочные полотна, сверла и режущие диски, отключите инструмент от источника питания.

#### 16. Удалите регулировочные и гаечные ключи.

Сформируйте привычку визуально контролировать, чтобы с инструментом перед включением были удалены все регулировочные приспособления и ключи.

#### 17. Не допускайте непреднамеренного запуска.

Не переносите инструмент, держа пальцем на выключателе. Перед подключением к источнику питания убедитесь, что инструмент выключен.

#### 18. Используйте удлинительный провод, предназначенный для применения вне помещений.

Перед началом работы проверьте удлинительный кабель на наличие повреждений и замените его при необходимости. При работе электроинструментом на открытом воздухе всегда пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенный для применения вне помещений и имеющим соответствующую маркировку.

#### 19. Будьте внимательны.

Следите за своими действиями. Будьте благородны. Не работайте с инструментом, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков или алкоголя.

#### 20. Проверяйте исправность деталей инструмента.

Перед использованием тщательно проверьте инструмент и кабель питания, чтобы решить, будет ли он работать должным образом и сможет ли выполнить намеченную функцию. Проверьте центровку и качество крепления движущихся деталей, наличие поврежденных деталей, качество монтажа и любые другие условия, которые могут повлиять на работу инструмента. Защитное ограждение или другие поврежденные детали должны быть должным образом отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре, если в этой инструкции по эксплуатации не указано иное. Поврежденные или неисправные переключатели необходимо заменить в авторизованном сервисном центре. Не используйте инструмент, если он не работает его выключатель. Никогда не пытайтесь выполнять ремонт самостоятельно.

**ОСТОРОЖНО!** Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо тех, которые рекомендованы данным руководством, может привести к травме.

**21. Ремонт инструмента должен выполняться компетентным персоналом.**

При работе с этим электрическим инструментом должны соблюдаться уместные правила техники безопасности. Ремонт должен проводиться квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запасных частей; в противном случае это может представлять серьезную опасность для пользователя.

**Дополнительные правила техники безопасности для радиально-консольных пил**

- Защите цепь электрического питания с помощью подходящего предохранителя или автоматического выключателя.
- Содержите опорные дорожки рычага и подшипники узла роликовой рамы в чистоте и избегайте попадания смазки.
- Перед включением пилы убедитесь, что ограждение находится в правильном положении. Диск не должен соприкасаться с материалом, пока пила не опущена рукояткой.
- Установите защитное ограждение таким образом, чтобы оно проходило над фиксированным ограждением или находилось на 3 мм выше над поверхностью обрабатываемого материала, в зависимости от того, что находится выше.
- Выполните регулярную проверку точности и выполните регулировку, если это необходимо.
- Убедитесь, что полотно вращается в правильном направлении, а зубья направлены в сторону ограждения.
- Перед началом работы убедитесь, что все зажимы надежно затянуты.
- Никогда не управляйте станком без всех установленных ограждений.
- Когда станок не используется, полностью закройте полотно ограждение пильного полотна.
- Когда станок не используется, при замене пильного полотна и выполнении технического обслуживания необходимо отключать его от источника питания.
- Обязательно используйте подходящие, заточенные пильные полотна, соответствующие стандарту EN847-1 с передним углом наклона зуба +7-5°.
- Запрещается использовать пильные полотна, максимальная допустимая частота вращения которых меньше частоты вращения шиндела.
- Не используйте пильные полотна, изготовленные из HSS (быстроизнашивающей инструментальной стали).
- Рекомендованный диаметр полотна указан в технических характеристиках.
- Не заклинивайте никакими предметами крыльчатку вентилятора двигателя для дёрхивания вала двигателя.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что ограждения, тормоз, устройства автоматического возврата и блокировки функционируют исправно. Не используйте станок, если эти устройства неисправны.
- При распиловке круглых заготовок ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте поджимные зажимы или фиксаторы, чтобы предотвратить вращение заготовки.
- Не прилагайте силу во время резки. (Непреднамеренная остановка или частичная остановка двигателя может привести к критическим повреждениям.) Перед началом резки дождитесь, пока двигатель наберет полные обороты.
- Не поднимайте станок, удерживая его за рабочий стол.
- Не разрезайте черные металлы, цветные металлы и кирпичную кладку.
- Не наносите смазку на полотно во время вращения.
- Не держите руки рядом с полотном в то время, когда пила подключена к источнику питания.
- Не тянитесь к задней части пильного полотна во время эксплуатации.
- В процессе распиловки не подносите руки ближе, чем на 150 мм к пильному полотну.

- Не используйте треснувшие или поврежденные пильные полотна.

• Если ограждение повреждено и/или не обеспечивает необходимую защиту, замените его. Время от времени ограждение необходимо заменять.

• **ОБЯЗАТЕЛЬНО** соблюдайте принципы безопасной эксплуатации. Радиально-консольные пилы необходимо прикреплять к полу с помощью болтов диаметром 8 мм и длиной не менее 80 мм.



**ОСТОРОЖНО!** При распиловке круглых заготовок их необходимо удерживать с помощью зажимов или держателей, предотвращающих вращение.

• Запрещается использовать станок в местах, где температура превышает +5° или 40 °C. Подходящая температура эксплуатации составляет 20 °C.

• Оператор должен быть проинструктирован о факторах, которые могут повлиять на звуковую эмиссию (например, об использовании пильных полотен, предназначенных для уменьшения уровня шума и частоты технического обслуживания станка). Об изъянах станка, включая ограждение и пильное полотно, необходимо сообщать сразу при обнаружении. Убедитесь, что оператор получил достаточное обучение по использованию, регулированию и эксплуатации станка.

• Пойдите с машиной к пылеуловителю при распиловке древесины. Всегда рассматривайте факторы, влияющие на образование пыли:

- тип материала, который будет обрабатываться (при распиловке древесно-стружечной плиты образуется больше пыли, чем при распиловке древесины);
- правильная регуировка пильного полотна;
- убедитесь, что местная вытяжная вентиляция, так же как вытяжные шкафы, отражатели и желоба, настроены должным образом.

• Выполняйте техническое обслуживание станка, прикасаясь к необработанным заготовкам, а также при замене пильного полотна, обязательно надевайте защитные перчатки.

• В случае перепадов напряжения во время работы станка на холостом ходу немедленно отпустите рукоятку и убедитесь, что пильная рама автоматически возвращается в исходное положение.



**ОСТОРОЖНО!** Поврежденная электрическая проводка обязательна к немедленной замене.



**ОСТОРОЖНО!** Чтобы снизить риск получения травмы, выключите инструмент и отключите его от источника питания перед установкой и удалением дополнительных приспособлений, а также перед регулировочными или ремонтными работами. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении OFF (выкл.). Случайный запуск может привести к травме.

• Сообщите о неисправности и повесьте на инструмент записку, чтобы предупредить окружающих о неисправности.

• Если диск пилы заклинил из-за превышения силы давления во время распила отключите инструмент и отключите его от сети. Снимите обрабатываемую деталь и убедитесь в том, что диск свободно вращается. Включите инструмент и начните снова выполнять распил, не прилагая к инструменту излишней силы.

**Остаточные риски**

При использовании радиально-консольных пил присутствуют следующие риски.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.

А именно:

- травмы в результате касания врачающихся частей;
- ухудшение слуха;
- несчастные случаи, происходящие в результате контакта с открытым движущимся диском пилы;
- риск получения травмы пальцев при смене диска;
- риск защемления пальцев при снятии защитного кожуха;
- ущерб здоровью в результате вдыхания пыли от распила древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.

## РУССКИЙ

### Маркировка на инструменте

На инструмент нанесены следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.



Используйте средства защиты органов слуха.



Используйте защитные очки.



В случае повреждения шнура питания немедленно отключите штекер от розетки питания.



Перед выполнением любых регулировок или выполнением технического обслуживания обязательно отключайте штекер от источника питания.

### Комплектация поставки

В комплектацию входит:

1 Частично-собранная радиально-консольная пила

2 Столешницы (1 справа, 1 слева)

2 Ограждения (1 правое, 1 левое)

2 Расширения стола (1 правое, 1 левое)

1 Пылезащитный кожух

1 Ящик, в котором содержится:

1 опора

(4 ножки, 4 поперечных направляющих, 24 M8 x 16, 24 M8 гайки и 48 D8 плоских шайбы)

1 Упаковка, в которой содержатся:

1 ключ 10/13 мм

1 ключ 22 мм

1 торцевой ключ 13 мм

5 шестигранных ключей (один 3, 4, 5 мм) (два 6 мм)

1 рукотяка регулировки высоты

1 винт с крестообразным шлицем M4.2 x 16

4 опоры для расширения стола

19 болтов M8 x 25

19 плоских шайб D8

19 гаек M8

1 резиновая вставка

6 Деревянных вставок

3 винта M8 x 16

3 шайбы D8

1 Руководство по эксплуатации

1 Разбитый рисунок

- Проверьте на наличие повреждений инструмента, его деталей или дополнительных принадлежностей, которые могли возникнуть во время транспортировки.
- Перед эксплуатацией внимательно прочтите данное руководство.

### Описание (рис. 1)



**ОСТОРОЖНО!** Никогда не вносите изменения в конструкцию электрического инструмента или какой-либо его части. Это может привести к повреждению или травме.

- Выключатель
- Ручка
- Переднее ограждение
- Нижнее ограждение
- Неподвижная столешница
- Поперечные направляющие

g. Ножка

h1. Левое ограждение (малое)

h2. Правое ограждение (большое)

i. Пылезащитный кожух

j. Рычаг защелки скоса

k. Рычаг зажима скоса

l. Рукотяка регулировки высоты

m. Радиальный рычаг

n. Концевая заглушка

o. Кабель

p. Отверстие вывода пыли

q. Вилка в сборе

r. Двигатель

s1. Левая столешница

s2. Правая столешница

t1. Левый расширитель стола

t2. Правый расширитель стола

u. Шкала угла вертикального распила

v. Узел роликовой рамы

w. Выключатель защиты от отсутствия напряжения

x. Электронный блок управления

### НАЗНАЧЕНИЕ

Радиально-консольная пила предназначена для профессиональной обработки дерева. Данная высокоточная пила с легкостью может быть установлена в положение поперечного распила и распила под углом. Для обеспечения максимальной безопасности все основные органы управления имеют замок и фиксирующее приспособление. Кроме того, не забудьте ознакомиться с таблицей в конце данного раздела. Данная пила предназначена для использования штампованных дисков диаметром 300 мм с твердосплавной режущей кромкой.

**НЕ** используйте инструмент во влажных условиях или при наличии в окружающем пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.

Радиально-консольная пила является профессиональным инструментом.

**НЕ** допускайте детей к инструменту. Использование инструмента не опытными пользователями должно происходить под контролем опытного коллеги.

- Данный инструмент не предназначен для использования людьми (включая детей), с физическими и умственными расстройствами, а также с нарушениями чувствительности, и не обладающими опытом и знаниями; за исключением случаев, когда за ними присматривает лицо, отвечающее за их безопасность. Никогда не оставляйте детей без присмотра с этим инструментом.

### Электробезопасность

Электродвигатель рассчитан на работу только при одном напряжении сети. Необходимо обязательно убедиться, что напряжение источника питания соответствует указанному на паспортной табличке устройства.

В случае повреждения кабеля питания его необходимо заменить специально подготовленным кабелем, который можно приобрести в сервисных центрах DeWALT.

### Замена штепельной вилки (только для Великобритании и Ирландии)

#### ТОЛЬКО ОДНОФАЗНОЕ ПИТАНИЕ

Если нужно установить штепельную вилку:

- Осторожно снимите старую вилку.
- Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы в новой вилке.
- Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
- Подсоедините зеленый/желтый провод к клемме заземления.

**ОСТОРОЖНО!** Соблюдайте инструкции по установке вилок высокого качества. Рекомендованный предохранитель: 13 А.

**ОСТОРОЖНО!** Данное изделие должно быть заземлено.

Необходимо обязательно убедиться, что напряжение источника питания соответствует указанному на паспортной табличке устройства.

При необходимости установки нового промышленного штекера СЕЕ 16 А обратитесь за помощью к сертифицированному электрику.

## Использование кабеля-удлинителя

Используйте удлинитель только в случаях крайней необходимости. Используйте только утвержденные удлинители, рассчитанные на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность машины (см. **Технические характеристики**). При использовании кабельного барабана всегда полностью разматывайте кабель. Максимальная длина кабеля составляет 30 м.

## ОДНОФАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Используйте только утвержденные 3-жильные удлинители, рассчитанные на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность данной машины (см. **Технические характеристики**). Минимально допустимый размер проводника составляет 1,5 мм<sup>2</sup>.

## ТРЕХФАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Убедитесь, что, в соответствии со стандартом IEC 60309, кабель оснащен промышленным штекером/ссоединителем СЕЕ 16 А с 5 полюсами (необходимо подключение нейтрали).

## Падение напряжения

Броски тока при включении вызывают кратковременное падение напряжения. В условиях использования неблагоприятного источника питания это может повлиять на работу другого оборудования.

Если сопротивление системы источника питания ниже 0,25 Ω, возникновение нарушений маловероятно.

Розетки, используемые для этих машин, должны быть оснащены предохранителями с номиналом 16 А.

## УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА



**ОСТОРОЖНО!** Чтобы снизить риск получения травмы, выключите инструмент и отключите его от источника питания перед установкой и удалением дополнительных приспособлений, а также перед регулировочными или ремонтными работами. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении OFF (выкл.). Случайный запуск может привести к травме.



**ОСТОРОЖНО!** Для обеспечения оптимальной работы пилы обязательно соблюдайте инструкции, приведенные в нижеследующих параграфах.

## Настройка

### УСТАНОВКА РУКОЯТКИ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ (РИС. 1, 2)

- Установите рукоятку регулировки высоты (l) с помощью винта с крестообразным шлицем.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Для регулировки высоты может понадобиться переместить рычаг автоматического возврата.
- Поднимите рукоятку регулировки высоты на достаточную высоту, чтобы создать достаточно места для демонтажа различных элементов под двигателем.

### УСТАНОВКА ОПОРЫ С НОЖКАМИ (РИС. 1, 3)

Составляющие опоры с ножками и крепления упакованы по отдельности.

- Извлеките все детали из упаковки.
- Заденьте рукоятку с помощью рычага зажима скоса (k).
- Осторожно наклоняйте станок с поддоном, пока задняя часть колонки не опустится на пол.
- Подложите кусок древесины (y) под край стола (рис. 3).
- Прикрепите ножки (g) с помощью укомплектованных гаек, болтов и плоский шайб, как показано на изображении.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не затягивайте.

- Установите поперечные направляющие (f) (рис. 3).
- Надежно затяните все крепежные элементы.
- Верните станок в вертикальное положение.

**ВАЖНО!** Для опускания и поднятия станка может потребоваться дополнительная помощь.

### ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТАНКА (РИС. 1, 4)



**ОСТОРОЖНО!** Станок всегда должен находиться на ровной и устойчивой поверхности.

- Переместите станок в необходимое место. См. параграф **Транспортировка** в разделе **Техническое обслуживание**.

- Отверстия (kk) в ножках опоры предназначены для крепления станка к полу. Используйте данные отверстия в качестве направляющих, выверните отверстия диаметром 10 мм и глубиной не менее 75 мм.
- Проденьте анкерные болты с частичной резьбой (a7), с шайбами (a8) и гайками (a9) через отверстия в ножках и вставьте в пол.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Используйте анкерные болты FAZ II 10/10. Болты продаются отдельно.

- Затяните гайку (a9).

### УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗВРАТА (РИС. 1, 5–10)

- Как показано на изображении 5, автоматический возврат поставляется частично собранным.
- Частично отверните винт крепления автоматического возврата (z) с помощью 6 мм шестигранного ключа, чтобы обеспечить вращение системы автоматического возврата (рис. 6).
- Разблокируйте и переместите пильную раму (рис. 7).
- Поверните автоматический возврат. Вставьте второй винт (aa).
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Не затягивайте (рис. 8).
- Установите автоматический возврат, убедившись в правильном положении по отношению к роликовой раме (v) (рис. 1, 9).
- Упор подшипников вилки необходимо отрегулировать таким образом, чтобы подшипники вилки в сборе не соприкасались с задним пределом опорных дорожек. Отрегулируйте упор (bb), чтобы резиновый упор (cc) уперся в заднюю часть корпуса блокировки продольного пиления (рис. 10).



**ОСТОРОЖНО!** Пильная рама должна быть заблокирована в нерабочем положении.

- Затяните все винты.

Проверните упором со своим продавцом для получения дополнительной информации о соответствующих принадлежностях.

### УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЯ СТОЛА (РИС. 1, 11–18)

- Закрепите две опоры расширители стола (dd) с обеих сторон неподвижной столешницы (e) с помощью болтов M8 x 25 (рис. 11).
- Установите расширитель стола (t) на опору расширители стола (рис. 12). Повторите действия для второго расширители стола.
- Убедитесь, что расширение стола закреплены таким образом, чтобы их поверхность находилась заподлицо с поверхностью столешницы, затем рукой затяните болты.



**ОСТОРОЖНО!** Поверхность расширений стола и поверхность столешницы **ДОЛЖНЫ** быть на одном уровне (заподлицо).

- Вставьте 3 деревянных штыря в малое, левое ограждение (h1) и 3 деревянных штыря в большое, правое ограждение (h2) (рис. 1, 13).
- Совместите деревянные штыри левого ограждениями с отверстиями в столешнице с левой стороны и крепко сожмите их вместе (рис. 14).
- Повторите действия с правым ограждением.
- Совместите заднюю левую столешницу (s1) со штырями левого ограждения и крепко сожмите их вместе (рис. 15). Затяните зажим столешницы (ee) с помощью ключа (рис. 16).
- Вставьте винт M8 x 25 с шайбой D8 в заднюю, левую столешницу и надежно затяните (рис. 17, 18).
- Повторите действия с правой стороны.

### УСТАНОВКА ПЫЛЕЗАЩИТНОГО КОЖУХА (РИС. 19, 20)

- Расположите выход для удаления пыли позади основания колонки.
- Вставьте 3 винта M8 x 16 и шайбы D8 отверстия выхода для удаления пыли и основания.
- Затяните 3 гайки M8 с помощью 13 мм накидного и рожкового ключа.

### УСТАНОВКА ОПОРЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ (РИС. 21, 22)

- Выверните винт с крестообразным шлицем (ff).
- Установите опору для кабеля (gg) и вверните винт с крестообразным шлицем обратно.

3. Снимите кабельный хомут (hh, ii), расположенный на рычаге и установите обратно, закрепив кабели.

 **ОСТОРОЖНО!** Следите за тем, чтобы рычаг перемещался в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

#### УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (РИС. 23)

Установленный сетевой кабель оснащен электронным блоком управления (ч) с выключателем защиты от отсутствия напряжения (vv) и устройством защиты от перегрузки двигателя с автоматическим сбросом.

1. Снимите гайки с винтов (jj), выступающих из задней части блока (x).
2. Удерживайте блок в задней части рамы стола слева от основания колонки и вставьте винты в соответствующие отверстия.
3. Установите гайки на винты, затем затяните их.

#### УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛТОНА (РИС. 24-33)

1. Убедитесь, что положение рычага составляет 0°, затем поднимите рычаг (m) в верхнее положение (рис. 24).
2. Вставьте один 6 мм шестигранный ключ в шпиндель электродвигателя, а другой 6 мм шестигранный ключ — в винт полотна (рис. 25), затем вращайте винт полотна по часовой стрелке, чтобы вывернуть винт (ll) и внешний фланец (mm) (рис. 26).
3. Снимите полотно со шпинделем и установите его в прорезь (nn) ограждения стола. Зубчатое полотно **НЕ ДОЛЖНО** соприкасаться со шпинделем (рис. 27, 28).
4. Разłożyćте пильную раму и перемещайте ее вперед таким образом, чтобы полотно можно было извлечь из прорези (nn). Установите новое полотно (oo) в прорезь (nn) и медленно перемещайте пильную раму в нерабочее (заклобкованное) положение. Следите за тем, чтобы зубья полотна не соприкасались со шпинделем (рис. 29-31).
5. Установите новое полотно на внутренний фланец (qq). Установите внешний фланец (mm) на шпиндель (рис. 32). Вставьте один 6 мм шестигранный ключ в шпиндель электродвигателя, а другой 6 мм шестигранный ключ — в винт полотна, затягивайте винт полотна и внешнего фланца (рис. 35).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Поднимите нижнее ограждение и медленно вращайте полотно. Следите за тем, чтобы полотно свободно вращалось без бокового движения.

6. Пильная рама готова к работе (рис. 33).

 **ОСТОРОЖНО!** Зубья новых дисков очень острые и могут представлять опасность.  
 **ОСТОРОЖНО!** Направление вращения отображено с помощью стрелки на электродвигателе.  
 **ОСТОРОЖНО!** Убедитесь, что шайба шпинделя соприкасается со внешним фланцем.

#### УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЫЧАГ РАСПОЛОЖЕН ПАРАЛЛЕЛЬНО СТОЛЕШНИЦЕ (РИС. 1, 34)

1. Опускайте полотно (oo), чтобы оно практически касалось стоечницы (ee).
2. Отпустите рычаг защелки скоса (j) и рычаг зажима скоса (k).
3. Переместите полотно вперед за пределы ограждения, затем поверните рычаг таким образом, чтобы полотно прошлое вдоль стоечницы.
4. Повторите данную процедуру, установив полотно в заднее положение. Если необходимо, отрегулируйте задний болт.

#### УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЫЧАГ РАСПОЛОЖЕН ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО СТОЛЕШНИЦЕ (РИС.1, 35-37)

1. Переместите рычаг (m) в центральное положение.
2. Приложите угольник (rr) к поверхности полотна (рис. 35).
3. При необходимости регулировки выполните следующие действия:
  - a. Снимите диск указателя вертикального угла (tt), ослабив два винта (uu) (рис. 36).
  - b. Ослабьте все три винта с шестигранной головкой, которые станут видны после этого (рис. 37).
  - c. Вставьте шестигранный ключ в оправку и постучите, чтобы полотно плотно прилегало к угольнику.
4. Надежно затяните все крепежные элементы.

 **ОСТОРОЖНО!** Особенно важно затянуть центральный шестигранный винт.

5. Установите указатель вертикального угла (tt), совместив стрелку (ss) с углом 0°.

#### ПРОВЕРКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОЛОТНА, ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СТОЛЕШНИЦЕ (РИС. 38-42)

1. Выдвиньте полотно вперед ограждения (рис. 38).
2. Приложите угольник (rr) к доске и ограждению, чтобы он слегка касался диска, как показано на рисунке.
3. Потяните полотно на себя и убедитесь, что оно перемещается параллельно угольнику.
4. При необходимости регулировки выполните следующие действия:
  - a. Зафиксируйте рычаг защелки скоса (j) в положении 0°, затем отпустите рычаг защелки скоса (k), как показано на рисунке 39.
  - b. Ослабьте контргайки (v v) с каждой стороны рычага (m), как показано на рисунке 40.
5. Для перемещения рычага (m) влево ослабьте регулятор (ww) на правой стороне рычага и затяните регулятор на противоположном регуляторе (рис. 41).
6. Для регулировки рычага (m) вправо ослабьте регулятор (ww) на левой стороне рычага, затем затяните регулятор с противоположной стороны.
7. Действуйте мелкими шажками, проверяя регулировку на каждом этапе, когда рычаги (j, k) задействованы.



**ОСТОРОЖНО!** Не затягивайте регуляторы слишком сильно.

8. Затяните контргайки (v v).
9. Отрегулируйте указатель (xx) на шкале скоса (yy), чтобы он указывал на 0° (рис. 42).

#### Узел ограждения полотна (рис. 43)

Ограждение полотна — это многофункциональный узел, обеспечивающий следующие функции безопасности:

- переднее ограждение (c) и подгруженное заднее ограждение (d) обеспечивают полную защиту полотна;
- адаптер пылеудаления (a1);
- регулируемое ограждение (a2), обеспечивающее защиту при поперечной распиловке.

#### Шкала угла вертикального распила (рис. 44)

Убедитесь, что в положении вертикального распила угол на шкале угла вертикального распила (u) составляет 0°.

Если потребуется, ослабьте все винты (uu) и отрегулируйте указатель на 0°.

#### Шкала скоса (рис. 42)

Убедитесь, что в положении вертикального распила угол на шкале скоса (yy) составляет 0°.

Отрегулируйте указатель (xx), чтобы он показывал 0°, отрегулировав винт (zz). Рычаг имеет фиксированные положения регулировки под углом 45° влево, вправо и 0°.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

##### Инструкции по эксплуатации



**ОСТОРОЖНО!**

- Всегда следите за указаниями действующих норм и правил безопасности.

• Убедитесь, что заготовка надежно закреплена.

• Не прилагайте чрезмерных усилий и не прикладывайте боковых усилий на пильное полотно.

• Избегайте перегрузок.



**ОСТОРОЖНО!**

- Используйте пильные диски соответствующего типа. Не используйте изношенные диски. Максимальная скорость вращения инструмента не должна превышать скорость вращения отрезного диска.

• Не пытайтесь распиливать очень мелкие детали.

• Не пытайтесь ускорить работу диска. Не прилагайте чрезмерные усилия.

• Перед началом резки дождитесь, пока двигатель наберет полные обороты.

- Убедитесь в том, что все фиксаторы и зажимы надежно закреплены.
- Никогда не используйте машину без всех установленных ограждений.
- Не поднимайте станок, удерживая его за столешницу.
- Всегда проверяйте наличие подходящей прорези в столешнице.
- Всегда проверяйте правильное положение и тип ограждения, ссылаясь на рисунок 47.

Пользователи из Великобритании обращают внимание на «закон 1974 года о деревообрабатывающих инструментах» и соответствующим дополнениям к нему.

#### **ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ (РИС. 1)**

Выключатель радиально-консольной пилы предлагает ряд преимуществ:

- **Функция отключения при отключении питания:** в случае отключения питания по каким-либо причинам, выключатель необходимо заново включить, чтобы станок заработал.
- **Устройство для защиты от перегрузки:** в случае перегрузки двигателя питания двигателя будет отключено. Если это произошло, дайте электродвигателю остыть в течение 10 минут, затем нажмите кнопку сброса.
- **Тормозная система:** после выключения тормозная система остановит пильное полотно за 10 секунд.
- Выключатель задействует станок только при его удерживании.

Для включения станка нажмите на зеленый выключатель (a) в рукоятке (b). При отпускании выключателя станок автоматически остановится.

#### **ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОБНОГО РАСПИЛА (РИС. 1)**

1. Задействуйте рычаг защелки скоса (j), заблокируйте рычаг зажима скоса (k), чтобы полотно было расположено под углом 0° для поперечного разреза.
2. Отпустите рычаг, чтобы полотно практически соприкасалось с поверхностью столешницы.
3. Уприте заготовку в переднюю часть ограждения.
4. Включите станок и отпустите рычаг таким образом, чтобы полотно прорезало неглубокий паз в поверхности стола.
5. Потяните полотно на себя, чтобы оно прорезало вертикальный паз в деревянном ограждении и заготовке.
6. Верните полотно назад в исходное положение, затем выключите станок.
7. Убедитесь, что распил выполнен под углом 90° во всех плоскостях, при необходимости отрегулируйте.

#### **Основные способы распила (рис. 45–53)**



**ОСТОРОЖНО!** Зубья новых дисков очень острые и могут представлять опасность.

#### **ПОПЕРЕЧНАЯ РАСПИЛОВКА (РИС. 45)**

1. Установите радиальный рычаг под прямым углом к ограждению.
2. Задействуйте рычаг защелки скоса (j), установите в положение 0° и затяните рычаг зажима скоса (k).
3. Отпустите полотно.
4. Отрегулируйте ограждение (a2) таким образом, чтобы оно едва не касалось заготовки.
5. Если в столешнице отсутствует прорезь, прорежьте ее согласно приведенным выше инструкциям.
6. Прижмите заготовку к ограждению, удерживая пальцы на безопасном расстоянии от пути перемещения полотна.
7. Включите станок и медленно проведите полотно сквозь ограждение и заготовку.
8. Верните полотно в исходное положение, затем выключите станок.

#### **РАСПИЛОВКА ПОД ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ УГЛОМ (РИС. 46, 47)**

1. Отпустите рычаг защелки скоса (j) и рычаг зажима скоса (k).
2. Поверните рычаг, выставив угол на шкале угла горизонтального распила.
3. Чтобы установить угол 45° влево или вправо, задействуйте рычаг защелки скоса (j) и зафиксируйте рычаг зажима скоса (k).

4. Для установки промежуточных углов используйте только рычаг зажима скоса.
5. Действуйте так, как при выполнении поперечной распиловки.

#### **КОСЫЕ РАСПИЛЫ (РИС. 45, 48)**

1. Установите рычаг в положение 0°, как и при поперечной распиловке.
2. Поднимите полотно на достаточное расстояние над поверхностью столешницы.
3. Отпустите рычаг зажима косого распила (a3) и извлеките защелку косого распила (a4).
4. Поверните двигатель, выставив угол на шкале угла вертикального распила (u).
5. Чтобы установить угол 45° вправо, задействуйте защелку косого распила (a4) и зафиксируйте рычаг зажима косого распила (a3).
6. Для установки промежуточных углов используйте только рычаг зажима косого распила.
7. Далее действуйте так же, как для вертикального разреза.

#### **СОСТАВНОЙ СКОС (РИС. 47)**

Этот разрез представляет собой комбинацию торцевания и скоса кромок.

1. Установите необходимый угол косого распила.
2. Поверните рычаг в необходимое положение горизонтального распила.
3. Продолжайте так, как при распиле под углом.

#### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Ваш электроинструмент DeWALT рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Механический тормоз не нуждается в обслуживании.

**ВАЖНО!** Замените столешницу и ограждение, когда они будут изношены.



**ОСТОРОЖНО!** Чтобы снизить риск получения травмы, выключите инструмент и отключите его от источника питания перед установкой и удалением дополнительных приспособлений, а также перед регулировочными или ремонтными работами. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении OFF (выкл.). Случайный запуск может привести к травме.



**ОСТОРОЖНО!** Если пильное полотно изношено, замените его на новое или заточенное.

#### **Регулировка направляющий роликов роликовой рамы (рис. 49–52)**

В случае бокового движения роликовой рамы в сборе подшипники должны быть отрегулированы.

1. Переместите узел вилки вперед к концу направляющих рычага и сохраните в этом положении (рис. 49).
2. Ослабьте фиксирующие винты (a5) (рис. 50, 51).
3. С помощью шестигранного ключа слегка поворачивайте подшипники (a6) до тех пор, пока боковое движение не будет устранено (рис. 52).
4. Затяните фиксирующие винты (a5) таким образом, чтобы пильная рама автоматически в ходила в нерабочее положение.



#### **Смазка**

Вашему инструменту не требуется дополнительная смазка.



#### **Чистка**

Перед использованием тщательно проверьте верхнее ограждение, подвижное нижнее ограждение диска, а также трубку пылеудаления, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. Следите за тем, чтобы стружка, пиль или частицы обрабатываемых деталей не привели к блокировке любой функции.

## РУССКИЙ

Если частицы обрабатываемой детали зажаты между ножовочным полотном и ограждением, отключите инструмент от сети и следуйте инструкциям, изложенными в разделе **Установка пильного полотна**. Удалите застрявшие частицы и соберите заново пильное полотно.



**ОСТОРОЖНО!** Удалите загрязнения и пыль с корпуса инструмента, продувая его сухим воздухом, поскольку грязь собирается внутри корпуса и вокруг вентиляционных отверстий. Выполните очистку, надев средство защиты глаз и респиратор утвержденного типа.



**ВНИМАНИЕ!** Никогда не пользуйтесь растворителями или другими сильно действующими химическими веществами для чистки неметаллических частей инструмента. Эти химикаты могут повредить структуру материала, используемого для производства таких деталей. Используйте ткань, смоченную в мягком мыльном растворе. Не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента; никогда не подгружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.



**ВНИМАНИЕ!** Чтобы снизить риск получения травмы, регулярно очищайте верхнюю часть стола.



**ВНИМАНИЕ!** Чтобы снизить риск получения травмы, регулярно очищайте систему для сбора пыли.



### Пылеуловитель



**ОСТОРОЖНО!** Всегда используйте пылеудаляющее устройство, выполненное в соответствии с действующими нормативами по выбросу пыли. Скорость воздушного потока от подключенных внешних систем должна составлять  $20 \text{ м/с} \pm 2 \text{ м/с}$ . Эта скорость должна измеряться в точке соединения вентиляционного канала с инструментом (в точке сдвоения), инструмент должен быть подключен, но не должен при этом работать.

### Транспортировка (рис. 53, 54)

Перед транспортировкой станка убедитесь, что пильная рама надежно закреплена. Имейте ввиду, что поднимать станок, удерживая его за стопешницу, недопустимо. Для транспортировки используйте вилочный погрузчик (также можно использовать ручные вилочные подъемники). В целях обеспечения безопасности установите подъемник под нижние поперечные направляющие опоры.

1. Выверните все болты, прикрепляющие станок к полу.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Убедитесь, что вилочные захваты достаточно длинные, чтобы захватить ножки и станок.
2. Действуйте с задней части станка, полностью поместите вилочные захваты под поперечные направляющие, чтобы его вес расположился так, как показано на рисунке 53. Избегайте соприкосновения с пылезащитным кожухом и главным выключателем. На рисунке 54 показано перемещение установки с помощью обычного ручного вилочного подъемника.

### Дополнительные принадлежности



**ОСТОРОЖНО!** Так как дополнительные принадлежности производителей, отличных от DeWALT, не проходили проверку на совместимость с данным изделием, их использование может представлять опасность. Во избежание травм следует использовать для данного инструмента только принадлежности, рекомендованные компанией DeWALT.

Проконсультируйтесь со своим продавцом для получения дополнительной информации о соответствующих принадлежностях.

Рекомендуемое пильное полотно DW721/DW722 — DT4303

### Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Это изделие нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент DeWALT требует замены или он вам больше не нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить в пунктах раздельного сбора мусора.



Система раздельного сбора отработавших изделий и упаковочных материалов позволяет перерабатывать их и использовать повторно. Повторное использование переработанных материалов помогает защитить окружающую среду от загрязнения и сокращает потребность в сырье.

Местные нормативы могут предусматривать утилизацию электрооборудования отдельно от бытовых отходов на муниципальных свалках или его возврат продавцу, у которого изделие было приобретено. Сервисные центры DeWALT осуществляют прием на утилизацию изделий DeWALT по окончании срока их службы. Чтобы воспользоваться этой услугой, верните изделие любому уполномоченному специалисту по ремонту, который осуществляет их сбор от нашего лица.

Адрес ближайшего авторизованного сервисного центра можно получить, обратившись в местное представительство компании DeWALT по адресу, указанному в настоящем руководстве. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DeWALT и подробную информацию о послепродажном обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## ГАРАНТИЯ

Компания DeWALT отвечает за качество своей продукции и предлагает исключительную гарантию для профессиональных пользователей изделия. Это заявление о гарантии является дополнением и ни в коей мере не ограничивает Ваши договорные и юридические права профессионального пользователя, если вы являетесь частным лицом или непрофессиональным пользователем. Гарантия действует на территории стран-участниц ЕС и в Европейской зоне свободной торговли.

### - 30-ДНЕВНАЯ ГАРАНТИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БЕЗ РИСКОВ-

Если вас не устроила работа инструмента DeWALT, просто верните его в место покупки в течение 30 дней, включая все оригинальные комплектующие, и вы получите полный возврат денег. Изделие не должно иметь повреждений и изъянов, за исключением следов нормального износа. Кроме того, необходимо предоставить свидетельство покупки.

### - КОНТРАКТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА -

В течение 12 месяцев с момента покупки инструмента DeWALT вы можете рассчитывать одно бесплатное сервисное или техническое обслуживание. Обслуживание бесплатно выполняется ремонтным агентом DeWALT бесплатно. Необходимо предоставить свидетельство покупки. Включает продленную работу. Исключает принадлежности и запасные части, если не подпадают под действие гарантии.


### - ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ -

Если в течение 12 месяцев с момента приобретения будет обнаружен дефект продукции DeWALT в результате некачественных материалов или некачественного изготовления, то компания DeWALT обеспечит бесплатную замену всех неисправных деталей или (по вашему усмотрению) бесплатную замену устройства при условии, что:

- изделие использовалось надлежащим образом;
- продукт имеет следы нормального износа;
- не предпринимались попытки ремонта неуполномоченными лицами;
- предоставлено свидетельство покупки;
- изделие возвращено вместе со всеми оригиналными комплектующими.

Для подачи требования обратитесь к продавцу, уточните местонахождения ближайшего уполномоченного специалиста по ремонту DeWALT в каталоге DeWALT или обратитесь в местный офис DeWALT по адресу, указанному в данном руководстве. Список авторизованных сервисных центров DeWALT и подробную информацию о послепродажном обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## QUICK REFERENCE CHART / ÜLEVAATLIK TABEL / TRUMPOJI DIAGRAMA / ĀTRĀS ATSAUCES DIAGRAMMA / СПРАВОЧНАЯ СХЕМА







EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 <a href="mailto:remont@tallmac.ee">remont@tallmac.ee</a> <a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a>
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 <a href="mailto:tartu@tallmac.ee">tartu@tallmac.ee</a> <a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a>
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 <a href="mailto:stokker@stokker.com">stokker@stokker.com</a> <a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a>
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 <a href="mailto:info@licgotus.lv">info@licgotus.lv</a> <a href="http://www.licgotus.lv">www.licgotus.lv</a>
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 <a href="mailto:krasta.riga@stokker.com">krasta.riga@stokker.com</a> <a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a>
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 <a href="mailto:info@visico.eu">info@visico.eu</a> <a href="http://www.visico.eu">www.visico.eu</a>
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 <a href="mailto:servisas@elmast.lt">servisas@elmast.lt</a> <a href="http://www.elremta.lt">www.elremta.lt</a>
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 <a href="mailto:kaunas@stokker.com">kaunas@stokker.com</a> <a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a>

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:  
[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:  
[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

Informāciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:  
[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

# DEWALT®

## Garantii

DeWALT užirkina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, meždagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra prieš priėmą vartotojui iš jų neleidžia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse naresė ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei DeWALT gaminis sulauža dėl nėkokybišku meždagiu ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo įsigijimo DeWALT sutasiysis arba pakels gaminių.

Garantija netinkama, jei gedimas atsiranda dėl:

- normados susidėjimo;
- netinkamo ranko ėsplobavimo ar techninės priežiūros;
- jei ranklis buvo perkrautas;
- jei gaminių sugeido dėl neprištū dalių, medžagiu ar netinkingo atstikimo;
- netinkamo matinimo.

Garantija netinkama, jei gaminių remontavo arba išmontavo DeWALT neįgaliosias technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminių, ižpliyta garantinė kortelė ir prikimimo įrodymą, čekį) reikia pristatyti pardavėjui arba tiesiogiai ligaliojoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informacija apie artimiausias DeWALT remonto dirbtuvės rastie tinklapyle [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

# DEWALT®

## Garantii

DeWALT garantuoja, et toode on lähenile, tannimisest vaba ja/või koostamise ligadest. DeWALT garantii isandu otsaklendi seaduslike lõigu jäestule ning ei mõjuta heidi. Garantii kehtib kõigil Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Europa valdakaubanduspiirkonnas.

Kui 12 kuu jooksul ostmisest esineb moned DeWALT tootele riike materjalil ja/või koostamise vea tõttu või see on spetsifikatsiooni suhtes defektne, parandata või vahetab DeWALT tööle klientilt jaoks minimaalse vahetega.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- Normadaine kulmine
- Töörüsta väärkohlemine või halb hooldamine
- Motori ülekoormamine
- Kui toode on kahjuksandat võõrosakesed, materjal või õnnetus
- Väle töötipeinge

Garantii ei kehti, kui toodelet on remontitud või demonteeritud DeWALT volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tuleb toode, täidetud garantikaart ja ostutoeend (tekkli viia müüjale või ostse volitatud teenindajale hiljemast kaks kuud peale) arba avastamist.

Teavet lärima DeWALT teenindaja kohta leiate veebisaidilt: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantinės talonas:

Įrankio modelis/kataloog numeris	.....
Serijinis numeris/datos kodas	.....
Vartotojas	.....
Pardavėjas	.....
Data	.....

## Garantitālong:

Tööriista mudel/katalogi number	.....
Sejeranumber/kupapäeva kood	.....
Klient	.....
Müüja	.....
Kupapäev	.....

# DEWALT®

РУССКИЙ

## Гарантия

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом. Настоящая гарантия действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия DEWALT из-за некачественных материалов и/или сборки либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DEWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DEWALT.

Для того, чтобы воспользоваться Гарантией необходимо предоставить изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

# DEWALT®

ЛАТИВСКИЙ

## Garantija

DEWALT garantē kā produktam, to piegādājot klientam, nav materiālu un/vai montāžas defektu. Garantijai ir papīlots privātu klientu juridiskām tiesībām un tās neelēktinē. Garantijai ir spēkā visas Eiropas kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirzniecības zonā.

Ja DEWALT produkts satur materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vai ja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, DEWALT 12 mēnešus ilgāk no pirkšanas datuma veikls remontu vai produkta nomaiņu, cerīšošies klientam radīt iespējami mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda temesta dēļ:

- Normāls izdilums
- Ierīces nepareiza ieošana vai slīkta uzturēšana
- Ja motors darbības ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķērmeņi, cits materiāls vai tas bojās avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādām norādītam nav DEWALT atlaijas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas talonu un pirkuma apdilecījumu (čēku) ir jāapgādā pārdevējam vai tieši pārvalotajam apkopes pārstāvīm vēlēkais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko DEWALT servisa pārstāvīm meklējiet mūras lāpā: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу .....  
Серийный номер / Код даты .....  
Потребитель .....  
Дилер .....  
Дата .....

## Garantijas talons:

Ierīces modelis/Katāloga numurs .....  
Sērijas numurs/Datuma kods .....  
Klients .....  
Pārdevējs .....  
Datums .....