


STANLEY®

FatMax®




SL + HR

Prevod originalnih navodil


Prijevod izvornih uputa

www.stanley.eu


FME340




A




B




C



D



E



F

Namen uporabe

Vaša Stanley Fat Max vbodna žaga je namenjena za žaganje lesenih, plastičnih in pločevinastih izdelkov. To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.

Napotki za varno uporabo

Slošni napotki za varno uporabo električnega orodja



Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.

Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnjem. Izraz „električno orodje“ v vseh spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brevžična) električna orodja.

1. Varnost na delovnem prostoru

- a. **Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno.** V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode pogosteje.
- b. **Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije,** kot so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah. Električno orodje v času delovanja povzroča iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
- c. **Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci in drugi opazovalci na varni oddaljenosti.** Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.

2. Električna varnost

- a. **Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.** Nikoli ne spreminjahte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih vtičacev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
- b. **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami,** kot so vodovodna napeljava, radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.
- c. **Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali mokroti.** Vdor vode v električno orodje poveča nevarnost električnega udara.
- d. **Ne poškodujte električnega kabla.** Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja ali kot način za odkllopitev naprave iz električnega omrežja. Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim predmetom ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
- e. **Pri delu z električnim orodjem na prostem uporabite napajalni kabel, ki je primeren za delo na prostem.** Uporaba primerenega napajalnega kabla za

delo na prostem zmanjšuje nevarnost električnega udara.

- f. **Če je delo z električnim orodjem na prostem v vlagi neizogibno, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).** Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega udara.

3. Osebna varnost

- a. **Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.** Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem lahko privede do hudih telesnih poškodb.
- b. **Uporabite osebno zaščitno opremo.** Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustrezniem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
- c. **Preprečite nenamereni vklop.** Pred priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikal v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalnu za vklop ali priključitev električnega orodja na električno omrežje z izklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
- d. **Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden priključite orodje.** Če ostane ključ zataknjen v območju vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih poškodb.
- e. **Ne iztegujte se prekomerno.** Ohranite pravilno telesno držo in ravnovesje. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
- f. **Poskrbite za pravilno izbiro obleke.** Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom. Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lašje se lahko ujamejo v premikajoče se dele orodja.
- g. **Če so na voljo priključki za naprave za odsesavanje prahu, morajo biti take naprave pravilno priključene in pravilno uporabljane.** Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
- 4. **Uporaba in vzdrževanje električnih orodij**
- a. **Električnega orodja ne preobremenite.** Uporabite električno orodje, ki je ustrezno za vaše delo.
- b. **Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop ne deluje.** Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- c. **Pred postopki nastavljanja, zamenjavo nastavkov ali shranjevanjem električno orodje najprej odklpite iz omrežja in/ali z akumulatorja.** Ta preventivni

- varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.
- d. **Električno orodje, ki ga ne uporabljate, hranite izven dosega otrok, in osebam, ki orodja ne poznajo ali niso seznanjene z navodili za njegovo uporabo, ne dovolite dela z njim.** Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
 - e. **Vzdržujte električna orodja.** Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju električnega orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo popravite. Mnoga nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
 - f. **Orodja z rezili naj bodo vedno čista in ostra.** Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
 - g. **Uporabljajte električno orodje, nastavke in pribor v skladu s temi navodili, upoštevajte pa tudi pogoje dela in vrsto dela, ki ga opravljate.** Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
5. **Servis**
- a. **Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, pri tem pa uporabila le originalne nadomestne dele.** To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo električnega orodja.

Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja



Opozorilo! Dodatna varnostna opozorila za rezbarske in recipročne žage

- ◆ **Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček za rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno držite za izolirano površino.** Če prerežete žico pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
- ◆ **Uporabite sponke ali kako drugo orodje za pritrditev obdelovanca na stabilno delovno podlagu.** Če držite obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
- ◆ **Roke zadržujte proč od rezalnega območja.** Nikoli z rokami ne segajte pod obdelovanec. Ne potiskajte prstov v bližino premikajočega se lista žage in sponje lista. Ne stabilizirajte žage, tako da bi jo držali za čevelj.
- ◆ **Rezila ohranljajte ostra.** Topo ali poškodovan rezilo lahko povzroči, da se rezilo nepričakovano odkloni ali zaustavi pod napetostjo. Vedno uporabljajte ustrezno vrsto lista glede na material obdelovanca in vrsto reza.
- ◆ **Če režete cev ali napeljavjo, se v njej ne sme nahajati voda, električne žice ipd.**

- ◆ **Ne dotikajte se rezila ali odrezanega materiala takoj po delovni operaciji.** Predmeti so lahko zelo vroči.
- ◆ **Pred začetkom rezanja v steno, tla ali strop bodite pozorni na skrite nevarnosti, ki vam pri tem pretijo.** Preverite za električno napeljavo in cevi.
- ◆ **Po sprostitvi stikalca se bo rezilo še vedno pomikalo za določen čas.** Vedno izključite orodje in počakajte, da se list popolnoma ustavi, preden odložite orodje.

Opozorilo! Stik s prahom ali inhalacija praha, ki se pojavlja pri rezanju lahko ogrozi zdravje upravljaču in vsem prisotnim osebam. Uporabljajte zaščitno masko za prah, ki je namenjena zaščiti pred prašnimi delci in dimom in se prepričajte, da so osebe v delovnem območju ali ki prihajajo v delovno območje tudi zaščitene.

- ◆ **Namen uporabe je opisan v teh navodilih.** V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, nastavkov ali način delovanja ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku, obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb orodja ali opreme.

Varnost drugih ljudi

- ◆ **Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami, razen če delajo pod nadzorstvom ali so prejeli napotke glede uporabe orodja s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.**
- ◆ **Oroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da bi se igrali z napravo.**

Ostale nevarnosti.

Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.

Kljud uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.

Mednje spadajo:

- ◆ **Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.**
- ◆ **Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.**
- ◆ **Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.** Če delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore.
- ◆ **Poškodbe sluha.**
- ◆ **Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).**

Vibracije

Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.

Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.

Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.

Oznake na orodju

Na orodju so nameščene naslednje oznake:



Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.

Električna varnost



To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivnih ploščici.

- ◆ Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley Fat Max servisni center.

Sestavni deli

To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele:

1. Sprožilno stikalo
2. Gumb za vklop zapore
3. Ročica za zaklep rezila
4. Vpenjalo rezila
5. Plošča čeljusti
6. Ročica čeljusti za poševno rezanje
7. Gumb za spremenjanje hitrosti
8. Ročica za izbiro načina rezanja
9. Prevleka čeljusti
10. LED delovna lučka

Sestava

Opozorilo! Pred sestavljanjem orodja, odstranite baterijo od orodja in se prepričajte, da se je rezilo popolnoma zaustavilo. Pravkar uporabljeno rezilo je lahko vroče.

Montaža in demontaža rezila (sl. A)

- ◆ Obrnite rezilo (11) tako, da so zobje rezila usmerjeni navzgor.
- ◆ Dvignite ročico za zaklep rezila (3) navzgor.
- ◆ Vstavite vpetje rezila do konca v vpenjalo rezila (4).
- ◆ Sprostite ročico.
- ◆ Za odstranitev rezila (11), dvignite ročico za zaklep rezila (3) navzgor in izvlecite rezilo.

Montaža in demontaža prevleke čeljusti (sl. B)

Prevleko čeljusti (9) za zaščito pred praskami uporabite, ko režete površine, ki se lahko zlahka opraskajo, kot so laminat, furnir ali barvo. Prevleka se lahko uporabi tudi za zaščito površine čeljusti med transportiranjem ali shranjevanjem.

Za namestitev prevleke čeljusti:

- ◆ Postavite sprednji del plošče čeljusti (5) v sprednji del prevleke čeljusti (9).
- ◆ Spusnite orodje v prevleko čeljusti (9). Prevleka čeljusti se bo namestila v zadnji del čeljusti.

Za odstranitev prevleke čeljusti:

- ◆ Primite prevleko čeljusti na spodnjem delu, ob zadnjih dveh jezičkih in povlecite navzdol ter proč od plošče čeljusti (5).

Uporaba

Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.

Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte orodja, če je čeljust rezila ohlapna ali odstranjena.

Vklop in izklop (sl. C)

Opozorilo! Preverite, da orodje ni v položaju ON (VKLOPLJENO), pred priklopom na omrežno napetost. Če je sprožilno stikalo v položaju ON (VKLOPLJENO), ko se orodje priklopi na omrežno napetost, se bo orodje v istem hipu vklipilo. To lahko privede do telesnih poškodb ali gmotne škode.

- ◆ Orodje vključite s pritiskom na sprožilno stikalo (1). Hitrost orodja je odvisna od dolžine pritiska na stikalo.
- ◆ Za neprekinitno delovanje pritisnite gumb za vklop zapore (2) in sprostite stikalo za izbiro hitrosti. Ta možnost je na voljo samo pri maks. hitrosti.
- ◆ Orodje izklučite, tako da sprostite sprožilno stikalo. Med neprekinitjenim delovanjem izključite orodje tako, da ponovno pritisnete na stikalo za izbiro hitrosti in ga sprostite.

Gumb za spremenjanje hitrosti

Gumb za spremenjanje hitrosti omogoča izbiro najprimernejše hitrosti za določeno vrsto dela in tako izboljšuje rezanje različne palete materialov.

- ◆ Za nastavitev hitrosti, obrnite gumb za spremenjanje hitrosti (7) na želeno vrednost.

Poševno rezanje (sl. D in E)

Plošča čeljusti se lahko nastavi na levi ali desni kot rezanja do 45°.

Nastavitev kota rezanja:

- ◆ Povlecite ročico čeljusti za poševno rezanje (6) navzven in proč od rezila za odklep plošče čeljusti (5).
- ◆ Zdrsnite ploščo čeljusti naprej, da jo sprostite od pozitivnega blokirnega položaja 0°.

SLOVENSKI

- ◆ Nastavite ploščo čeljusti na želen kot rezanja. Uporabite kotomer, da se prepričate o natančnosti nastavitev.
- ◆ Potisnite ročico čeljusti za poševno rezanje (6) nazaj v smeri rezila za zaklep plošče čeljusti (5).

Opomba: Kot čeljusti se lahko naravna na levo ali desno stran in ima zaklepne zaskočke pri 15°, 30° in 45°.

Ponastavitev čeljusti za ravno rezanje:

- ◆ Povlecite ročico čeljusti za poševno rezanje (6) navzven in proč od rezila za odklep plošče čeljusti (5).
- ◆ Zavritte kot čeljusti za približno 0° in povlecite čeljust nazaj, da aktivirate pozitivno blokado pri 0°.
- ◆ Potisnite ročico čeljusti za poševno rezanje (6) nazaj v smeri rezila za zaklep plošče čeljusti (5).

Načini rezanja (sl. F)

Ta vobdna žaga je zasnovana za štiri načine rezanja, tri orbitalne in v ravnini liniji. Orbitalen način rezanja se ponaša z bolj odločnim pomikanjem rezila in je zasnovan za rezanje mehkih materialov, kot je les ali plastika. Orbitalen način rezanja je hitrejši, vendar rez obdelovanca ni gladek. V orbitalnem načinu se rezilo poleg gibanja navzgor in navzdol pomika tudi naprej.

Opozorilo! Orbitalen način rezanja se ne sme uporabljati za rezanje kovine ali trdih materialov.

- ◆ Pomaknite ročico za izbiro načina rezanja (8) v eno izmed štirih položajev za rezanje: 0, 1, 2 in 3.
- ◆ Položaj 0 je namenjen rezanju v ravnini liniji.
- ◆ Položaji 1, 2 in 3 so namenjeni orbitalnemu rezanju.
- ◆ Agresivnost rezanja se povečuje skladno s pomicom ročice od položaja 1 do položaja 3. Tretji položaj nudi najbolj agresivno rezanje.

LED delovna lučka

Orodje je opremljeno z LED delovno lučko (10), ki osvetljuje rezalno površino obdelovanca.

- ◆ LED delovna lučka (10) bo zasvetila, ko bo pritisnjeno sprožilno stikalo (1) in se bo izključila, ko bo sprožilno stikalo (1) sproščeno.

Rezanje

- ◆ Vedno držite orodje z obema rokama.
- ◆ Preden zarežete, naj nekaj sekund list prostost deluje.
- ◆ Med rezanjem na orodje vzpostavljajte samo rahel pritisk.
- ◆ Če je mogoče, delujte s ploščo čeljusti (5) tako, da je ves čas pritisnjena ob obdelovanec. To bo omogočilo boljši nadzor nad orodjem, zmanjšalo vibracije in preprečilo poškodbe rezila.

Priporočila za optimalno učinkovito uporabo

Spološno

- ◆ Uporabite hitri način rezanja za les, srednjo hitrost rezanja za aluminij in PVC in počasni način rezanja za vse kovine, ki niso aluminij.

Rezanje laminatov

Ker rezilo reže navzgor, se površina obdelovanca v bližini plošče čeljusti lahko odkruši.

- ◆ Uporabite liste z manjšimi zobmi.
- ◆ Režite od zadnje strani obdelovanca.
- ◆ Da zmanjšate možnost odkruškov, vprnite obdelovanec med dva kosa odpadnega lesa ali dve deščici in režite skozi sendvič.

Rezanje kovine

Upoštevajte, da traja rezanje kovine mnogo dalj časa kot rezanje lesa.

- ◆ Uporabite rezilo, ki je primerno za rezanje kovine. Uporabite liste z manjšimi zobmi za rezanje feritnih kovin in grobe liste za rezanje neferitnih kovin.
- ◆ Če režete tanko pločevino, vprnite obdelovanec med dva kosa odpadnega lesa in režite skozi sendvič.
- ◆ Nanesite sloj olja vzdolž linije nameravanega reza.

Nastavki

Učinkovitost orodja je odvisna od nastavkov, ki jih uporabljate. Stanley Fat Max nastavki so zasnovani po visokih standardih kakovosti, katerih namen je povečati učinkovitost vašega orodja. Z uporabo teh nastavkov boste lahko svoje orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.

Orodje je primerno za U-obliko rezil in T-obliko vpetja rezil.

Vzdrževanje

Vaše orodje je namenjeno dolgotrajnemu obratovanju z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.

Opozorilo! Pred začetkom vzdrževanja izključite orodje in ga izklopite iz vira napajanja.

- ◆ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
- ◆ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe. Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
- ◆ Običasno nанесите kapljico olja na os podpornega valjčka rezila.

Zamenjava električnega napajjalnega vtikača (samo Velika Britanija in Irska)

Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:

- ◆ Varno odložite star vtic.
- ◆ Priključite rjavo žico na živi terminal (pod napetostjo) v novem vtikaču.
- ◆ Priključite modro žico na nevtralni terminal.

Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtikačev ustrezne kakovosti. Priporočena varovalka: 5 A.

Skrb za okolje



Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne odpadke.

Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravu pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.



Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k prečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.

Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.

Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo konec svoje življenske dobe. To možnost lahko izkoristite tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.

Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu: www.2helpU.com.

Tehnični podatki

| FME340 (Tip 1) | | |
|------------------------|------------------------|-----------|
| Vhodna napetost | V _{izmenična} | 230 |
| Vhodna moč | W | 710 |
| Hitrost v praznem teku | min ⁻¹ | 0 - 3 200 |
| Dolžina giba | mm | 20 |
| Maks. globina reza | | |
| Les | mm | 85 |
| Jeklo | mm | 10 |
| Aluminij | mm | 15 |
| Teža | kg | 2,74 |

Raven zvočnega tlaka (L_{pA}) 90 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)

Raven zvočne moči (L_{pA}) 101 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)

Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski sestavek) v skladu z EN 60745:

Rezanje desk ($a_{h,A}$) 4,8 m/s², odstopanje (K) 1,5 m/s²

Rezanje kovinske plošče ($a_{h,M}$) 5,1 m/s², odstopanje (K) 1,5 m/s²

Izjava o skladnosti ES

DIREKTIVA O STROJIH



FME340

Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod "tehnični podatki" v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-11.

Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in 2011/65/EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.

Kevin Hewitt
Podpredsednik
Global Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
29.3.2012

Garancija

Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.

ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA

Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim, vendar pod pogojem, da:

- ◆ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
- ◆ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
- ◆ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno popravilo;
- ◆ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
- ◆ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi originalnimi sestavnimi deli.

Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirajte lokalno pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem naslovu: www.stanley.eu/3

SLOVENSKI

RAZŠIRJENA GARANCIJA

Če želite biti upravičeni do dodatnih dveh let garancije, se morate registrirati v časovnem obdobju, ki je podan spodaj

- ♦ Registracija je potrebna v roku 4 tednov od dneva nakupa.

Namjena

Ova pila Stanley Fat Max predviđena je za piljenje drva, plastike i metalnih listova. Ovaj je alat dizajniran isključivo za korisničku upotrebu.

Sigurnosne upute

Opća sigurnosna upozorenja za električne alete



Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih upozorenja i uputa može rezultirati električnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz „električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).

1. Sigurnost u radnom području

- Radno područje održavajte čistim i dobro osvjetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
- S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
- Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.

2. Zaštita od električne struje

- Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmjenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju će rizik od električnog udara.
- Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladionika. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od električnog udara.
- Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora topline, ulja i oštih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
- Pri radu s električnim alatom na otvorenom, upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog kabala koji je pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

- Ako nije moguće izbjegći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.

3. Osobna sigurnost

- Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni, pazite što radite i primjenjujte zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjiće rizik od osobnih ozljeda.
- Sprječite nepredviđena uključivanja. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojem je prekidač uključen priziva nezgode.
- Prije nego uključite električni alat, uklonite s njega bilo kakve ključeve za podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
- Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu i stoje čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
- Pravilno se obučite. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
- Ako su omogućeni uređaji za priključivanje izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
- Upotreba i čuvanje električnih alata
- Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan električni alat za vašu primjenu. Prikidan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
- Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj. Bilo koji električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
- Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne pre-

- ventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
- d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite osobama koje nisu upoznate s alatom ili ovim uputama da rade s njim. Električni alati opasni su u rukama neobućenih korisnika.
- e. Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgode prouzrokovani je loše održavanjem električnim alatima.
- f. Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim. Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za kontroliranje.
- g. Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može dovesti do opasnih situacija.
5. Usluge
- a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova. To omogućuje sigurnu uporabu alata.

Dodatana sigurnosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za pile i recipročne pile

- ◆ Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim električnim vodovima ili kabelom alata. U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati strujni udar rukovatelja.
- ◆ Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način učvrstite radni materijal za stabilnu platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
- ◆ Ruke držite podalje od područja rezanja. Ruke nikad i ni iz kojeg razloga nemojte postavljati ispod radnog materijala. Prste nemojte postavljati blizu oštice koja se okreće i njezine stezaljke. Pilu nemojte pridržavati hvatanjem za papučicu.
- ◆ Oštice održavajte oštrima. Tupe ili oštećene oštice mogu uzrokovati podrhtavanje pile ili njezino blokiranje pod pritiskom. Upotrijebite vrstu oštice pile koja odgovara radnom materijalu i vrsti reza koji izvodite.
- ◆ Prilikom rezanja cijevi ili vodova pazite da nema vode, električnih žica i sl.

- ◆ Radni materijal ili oštice nemojte dodirivati odmah nakon uporabe alata. Mogu biti vrlo vrući.
- ◆ Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored ožičenja i cijevi koji mogu predstavljati skrivenu opasnost.
- ◆ Oštica će se nastaviti kretati i nakon što pustite prekidač. Isključite alat i pričekajte da se oštica pile potpuno zaustavi prije nego što ga ostavite bez nadzora.

Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom tijekom rezanja ili njezino udisanje može ugroziti zdravje rukovatelja i osoba u blizini. Nosite zaštitnu masku posebno dizajniranu za zaštitu od čestica i isparjenja olovne prašine te osigurajte zaštitu drugih osoba koje se nalaze ili prolaze radnim područjem.

- ◆ Predviđena namjena opisana je u priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.

Sigurnost drugih osoba

- ◆ Ovaj alat nije namijenjen upotrebni od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu uređaja.
- ◆ Djecu je potrebno nadgledati kako bi se sprječilo njihovo igranje ovim uređajem.

Stalno prisutni rizici.

Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.

Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uredaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći, a to su:

- ◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
- ◆ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova, oštice ili dodatne opreme.
- ◆ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
- ◆ Oštećenje sluha.
- ◆ Opasnosti po zdravљje uslijed udisanja prašine nastale tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada s drvom, pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom).

Vibracije

Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o uskladenosti, izmjerenе

su u skladu sa standardiziranim metodom ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.

Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.

Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.

Oznake na alatu

Na alatu su prikazane sljedeće oznake:



Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik s uputama.

Zaštita od električne struje



Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.

- ◆ Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max kako bi se izbjegle opasnosti.

Značajke

Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:

1. Prekidač
2. Tipka za blokiranje
3. Ručica za blokiranje oštice pile
4. Stezaljka oštice
5. Pločica papučice
6. Poluga za naginjanje papučice
7. Regulator brzine
8. Ručica za rezanje
9. Navlaka papučice
10. LED radno svjetlo

Sklapanje

Upozorenje! Prije sastavljanja izvadite bateriju iz alata te provjerite je li oštica pile potpuno zaustavljena. Oštica pile može biti vruća nakon rada.

Postavljanje i uklanjanje oštice pile (sl. A)

- ◆ Držite ošticu pile (11) tako da zupci budu okrenuti prema naprijed.

- ◆ Podignite polugu za blokiranje pile (3).
- ◆ Umetnite dršku oštice do kraja u stezaljku (4).
- ◆ Otpustite polugu.
- ◆ Da biste uklonili ošticu pile (11), podignite polugu za blokiranje oštice (3) i izvucite ošticu.

Postavljanje i uklanjanje navlake papučice (sl. B)

Navlaku papučice koja sprječava ogrebotine (9) treba rabiti prilikom rezanja površina koje se lako ogrebu, primjerice površine s površinskom bojom ili glazurom te laminat. Može se rabiti i za zaštitu površine papučice tijekom transporta i skladištenja.

Da biste postavili navlaku papučice:

- ◆ prednji dio pločice papučice (5) postavite u prednji dio navlake papučice (9).
- ◆ Spustite alat u navlaku papučice (9). Navlaka papučice učvrstit će se za stražnji dio papučice.

Da biste uklonili navlaku papučice:

- ◆ Primiti navlaku papučice s donje strane kod dviju stražnjih jezičaka i povucite od pločice papučice (5).

Upotreba

Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Ne opterećujte alat.

Upozorenje! Alat nemojte rabiti ako je papučica pile labava ili uklonjena.

Uključivanje i isključivanje (sl. C)

Upozorenje! Prije priključivanja uređaja u napajanje provjerite da nije blokiran u uključenom položaju (ON). Ako je okidač prilikom priključivanja u napajanje blokiran u uključenom položaju (ON), odmah će se pokrenuti. Može doći do oštećenja alata ili ozljede.

- ◆ Za uključivanje alata pritisnite okidač (1). Brzina alata ovisi o jačini pritiska na prekidač.
- ◆ Za neprestani rad pritisnite tipku za blokiranje (2) i otpustite prekidač za regulaciju brzine. Ta je mogućnost dostupna samo pri punoj brzini.
- ◆ Za isključivanje alata pustite okidač. Za isključivanje alata dok je u načinu rada neprestanog rada, ponovo pritisnite i pustite okidač.

Regulator brzine

Prekidač za uključivanje/isključivanje s regulacijom brzine omogućuje odabir brzine za najučinkovitije rezanje u različitim materijalima.

- ◆ Da biste podešili brzinu, okrenite regulator brzine (7) do željene postavke.

Rezanje pod nagibom (sl. D i E)

Pločica papučice može se postaviti pod lijevim ili desnim kutom do 45°.

Da biste postavili kut nagiba:

- ◆ Povucite ručicu za nagib papučice (6) od pile kako biste oslobodili pločicu papučice (5).
- ◆ Pomaknite pločicu papučice prema naprijed kako biste je oslobodili iz položaja na 0°.
- ◆ Postavite pločicu papučice pod željenim kutom. Provjerite točnost kuta pomoću kutomjera.
- ◆ Pomaknite ručicu za nagib papučice (6) ponovo prema pili kako biste blokirali pločicu papučice (5).

Napomena: Papučica se može nagnuti ulijevo ili udesno i ima udubine na 15°, 30° i 45°.

Da biste ponovo postavili papučicu za ravne rezove:

- ◆ Povucite ručicu za nagib papučice (6) od pile kako biste oslobodili pločicu papučice (5).
- ◆ Zakrenite papučicu pod kutom od približno 0°, a zatim povucite papučicu prema natrag kako biste je blokirali u položaju 0°.
- ◆ Pomaknite ručicu za nagib papučice (6) ponovo prema pili kako biste blokirali pločicu papučice (5).

Rezanje (sl. F)

Pila je opremljena četirima opcijama za rezanje, trima orbitalnima i jednom za ravnou rezanje. Kod orbitalnog rezanja pomicanje oštice je agresivnije. Ova je opcija predviđena za rezanje mekih materijala kao što su drvo i plastika. Orbitalni rad omogućuje brže rezanje, no rez materijala manje je gladak. Prilikom orbitalnog rada oštice se kreće prema naprijed tijekom reznog poteza, kao i gore-dolje.

Upozorenje! Metal i tvrdo drvo ne smije se rezati primjenom orbitalnog rada.

- ◆ Pomaknite ručicu za odabir mogućnosti rezanja (8) na jedan od četiri položaja: 0, 1, 2 i 3.
- ◆ Položaj 0 za ravnou je rezanje.
- ◆ Položaji 1, 2 i 3 za orbitalnu su rezanje.
- ◆ Agresivnost reza povećava se s pomicanjem ručice iz položaja 1 do položaja 3, pri čemu je 3 za najagresivnije rezanje.

LED radno svjetlo

Alat je opremljen LED radnim svjetlom (10) koje osvjetljava putanju rezanja.

- ◆ LED radno svjetlo (10) uključuje se prilikom pritiska okidača (1), a isključuje se nakon puštanja okidača (1).

Piljenje

- ◆ Alat uvijek pridržavajte objema rukama.
- ◆ Prije započinjanja reza pustite da list pile nekoliko sekundi radi bez opterećenja.
- ◆ Tijekom rezanja na alat primjenjujte samo blagi pritisak.
- ◆ Ako je moguće, radite tako da je pločica papučice (5) prislonjena na radni materijal. To će povećati nadzor nad alatom i smanjiti njegove vibracije te spriječiti oštećenje oštice.

Savjeti za optimalnu upotrebu**Općenito**

- ◆ Veliku brzinu rabite za drvo, srednju za aluminij i PVC, a nisku brzinu za metale koji nisu aluminij.

Piljenje laminata

Prilikom pomicanja oštice prema gore može doći do pojave iveraka na površini najbližoj pločici papučice.

- ◆ Upotrijebite oštricu sa finim zupcima.
- ◆ Pilite od stražnje površine radnog materijala.
- ◆ Da biste pojavu iveraka sveli na minimum, pritegnite komad drva ili šperpliče za obje strane radnog materijala i pilite kroz ovaj „sendvič“.

Piljenje metala

Imajte na umu da piljenje metala traje dulje nego piljenje drva.

- ◆ Upotrijebite oštricu pile prikladnu za piljenje metala. Za metale koji sadržavaju željezo upotrijebite oštricu s finim zupcima, a oštricu s grubljim zupcima primijenite za neželjezne metale.
- ◆ Prilikom rezanja tankog lista metala pritegnite komad drva na stražnju površinu radnog materijala i režite kroz ovaj „sendvič“.
- ◆ Nanesite film ulja duž predviđene linije reza.

Dodatni pribor

Karakteristike alata ovise o upotrijebljrenom dodatnom priboru. Dodatni pribor Stanley Fat Max proizведен je uz visoke standarde i projektiran za veću učinkovitost alata. Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od svojih mogućnosti.

Ovaj je alat prikladan za pile s drškama U i T oblika.

Održavanje

Vaš je alat projektiran za dugotrajanu upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.

Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja isključite alat i odvojite napajanje.

- ◆ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
- ◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na osnovi otapala.
- ◆ Povremeno nanesite kap ulja na osovinu potpornog ležaja osovine.

Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)

Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:

- ◆ Stari utikač odbacite na siguran način.
- ◆ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.

- ◆ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
- Upozorenje!** Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 5 A.

Zaštita okoliša



Prikupljanje sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.

Ako je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max potrebno zamjeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Osigurajte da se ovaj proizvod pripremi za odvojeno prikupljanje.



Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže sprečavanju zagadživanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.

Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi: www.2helpU.com.

Tehnički podaci

| | FME340 (Tip 1) | |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Ulagani napon | V _{ac} | 230 |
| Ulagana snaga | W | 710 |
| Brzina bez opterećenja | min ⁻¹ | 0 - 3 200 |
| Duljina hoda | mm | 20 |
| Najveća dubina rezanja | | |
| Drvo | mm | 85 |
| Čelik | mm | 10 |
| Aluminij | mm | 15 |
| Težina | kg | 2,74 |

L_{WA} (zvučni tlak) 90 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)

L_{WA} (zvučni tlak) 101 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)

Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:

Rezanje ploča (a_{h,B}) 4,8 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²

Rezanje metalnih listova (a_{h,M}) < 5,1 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²

EU izjava o usklađenosti

DIREKTIVA O STROJEVIMA



FME340

Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku „tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.

Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama 2004/108/EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Stanley Europe na sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.

Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.

Kevin Hewitt
Potpredsjednik,
Globalni inženjer
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
29.3.2012

Jamstvo

Stanley Europe siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.

PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE

Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahodjenju pod sljedećim uvjetima:

- ◆ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu s priručnikom za uporabu
- ◆ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije predviđen
- ◆ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
- ◆ Postoji dokaz o kupnji
- ◆ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim dijelovima.

Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat Max ili kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo na adresi

HRVATSKI

navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www.stanley.eu/3

POBOLJŠANO JAMSTVO


Kako biste ispunjavali uvjete za dodatne dvije godine jamstva, morate se registrirati u sljedećem roku

- ◆ Potrebno je registrirati se u roku od 4 tjedna nakon kupnje.

STANLEY

FME340

TYP.
1



E16608

www.2helpu.com

16-03-2012

©

